
با عرض سلام خدمت شما:

این را بعنوان تکلیف آخر انجام داده بودم که دوســتان متذکر شــدن که باید با USART مـدار را می بســتیم که مـن با SPl بســته بودم و اینکه مـن در این مـدار ســه سنسور را به یک میکرو وصل کردم و بقیه مـدار ها با توجه به دکمه ای که فشار دهند عدد آن سنسور نشان داده می شود. که البته این مـدار هم کاربرد خود را دارد.

> با توجه به شکل فایل S1 و S3 و S3 هگز را بترتیب باید در میکروهای ۱ و ۷ و ۳ قرار دهیه و M1 را برای میکروی دیگر تنظیم می کنیم.

مال با آغاز برنامه پس از گذشت چند ثانیه و Stable شدن سنسور سه میکرو دما های سنسور ها را نشان می دهد. مال با نگه داشتن کلیدهای هر میکرو بمدت یک ثانیه ، دماهای سنسور های دیگر را می توان مشاهده کرد که با رها کردن دکمه دوباره به مالت اولیه فود بر می گردد. با تغییر دما باید یکی از کلید ها را فشار داد تا مدار Refresh شود.



با تشکر محمد مسن شماخی