

## ORDEM DE TRABALHO

REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGData Início Execução: Numero OT: 7603910 01/06/2024 000001 - JOSE MAZEMI MATIAS TEIXEIRA 30/06/2024 Data Fim Execução: Resp. Serviço: Resp. Serviço Substituto: BEQ - BEQ ENERGIA LTDA Data Prog. Início: Executor: Endereco: 13600000000 - CANINDE- CEARÁ Localidade : **CANINDE** Localização: Data Emissão: Datas Execução: Início: \_\_\_/\_\_\_ Hora \_\_\_:\_\_ Fim: \_\_\_/\_\_\_ Hora \_\_\_:\_\_ Instrução de Trabalho: IT1023 OEM EDBR-WKI-OMBR-OEM-21-1023-EDBR R04 - PODAR ÁRVORES EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO A Descrição / Motivo do Trabalho: REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGO DO ALIMENTADOR 02S3-SLC/CND Solução Proposta / Instalação: REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGO DO ALIMENTADOR 02S3-SLC/CND Solicitação Nº Comercial: ET / Projeto: Instalações Descrição Instalações Posição/Trecho Equipamento/Poste 02S3-SLC/CND **DEFEITOS** LOCALIZACAO **OBSERVACAO DEFEITOS DESCRICAO** OCORR. CRIT. **Materiais** Materiais Descrição Previsto U.M Mão de Obra Codigo Descrição Previsto Valor R\$ Medição Ocorrência

Relação de Técnicos

ANTONIO MESSIAS CRUZ PEREIRA JOSE MAZEMI MATIAS TEIXEIRA ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DE CASTRO PEDRO JORGE SILVA DE OLIVEIRA

## Observações

Análise de R Foi realizada		RSA AO PÉ D	O POSTE" (Avalia	ação de Risco)		SIM()	NÃO ( )	
Alguma situação de risco considerada impeditiva para a realização do serviços? Explique: SIM( )NÃO( )								
DICAS: Desligar, Impedir/Bloquear, Constatar Ausência de Tensão, Aterrar e Sinalizar.								
Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança. Nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão, poderá ser invocada para justificar a realização de um trabalho sem segurança.								
Observações	de Campo							
Conformidad	le							
Data:/	'	Ass:						