

CARLOS RENAN BARBOZA BRAGA
HELTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO
PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUSA
FRANCISCO EELKAPONE ALMEIDA FEITOSA
FRANCISCO VAGNER SILVA SOARES
PEDRO DAMASCENO MATOS FILHO

ORDEM DE TRABALHO

REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGData Início Execução: Numero OT: 7609548 01/06/2024 000001 - FRANCISCO EELKAPONE ALMEIDA FEITOSA 30/06/2024 Resp. Serviço: Data Fim Execução: Resp. Serviço Substituto: BEQ - BEQ ENERGIA LTDA Data Prog. Início: Executor: Endereco: 13600000000 - CANINDE- CEARÁ Localidade : **CANINDE** Localização: 10/06/2024 Data Emissão: Datas Execução: Início: ___/___ Hora ___:__ Fim: ___/___ Hora ___:__ Instrução de Trabalho: IT1023 OEM EDBR-WKI-OMBR-OEM-21-1023-EDBR R04 - PODAR ÁRVORES EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO A Descrição / Motivo do Trabalho: REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGO DO ALIMENTADOR 02M5-CPE/INP Solução Proposta / Instalação: REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAS AO LONGO DO ALIMENTADOR 02M5-CPE/INP Solicitação Nº Comercial: ET / Projeto: Instalações Descrição Instalações Posição/Trecho Equipamento/Poste 02M5-CPE/INP **DEFEITOS** LOCALIZACAO **DEFEITOS DESCRICAO** OCORR. CRIT. **OBSERVAÇÃO Materiais** Materiais Descrição Previsto U.M Mão de Obra Codigo Descrição Previsto Valor R\$ Medição Ocorrência Relação de Técnicos FRANCISCO RUBENS DE LIMA LOPES

Observações

Análise de R Foi realizada		RSA AO PÉ D	O POSTE" (Avalia	ação de Risco)		SIM()	NÃO ()	
Alguma situação de risco considerada impeditiva para a realização do serviços? Explique: SIM()NÃO()								
DICAS: Desligar, Impedir/Bloquear, Constatar Ausência de Tensão, Aterrar e Sinalizar.								
Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança. Nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão, poderá ser invocada para justificar a realização de um trabalho sem segurança.								
Observações	de Campo							
Conformidad	le							
Data:/	'	Ass:						