

ORDEM DE TRABALHO

U.M

Numero OT: 7494896 CORRECCIÓN DEFECTOS 02S3-SLC/CND Data Início Execução: 01/06/2024 000001 - JOSE MAZEMI MATIAS TEIXEIRA 30/06/2024 Data Fim Execução: Resp. Serviço: Resp. Serviço Substituto: BEQ - BEQ ENERGIA LTDA Data Prog. Início: Executor: Endereco: 1360000000 - CANINDE- CEARÁ Localidade : CANINDÉ Localização: 31/05/2024 Data Emissão: Datas Execução: Início: ___/___ Hora ___:__ Fim: ___/___ Hora ___:__ IT1023 OEM EDBR-WKI-OMBR-OEM-21-1023-EDBR R04 - PODAR ÁRVORES EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO A Instrução de Trabalho: Descrição / Motivo do Trabalho: Manutenção de estradas e acessos 02S3383 Solução Proposta / Instalação: SGM 7124022203 Solicitação Nº Comercial: ET / Projeto: Instalações Descrição Posição/Trecho Instalações Equipamento/Poste 02S3-SLC/CND 02S3383 02S3-SLC/CND **DEFEITOS** LOCALIZACAO **DEFEITOS DESCRICAO** OCORR. CRIT. **OBSERVACAO** 02S3383 4320 A001A 60-Manutenção de estradas e obs acesso com inclinação com grota profunda da estrutura 383 a 389 4.320 MTS QUADRADOS acessos

Materiais

Materiais Descrição Previsto

Mão de Obra

Codigo Descrição Previsto Valor R\$ Medição Ocorrência

Relação de Técnicos

ANTONIO MESSIAS CRUZ PEREIRA
PEDRO JORGE SILVA DE OLIVEIRA
ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DE CASTRO
JOSE MAZEMI MATIAS TEIXEIRA
PEDRO DAMASCENO MATOS FILHO

Observações

Análise de R Foi realizada		RSA AO PÉ D	O POSTE" (Avalia	ação de Risco)		SIM()	NÃO ()	
Alguma situação de risco considerada impeditiva para a realização do serviços? Explique: SIM()NÃO()								
DICAS: Desligar, Impedir/Bloquear, Constatar Ausência de Tensão, Aterrar e Sinalizar.								
Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança. Nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão, poderá ser invocada para justificar a realização de um trabalho sem segurança.								
Observações	de Campo							
Conformidad	le							
Data:/	'	Ass:						