CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD · SALA DE SITUACIÓN BOLIVIA · REPORTE RÁPIDO DE EVENTO · INFORMACIÓN PRELIMINAR

Explosión en empresa farmacéutica · Santa Cruz de la Sierra

Martes 10/11/2026, aprox. 18:00 · Av. Banzer / carretera al norte, cerca del décimo anillo · Corte de información: 22:10 (hora Bolivia) · Fuente: prensa (4 medios), sin informe oficial aún

1 – 2
fallecidos (1 solo en la nota de El Deber, 21:25; los demás medios no reportan fallecidos)

3 – 5
heridos; 2 con quemaduras graves

1 – 2
desaparecidos / atrapados bajo escombros

Gas
causa preliminar: fuga y deflagración (no confirmada)

Qué se sabe


- Explosión en una planta farmacéutica de la zona norte; las estructuras del inmueble se desplomaron. Equipos de rescate buscan personas bajo los escombros (Bomberos Policiales y Fundasol).
- Hipótesis preliminar: fuga de gas y deflagración en cadena de garrafas o recipientes presurizados en el área de producción. Las causas no están confirmadas; peritos de la Policía y bomberos investigan.
- Heridos trasladados a centros de salud y clínicas privadas del norte; algunos primero en vehículos particulares. Se instalaron puestos de coordinación con triaje en el sector.
- La Policía instaló un cordón de seguridad; Homicidios intervino para el levantamiento de un cuerpo (según El Deber).

Cifras por medio (para que se vea la discrepancia)


Medio (hora)	Fallecidos	Heridos	Desaparecidos
El Deber (21:25)	1 (hallada entre escombros)	3	—
Red Uno (21:13)	ninguno	5 (hipótesis: 3 graves con ~90 % quemado)	1
Red Uno / FM La Paz	ninguno	≥4, quemaduras graves y fracturas	2
Tinformas	ninguno	«múltiples», sin cifra	≥1 (Fundasol, comandante E. Bruno)

La cifra más reciente (El Deber, 21:25) reporta un fallecido; lo anterior corresponde a la fase de búsqueda. Falta un informe oficial. No se publica el nombre de la víctima hasta la notificación a su familia.


Dónde ocurrió y cómo se organizó la respuesta



Ubicación en la ciudad (norte). El círculo marca una zona estimada (radio 3,5 km) a partir de «Av. Banzer, cerca del décimo anillo»; la dirección exacta no está confirmada ni geocodificada. Base: OpenStreetMap/CARTO · Referencia geográfica: estimación del sistema a partir de «Av. Banzer, cerca del décimo anillo» (prensa); no es una coordenada confirmada



Detalle del sector estimado (referencial; puede no coincidir con el punto exacto).



Fotografías del hecho: los medios publicaron imágenes con crédito propio (El Deber, Red Uno, Tinformas, Unitel). El sistema no las copia: se enlazan en cada nota para respetar sus derechos. Ver las notas citadas abajo.

Esquema ilustrativo reconstruido a partir de las descripciones de prensa. No es una fotografía ni un plano real; no está a escala.

Relevancia para salud pública

- **Atención de quemados:** hasta 3 pacientes graves; verificar cupo de unidad de quemados y traslado interdepartamental si excede la capacidad local.
- **Riesgo químico:** planta farmacéutica; no se informan sustancias. Pendiente confirmar si hay solventes, gases o principios activos en el área, y si se requiere perímetro ampliado o evacuación de vecinos.
- **Estructura inestable:** riesgo para rescatistas; nuevas explosiones o incendio secundario no descartados.
- **Salud ocupacional:** evento laboral; corresponde notificación a las autoridades de trabajo y revisión de condiciones de gas en la planta.

Para validar con el CCES / SEDES Santa Cruz (no está en la prensa):

- Cifra oficial de víctimas y hospitales de destino.
- Sustancias almacenadas y si hay riesgo para el vecindario.
- Nombre de la empresa y causa confirmada por peritaje.

Fuentes: El Deber («Explosión en una empresa en la zona norte se cobra una vida», 10/11/2026 21:25); Red Uno («Aumenta la cifra de heridos tras explosión en farmacéutica», 10/11/2026 21:13); FM La Paz 96.7; Tinformas. Reporte automatizado de fuentes abiertas; cifras sujetas a cambio hasta que haya informe oficial. Las recomendaciones son propuestas para revisión, no instrucciones oficiales.