点検報告書 開発中

現場用 | 事務用 | 2026/10/27 | 名古屋 | 保守

担当者: 全員 (11名) | 写真報告書 | 作成 | フォルダ

事務用確認

選択日 (0) | 自拠点のサイン済一覧 (4

本日の点検予定	サイン受領完了	事務確認済	事務確認待ち（要処理）
0 件	0 / 0 件	0 件	0 件

自拠点のサイン受領済み点検報告書一覧（4件）

受領日時の新しい順

点検日: 2026-10-22 (09:00〜10:00) | 作業No: 01296546 | 台数: 2台 | 点検員: 鶴見　茂樹 | サイン受領済 | 事務未確認

〇メイツ志賀

愛知県名古屋市北区大野町3-1

署名:

事務確認済にする | 写真報告書 | 補充伝票 | 帳票確認・A4印刷

点検日: 2026-10-21 (09:00〜10:00) | 作業No: 01296517 | 台数: 2台 | 点検員: 鶴見　茂樹 | サイン受領済 | 事務未確認

一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会

愛知県名古屋市千種区今池1丁目8番5号

署名:

事務確認済にする | 写真報告書 | 補充伝票 | 帳票確認・A4印刷

点検日: 2026-09-08 (09:00〜10:00) | 作業No: 01292090 | 台数: 2台 | 点検員: 山道　健介 | サイン受領済 | 事務確認済 (山道　健介)

●プラセシオン東別院

愛知県名古屋市中区千代田4丁目23番22号

署名:

確認済解除　写真報告書 (1件)　補充伝票　帳票確認・A4印刷

点検日: 2026-09-08 (09:00〜10:00)　作業No: 01292220　台数: 10台　点検員: 山道　健介　サイン受領済

事務確認済 (山道　健介)

○安城市中心市街地拠点施設　アンフォーレ本館

愛知県安城市御幸本町504-1

署名: 山 道

確認済解除　写真報告書 (1件)　補充伝票　帳票確認・A4印刷

自 動 ド ア 保 守 点 検 報 告 書

TERAOKA AUTO DOOR MAINTENANCE REPORT

事務検
（未確認

お客様名: ○メイツ志賀
ご住所: 愛知県名古屋市北区大野町3-1
電話番号: —　契約種別: ST

受付番号(作業No): 0129654
点検実施日: 2026-10-22（09:00 〜 10:00
点検員(担当): 鶴見　茂

【判定凡例】 V:良好　A:調整　T:締付　C:清掃　L:注油　△:要注意　×:要交換　ス:交換済　ー:該当無　○:範囲内　M:見積

区分	点検項目	扉 1	扉 2	扉 3	扉 4	扉 5
	扉No / 設置場所 / 機種	– 正面玄関 —	– 扉 2 —	–	–	–
	開閉回数 / 開・閉速度 / タイマー	– 開:8 / 閉:3 (1s)	– 開:8 / 閉:3 (1s)	–	–	–
ドア・サッシ部	ドアの傷	V	V	–	–	–
	異音	V	V	–	–	–
	ガイドレール内の異物	V	V	–	–	–
	全閉時の戸先隙間	V	V	–	–	–
	指詰め防止の確保	V	V	–	–	–
	無目点検カバーの取付状態	V	V	–	–	–
	ドアと隙間(ガイドレール・方立・無目)	V	V	–	–	–
	ステッカー・警告ラベル・戸袋警告ラベル	V	V	–	–	–
懸架部	戸車の磨耗・損傷	V	V	–	–	–
	ドアストッパーの締付	V	V	–	–	–
	ハンガーレールの締付	V	V	–	–	–
	ハンガーレールの汚れ・摩耗	C	C	–	–	–
	脱線防止の締付・隙間・摩耗	V	V	–	–	–
動力・作動部	異音	V	V	–	–	–
	エンジンの取付状態	V	V	–	–	–
	防振ゴムの変形	V	V	–	–	–
	ベルト・チェーン・ワイヤーの締付・張り・摩耗	V	V	–	–	–
	手動開閉	V	V	–	–	–
電源回路	電源スイッチの作動	V	V	–	–	–
	電線の支持・接続・損傷	V	V	–	–	–
	電源・電圧(1Y)	ー	ー	–	–	–

区分	点検項目	扉 1	扉 2	扉 3	扉 4	扉 5
	扉No / 設置場所 / 機種	– 正面玄関 —	– 扉 2 —	–	–	–
	開閉回数 / 開・閉速度 / タイマー	– 開:8 / 閉:3 (1s)	– 開:8 / 閉:3 (1s)	–	–	–
	絶縁抵抗(1Y)	—	—	–	–	–
その他	総合動作(開閉・反転動作の確認)	V	V	–	–	–
	オートロック装置の作動	V	V	–	–	–
	電気錠デットボルトと鍵受けとの隙間	V	V	–	–	–
	システム動作の確認	V	V	–	–	–
	各部締結部増し締め	V	V	–	–	–
センサー部	補助光線センサーの作動状況	V	V	–	–	–
センサー検出範囲	有効開口幅 / 外部センサー	1200㎜ / ○	1200㎜ / ○	—	—	—
	内部センサー	○	○	—	—	—

【点検結果・所見・総合特記事項】
ベルトに軽微な摩耗あり。次回点検時の消耗品交換を推奨いたします。

※安全基準(JADA規格等)に基づき適正な維持管理をお願い申し上げます。

お客様ご確認（受領署名）



受領日: 2026-10-22　　**ご担当者**