Sprawozdanie z projektu

"Odbiornik alfabetu Morse'a: czujnik światła jest odbiornikiem, a nadajnikiem impulsy z latarki"

Technika mikroprocesorowa 2

Elektronika i Telekomunikacja, rok III

Michał Szpila

gr. wtorek 9:35

1. Cel projektu


Celem projektu było stworzenie odbiornika alfabetu morse'a, gdzie czujnik światła jest odbiornikiem, a nadajnikiem światło z latarki. Sygnał odebrany przez czujnik światła jest dekodowany i wysyłany przez UART do komputera.

2. Elementy oraz schemat połączeń

Układ zawiera następujące elementy:

- płytkę FRDM-KL05Z wraz z wbudowaną diodą RGB,
- czujnik światła ALS-PT19
- wyświetlacz LCD + Ekspander,

Schemat połączeń:



Czujnik światła:

- + → P3V3
- → GND
- OUT → PTA0

LCD1602 + Ekspander:

- SCL → PTB3
- SDA \rightarrow PTB4
- Vdd → P5V USB

3. Działanie programu

Po uruchomieniu odbiornika na drugim wierszu wyświetlacza LCD mogą widnieć trzy komunikaty:

- 1) "Nadawanie w toku"
- 2) "Dekodowanie..."
- 3) "Koniec znaku.."

Pierwszy z nich oznacza że program oczekuje na następny element znaku wysyłanego przez nadajnik. Drugi informuje nas, że program przestał czekać na kolejne elementy znaku i rozpoczyna dekodowanie. Trzeci oznacza, że cały proces dekodowania się zakończył i użytkownik może rozpocząć nadawać kolejny znak. Dodatkowo na wyświetlaczu LCD, możemy po każdym nadanym elemencie zobaczyć jaki ciąg elementów nadaliśmy(np. po nadaniu 3 sygnałów krótkich wyświetlony zostanie "Sygnal: •••"). Aby nadawanie stało się łatwiejsze, program informuje nas jak w danym momencie program interpretuje nasz sygnał. Służy do tego dioda RGB, sygnał krótki '•', jest oznaczony kolorem czerwonym, a sygnał długi '—' oznaczony jest kolorem niebieskim. Taki zabieg znacznie utrudnia wysłanie złego sygnału do odbiornika. Aby zapobiec wysłania zbyt dużej liczby elementów, przy wysłaniu do odbiornika np. '••—••—•' program poinformuje nas o tym na wyświetlaczu LCD oraz zresetuje cały nadany sygnał. Tę funkcjonalność możemy wykorzystać do anulowania nadawanego znaku w przypadku kiedy pomyliśmy element ciągu. Gdy nadany sygnał nie znajdzie odzwierciedlenia w tablicy dekodującej, w terminalu zostanie wyświetlony [0 0].

4. Instrukcja obsługi

Aby zacząć nadawać trzeba tylko zaświecić latarką na czujnik przez odpowiednią ilość czasu. Kolor diody informuje nas w jakim zakresie czasowym w danym momencie jesteśmy. Aby program odczytał element znaku, przestajemy świecić na odbiornik. Na ekranie LCD wyświetla się element '•' lub '—'. Następny element możemy nadać kiedy na ekranie pojawi się komunikat "Nadawanie w toku". Powtarzamy te czynności dotąd osiągniemy pożądany wzór znaku np. '—•——'. Po nadaniu wszystkich elementów znaku, czekamy aż pojawi się komunikat "Dekodowanie..." (najpierw pojawi się komunikat "Nadawanie w toku" ale go ignorujemy), który informuje nas że znak właśnie został zdekodowany i wysłany uart'em do komputera. Następnie wyświetlony zostanie komunikat: "Koniec znaku ..", który informuje nas, że możemy rozpocząć nadawać kolejny znak. Nadawać sygnał możemy tylko kiedy komunikat na wyświetlaczu to "Nadawanie w toku" i "Koniec znaku", ponieważ wtedy program będzie działał poprawnie.

Tabela poniżej przedstawia jak wygląda konwersja sygnału świetlnego na konkretny znak:

•	E	_•	N
•—	Α		0
•	W	•	G
••	R	-•-	K
•	J	-••	D
••	Р		۸
•-••	L	•	%
••	I	•-	Q
••-	U	••	Z
•••	S	-•	Υ
•••	F	-•-•	С
•••—	V	•-•-	\
••••	Н	••——	#
_	Т	-•••	В
	M	-••-	X
•	1	•-•-	n
••	2	••	_
•••——	3	••	:
••••	4	-•-•	;
••••	5	••——••	?
-•••	6	-•-•	!
••	7	-•••-	-
••	8	•-•-•	+
•	9	-••-•	/
	0	_••	(
•-•-		_•)
	,	-•••-	=
•	1	••-	@

5. Pliki źródłowe

main.c – główny kod programu

lcd1602.c i lcd1602.h – obsługa wyświetlacza lcd

i2c.c i i2c.h - obsługa linii I2C

ADC.h i ADC.c – obsługa przetwornika analogowo-cyfrowego

uart0.c i uart0.h – obsługa portu szeregowego UART