NOTA TECNICA COLONNA DI SCARICO

Condominio Via Giuseppe Verdi 8 Bologna
Sopralluogo del 12 del mese, unita Int. 2

Riscontro: perdita attiva nel tratto verticale sotto il bagno.
Intervento proposto: sostituzione di 1,5 metri di colonna in PVC.
Tempi stimati: una giornata lavorativa.

Documento dimostrativo privo di valore legale.