## humiSensor + init(); void

«boundary»

+ init(); void + exit(); void + getValue( float \* ); int