
Umbilical interconnect



J4 auf LFXP2-Bord mit SIL5 KEY2 bestücken



Datum	Name	Änderung		
LFXP2 uCor	e prototyping	Error : logo.bmp file not :	Coun	
Entwickler: Klaus Schleisiek			1 — —	Oun
			GmbH	
Datum: 10-N		Plan o von o		
Datei: D:\technik\Microcore\Hardware\XP2_8_protoboard\umbilical.sch				