

## GUÍADE EJERCICIOS Nº 5 UART Y SPI

Objetivo: Familiarizarse con los periféricos UART y SPI.

## **UART**

- 1. ¿Cuántas UART tiene el procesador MK64FN1M0VLL12? Indicar cuál de estas es accesible por el usuario en la placa de evaluación (indicar conectores / pines) ¿Por qué pines del MCU sale el terminal TX de la UARTO?
- 2. Escribir un programa que transmita en forma repetitiva el siguiente string: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" <CR>,<LF>

Se deberán probar 3 versiones del mismo

- a. Bloqueante
- b. Con interrupciones
- c. Con interrupciones + FIFO

En cada caso se deberá capturar en el osciloscopio la línea de salida de datos (TX) y un pin para medir en uso de la CPU (debug Pin) y medir el uso de la CPU.

3. Escribir un driver para la UART del MCU K64F, basándose en el archivo uart.h adjunto.

## SPI

- 4. En base a la información del manual del usuario, escribir un driver para la SPI.
- 5. Escribir un programa que permita configurar la frecuencia de salida del pin CLKOUT del IC MCP25625 (ver esquemático de la placa CAN provista por la cátedra y la hoja de datos del integrado MCP25625). Adjuntar una captura que se muestre la señal SPI y el cambio de frecuencia de CLKOUT.