


GUÍA DE EJERCICIOS Nº 10 TOOLCHAIN

- 1. Estudiar en profundidad los archivos de "guia_toolchain".
- 2. Investigar el compilador que está instalado con el MCUExpresso IDE:
 - a. En Windows:
 - Abrir "cmd.exe" en Windows (NO PowerShell) y navegar al directorio del código fuente
 - Agregar el directorio del toolchain al path: set PATH=C:\NXP\MCUXpressoIDE 11.0.0 2516\ide\tools\bin;%PATH%


En Linux:

- Abrir la consola
- Agregar el directorio del toolchain al path: export PATH=/opt/.....\${PATH}
- b. Probar el compilador: arm-none-eabi-gcc -version
- c. ¿Qué versión es?
- 3. Compilar cada archivo por separado, activando la generación de información de debug (-ggdb3), y sin optimización (-O0).
- 4. Linkear (via gcc) los objetos, para producir un ejecutable.
- 5. Analizar las secciones del ejecutable con arm-none-eabi-objdump
- 6. Extraer el binario con arm-none-eabi-objcopy y analizarlo con un editor hexadecimal.
- 7. Escribir un script que compile y linkee el ejecutable (.bat o .sh)
- 8. En el MCUXpresso:
 - a. Crear un proyecto nuevo "Makefile project with existing code"
 - b. En el Environment, configurar el PATH:




c. Configurar el builder:






d. Intentar un build, para verificar.

e. Configurar el debugger:



Guía De Ejercicios N° 11 Página 2





- f. Cargar el programa, y debuguear paso a paso en assembler desde el _reset_vector.
- 9. Editar un main() para que titile un LED.
- 10. ¿Qué clock está usando el micro?
- 11. Extra: crear un makefile, y configurar el builder para el makefile.