Smart Industry — Historico de Telemetria e Manutencao (Sintetico)

Referencia: HIST-AST-2026 | Periodo: Jan/2026 - Set/2026

Documento sintetico gerado para fins de teste e demonstracao de indexacao em Azure AI Search. Nao representa equipamentos, pessoas ou incidentes reais.

1. INJ-002 — Injetora 2 (Linha de Moldagem A)

Fabricante: Haitian (dado fictício) | Instalacao: 03/2019 | Ultima revisao geral: 11/2025.

Data	Evento	Temp. (°C)	Vibracao (mm/s)	Acao tomada
14/03/2026	Alerta alta	191	1,1	Inspecao de resistencias de aquecimento
02/06/2026	Alerta alta	193	1,2	Substituicao de termopar da zona 3
19/08/2026	Manutencao preventiva	—	—	Lubrificacao e calibracao de sensores
22/10/2026	Alerta critica	210	1,3	Em aberto — parada controlada recomendada

2. ROB-003 — Braco Robo C (Celula de Solda)

Fabricante: Kawasaki (dado fictício) | Instalacao: 07/2021 | Gateway IoT Edge: GW-ROB-07.

Data	Evento	Status comunicacao	Acao tomada
05/02/2026	Falha de comunicacao intermitente	Instavel	Reinicio do gateway
17/05/2026	Falha de comunicacao	Offline 40 min	Troca de cabo Ethernet industrial
30/07/2026	Manutencao preventiva	Normal	Atualizacao de firmware do gateway
22/10/2026	Sem comunicacao (atual)	Offline	Em aberto — verificar gateway/sensor

3. CNC-003 — Fresa CNC 1 (Centro de Usinagem)

Fabricante: DMG Mori (dado fictício) | Instalacao: 09/2018 | Limite de temperatura: 85 °C.

Data	Evento	Temp. (°C)	Acao tomada
11/01/2026	Alerta alta	86	Verificacao de fluido de corte
28/04/2026	Alerta alta	87	Limpeza de filtro de refrigeracao
15/09/2026	Manutencao preventiva	—	Revisao de rolamentos do fuso
22/10/2026	Alerta alta (atual)	89	Em aberto — inspecao planejada recomendada

4. CVY-003 — Esteira 3 (Linha de Embalagem)

Fabricante: Interroll (dado fictício) | Instalacao: 05/2020 | Limite de vibracao: 0,6 mm/s.

Data	Evento	Vibracao (mm/s)	Acao tomada
20/02/2026	Alerta alta	0,61	Alinhamento de rolos
09/06/2026	Alerta alta	0,63	Lubrificacao de rolamentos
22/10/2026	Alerta alta (atual)	0,70	Em aberto — inspecao planejada recomendada