智能机器人技术第二次作业

陈铭涛

16340024

因此需要3个独立的多项式,

求解得
$$egin{cases} a_0 &= heta_0 \ a_1 &= \omega_0 \ a_2 &= rac{3}{t_f^2}(heta_f - heta_0) - rac{1}{t_f}(2\omega_0 + \omega_f) \ a_3 &= -rac{2}{t_f^3}(\omega_f - \omega_0) + rac{1}{t_f^2}(\omega_0 + \omega_f) \end{cases}$$

共需要12个系数

2. (1) 由条件代入公式得:

$$\begin{cases} a_0 = 5 \\ a_1 = 0 \\ a_3 = \frac{255}{16} \\ a_3 = -\frac{85}{32} \end{cases}$$

位置函数:

$$\theta(t) = 5 + 15.9375t^2 - 2.65625t^3$$

求导得角速度与角加速度:

$$\dot{\theta}(t) = 31.875t - 7.96875t^2$$

$$\ddot{\theta}(t) = 31.875 - 15.9375t$$

(2) 角加速度值条件:

$$\ddot{ heta} \geq rac{4(80-(-5))}{4^2} = 21.25$$

设加速度 $\ddot{ heta}=25$,则

$$t_a = \frac{4}{2} - \frac{\sqrt{25^2 \times 4^2 - 4 \times 25 \times (80 - (-5))}}{2 \times 25} = 1.2254$$

则轨迹终止点角速度与关节角度:

$$egin{aligned} \dot{ heta}_{ta} &= \ddot{ heta}t_a = 30.635 \ & heta_1 &= heta_0 + rac{1}{2} \ddot{ heta}t_a^2 = 32.5401 \end{aligned}$$