


Sensores de Posición



Motor de cinta



Estado MARCHA

Selección 2 →

Numero de Piezas	20
Numero de Piezas en A	05
Numero de Piezas en B	08
Numero de Piezas en C	01

Panel de Control

HL1

HL2

HL3

SB1

SB2

SA

QS

Volver