

- 

Overview
- 

KPIs del turno
- 

Tendencias
- 

Alarmas
- 

Trazabilidad
- 


Piezas con problema
- 

Mantenimiento

Análisis Pareto — Últimos 30 días

Total: 187 eventos · MTBF planta: 14.2 h · MTTR promedio: 22 min

Frecuencia por tipo de alarma



Regla 80/20: los 3 primeros tipos representan el 78% del total

Top 5 fallas

- CRC Error en bus de datos
- Timeout en cilindro alimentación
- Baja presión neumática general
- Falla sensor inductivo S04
- Sobrecalentamiento motor principal

Recomendación

Priorizar mantenimiento preventivo en bus de datos Modbus y revisar calibración del sensor S04 antes del término del turno actual.

Generar reporte