Ficha del sensor ficticio SX-20

1. Instalacion

Montar sobre una superficie plana con tornillos M4.

2. Especificaciones

Alcance: 4 m. Temperatura de trabajo: 0 a 50 C.