BLACK Prepare-se para a maior promoção da FRIDAY nossa história! Só no dia 23.nov:)

QUERO PARTICIPAR











Início > Arduino > Mostrando a temperatura no LCD 16×2 com o sensor DHT11



Mostrando a temperatura no LCD 16×2 com o sensor DHT11

Arduino, Display • 15 de janeiro de 2014 • Adilson Thomsen

No nosso primeiro artigo sobre o sensor de temperatura e umidade DHT11 aqui no blog FILIPEFLOP, mostramos como acompanhar as informações de temperatura e umidade no monitor serial, método ideal para quem ainda não tem um display LCD. Para quem já tem um LCD 16×2 e quer melhorar o projeto, vamos mostrar como ligar o sensor DHT11 juntamente com o display e mostrar nele as informações que precisamos.



Utilizando o sensor DHT11

Para este circuito, você pode utilizar o módulo DHT11 ou apenas o sensor DHT11. A ligação dos dois é idêntica e utiliza apenas um pino para ligação ao Arduino.




Uma característica do sensor DHT11 é que ele não fornece informações "quebradas" de temperatura. Isso significa que o sensor vai mostrar as informações de, por exemplo, 18, 20, 25 graus, mas não as casas decimais de 18,2 ou 25,6 graus.

O display LCD 16×2 que vamos utilizar, baseado no controlador HD44780, é um display com backlight azul e caracteres na cor branca, com os pinos de conexão na parte superior numerados de 1 a 16. A conexão básica ao Arduino usa 6 pinos :

- Pino 4 (RS) ligado ao pino 12 do Arduino
- Pino 6 (E) ligado ao pino 11 do Arduino
- Pino 11 (D4) ligado ao pino 5 do Arduino
- Pino 12 (D5) ligado ao pino 4 do Arduino
- Pino 13 (D6) ligado ao pino 3 do Arduino
- Pino 14 (D7) ligado ao pino 2 do Arduino

O pino 3 do display será ligado ao pino central de um potenciômetro de 10K, que tem a função de regular o contraste. As demais ligações são feitas ao GND (pinos 1, 5 e 16) e aos 5v do Arduino (pinos 2 e 15), e qualquer inversão pode impedir a exibição dos caracteres :



No programa, vamos utilizar a biblioteca LiquidCrystal para controle do LCD (esta biblioteca já vêm instalada na IDE), e também a biblioteca DHT, que pode ser baixada neste link.

Para mostrar o símbolo do grau (°), podemos utilizar um dos caracteres especiais disponíveis nesse display, usando o comando

lcd.print((char)223);

Ou criar um caractere customizado, com a forma mais arredondada. Para isso, criamos um array e desenhamos nosso próprio símbolo, e para utilizá-lo no programa, usamos o comando

lcd.createChar(valor, data);

onde *valor* se refere ao nome que daremos ao caractere especial, podendo ser um número de 0 a 7, e *data* se refere ao array criado para formar o símbolo do grau.

O comando **delay** no final do programa não deve ter um valor abaixo de 2000 (2 segundos), que é o valor mínimo para que o sensor possa fornecer os dados corretamente.

```
//Programa : Temperatura e umidade com o DHT11 e LCD 16x2
 2
     //Autor : FILIPEFLOP
 3
 4
     #include <LiquidCrystal.h> //Carrega a biblioteca LCD
 5
     #include <DHT.h> //Carrega a biblioteca DHT
 6
 7
     //Define a ligação ao pino de dados do sensor
 8
     #define DHTPIN A5
 9
10
     //Define o tipo de sensor DHT utilizado
11
     #define DHTTYPE DHT11
12
13
     DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
14
15
     //Define os pinos que serão ligados ao LCD
     LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
16
17
18
     //Array simbolo grau
19
     byte grau[8] ={ B00001100,
20
                      B00010010,
21
                      B00010010,
                      B00001100,
22
23
                      B00000000,
24
                      B00000000,
25
                      B00000000,
26
                      B00000000, };
27
28
     void setup()
29
30
     Serial.begin(9600); //Inicializa a serial
31
     lcd.begin(16,2); //Inicializa LCD
32
     lcd.clear(); //Limpa o LCD
33
     //Cria o caractere customizado com o simbolo do grau
34
     lcd.createChar(0, grau);
35
36
37
     void loop()
38
39
     float h = dht.readHumidity(); //Le o valor da umidade
40
     float t = dht.readTemperature(); //Le o valor da temperatura
41
     lcd.setCursor(0,0);
42
     lcd.print("Temp : ");
     lcd.print(" ");
43
44
     lcd.setCursor(7,0);
45
     lcd.print(t,1);
46
     lcd.setCursor(12,0);
47
48
     //Mostra o simbolo do grau formado pelo array
49
     lcd.write((byte)0);
50
51
     //Mostra o simbolo do grau quadrado
52
     //lcd.print((char)223);
53
54
     lcd.setCursor(0,1);
55
     lcd.print("Umid : ");
     lcd.print(" ");
56
57
     lcd.setCursor(7,1);
58
     lcd.print(h,1);
59
     lcd.setCursor(12,1);
60
     lcd.print("%");
61
62
     //Intervalo recomendado para leitura do sensor
63
     delay(2000);
64
     }
```

Gostou? Deixe seu comentário logo abaixo. Em caso de dúvidas, caso queira trocar uma ideia, ou até mesmo dividir seu projeto, acesse nosso Fórum!