コンパイル時は console を確認する.

それぞれのデバイスのコードの先頭に,

PUBLIC uint8 au8DefaultTCLinkKey[16] = $\{0x5a, 0x69, 0x67, 0x42, 0x65, 0x65, 0x41, 0x6c, 0x6c, 0x69, 0x61, 0x6e, 0x63, 0x65, 0x30, 0x39\};$

を追加し、ZPS_vAplSecSetInitialSecurityState は、APP_vInitialise 関数の ZPS_eAplAfInit(); 関数の後に設定した.

実行した terminal の結果は,

- ・coordinatorは、アルベルト先生のようになった.(成功)
- ・router は、ずっと APP: No event to process! が表示される.
- ・enddevice は、terminal に何も表示されない.
- ->原因は enddevice にいれる.bin コードが JN-AN-1184 でなければいけないのに, JN-AN-1174 になっていた. 再度接続後, 成功した.
- コードに追加した PUBLIC uint8 au8DefaultTCLinkKey[16]の意味について.

```
Problems Tasks Console Properties Penddevice Router Coordinator69

Serial: (COM6, 115200, 8, 1, None, None - CONNECTED) - Encoding: (ISO-8859-1)

APP: Going to sleep (CB)

APP: Woken up (CB)

APP: Polling for data

APP: No event to process!

APP: vCheckStackEvent: ZPS_EVENT_NEW_POLL_COMPLETE, status = 235

APP: Going to sleep (CB)

APP: Woken up (CB)

APP: No event to process!

APP: No event to process!

APP: VCheckStackEvent: ZPS_EVENT_NEW_POLL_COMPLETE, status = 235

APP: Going to sleep (CB)
```

```
🖺 Problems 🖄 Tasks 📮 Console 🗀 Properties 🐶 enddevice 🐶 Router 🖾 💸 coordinator69
  Serial: (COM7, 115200, 8, 1, None, None - CLOSED) - Encoding: (ISO-8859-1)
APP: No event to process!
APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: No event to process!
  APP: vCheckStackEvent: ZPS_EVENT_AF_DATA_INDICATION
ıtic
           Profile :0
           Cluster:13
           EndPoint:0
  APP: No event to process!
None CLOSED) Encoding (ISO 8850 1)
```

○HA(Home Automation)

複数の HA アプリケーションを同じネットワークを介して制御できる.

OLL(Light Link)

システム内の制御ノードから1つまたは複数のモノを制御することができる.

>普通の照明システム(他の HA アプリケーション領域を持たない)の場合、ZigBee Light Link (ZLL) プロファイルは、HA プロファイルの代替手段を提供する.

参考文献

ZigBee Home Automation User Guide (nxp.com)

ZigBee Light Link User Guide (nxp.com)

```
○association 後にコーディネータにデータを送信するようにテンプレートを変更.
OS_TASK 関数より、コードの流れは
vStartup()
>vWaitForNetworkDiscovery(sStackEvent)
>vWaitForNetworkJoin(sStackEvent)
> vHandleStackEvent(sStackEvent)
なので、vHandleStackEvent(sStackEvent)関数にデータの送受信するコードを追加する.
app_coordinator.c app_sieeping_enddevice.c app_rodter.c
 OS_TASK(APP_taskCoordinator)
     ZPS_tsAfEvent sStackEvent;
     sStackEvent.eType = ZPS_EVENT_NONE;
     /* check if any messages to collect */
     if (OS_E_OK != OS_eCollectMessage(APP_msgZpsEvents, &sStackEvent))
         DBG_vPrintf(TRACE_APP, "APP: No event to process\n");
     }
     if (OS_eGetSWTimerStatus(App_tmr1sec) == OS_E_SWTIMER_EXPIRED)
         OS_eContinueSWTimer (App_tmr1sec, APP_TIME_MS(1000), NULL);
     switch (s_eDeviceState)
         case E_STARTUP:
             vStartup();
         }
         break;
         case E_NETWORK_FORMATION:
             vWaitForNetworkFormation(sStackEvent);
         break;
         case E_RUNNING:
             vHandleStackEvent(sStackEvent);
         break;
         default:
             /* Do nothing */
         break;
```

Coordinat には"No event to process" が表示されていたので、上の OS_TASK 関数の switch 文の前のコードに問題あり.

🗈 Problems 🛮 Tasks 🖳 Console 🕮 Properties 🥒 EndDevice 🐶 Router 🧬 Coordinator69 🖾