Enddevice \rightarrow Coordinator に約 100byte のデータ(100 文字の文字列)を送受信する実験を行った.

【100 文字の文字列を送信】

・以下の画像は、Enddeviceのコードと送信結果である.

Enddevice から Coordinator へ 100 文字のデータ(START…END)を送信

送信した文字列データと Coordinator へ送信した事を示す status = 0 が表示されてある.

・以下の画像は、Coordinator の受信結果である.

しかし、100 文字の文字列が表示されておらず、エラーになっている. このエラーコードは、まだ未解決.

```
Problems Console Properties Router PendDevice Serial: (COM8, 115200, 8, 1, None, None - CLOSED) - Encoce Error Code 0

APP: Monitor Sensors ZPS_EVENT_ERROR Error Code 0
```

【21 文字の文字列を送信】

・以下は Enddevice のコードと送信結果である.

```
//100byteの文字列実験用コード
u160ffset = 0;
uint8 buffer[] = "StartFromEnddeviceEND";
for (i = 0; i < 21; i++) {
            u160ffset += PDUM_u16APduInstanceWriteNBO(hAPduInst, u160ffset,"b", *(buffer + i));
            DBG_vPrintf(TRUE, "%c", *(buffer + i));
        }

        DBG_vPrintf(TRACE_APP, "\n");

// u160ffset += PDUM_u16APduInstanceWriteNBO(hAPduInst, u160ffset,"a\x10", RxByte); //16進数センサデータ

PDUM_eAPduInstanceSetPayloadSize(hAPduInst, u160ffset);

if (hAPduInst == PDUM_INVALID_HANDLE)
{
        DBG_vPrintf(TRUE, "PDUM_INVALID_HANDLE\n");
        } else {

        Problems © Console © Properties ** Router ** EndDevice ** Coordinator ** 100Enddevice ** ** ** 100Coordinator ** Serial: (COM3, 115200, 8, 1, None, None - CLOSED) - Encoding: (ISO-8859-1)

APP: APP_taskEndPoint: ZPS_EVENT_APS_DATA_CONFIRM Status 0, Address 0x001b

StartFromEnddeviceEND

APP: No event to process
APP: APP_taskEndPoint: ZPS_EVENT_APS_DATA_CONFIRM Status 0, Address 0x001b

StartFromEnddeviceEND

APP: No event to process
APP: APP_taskEndPoint: ZPS_EVENT_APS_DATA_CONFIRM Status 0, Address 0x001b

StartFromEnddeviceEND

StartFromEnddeviceEND
```

100 文字と同様に, 送信した文字列データと Coordinator へ送信した事を示す status = 0 が表示されてある.

·Coordinator の受信結果も同様なエラーになっている.

【ブロードキャスト通信で実験】

Coordinator のデバイスの MAC アドレス指定でユニキャスト通信をしていたが, 今回は Coordinator の 1 台のみのため, ブロードキャスト通信で実験した.

しかし、Coordinatorで受信することができず、表示結果も同じであった.

【Coordinator のデバイス変更】

同様な結果であった.

卒論時では、「FromEnddevice」という文字列を Enddevice → Router → Coordinator というマルチホップ型で送受信できていた.

【現在の養殖場での通信環境】辻先生からの連絡

無線 WiFi 経由で,

- ・LED パネル 10 台,
- ・水中 LED 4 台,
- ・センサ 6台(水質計2台,分光計3台,温湿度計1台)

が接続されている.

その内、無線 AP から遠く(部屋の角)に設置している分光計と水中 LED においてデータの取りこぼしが起こっている.

辻先生との会話の中で、実際の環境に合わせて、センサ(Enddevice)が複数の場合を想定しての通信実験する案が出た。データ量が増え、送信間隔が短くなったときに、あえてホップさせて、問題なく通信できるかも確認する。