Lista 2

Exercício 1:

1 - O comprimento global de um acendedor de cigarros para carros é monitorizado usando gráficos \bar{X} e R. A tabela a seguir fornece o comprimento para 20 amostras de tamanho 4. (As medidas são codificadas a partir de 5,00 mm, isto é, o valor 15 é 5,15 mm.)

- (a) Usando todos os dados, encontre os limites tentativas de controle para os gráficos \bar{X} e R, construa o gráfico e plote os dados.
- (b) Use os limites tentativas de controle do item (a) para identificar pontos fora de controle. Se necessário, reveja seus limites de controle, considerando que qualquer amostra fora dos limites de controle poderá ser eliminada.

Amos	tra 1	2	3	4
1	15	10	8	9
2	14	14	10	6
3	9	14	9	11
4	8	6	9	13
5	14	8	9	12
6	9	10	7	13
7	15	10	12	12
8	14	16	11	10
9	11	7	16	10
10	11	14	11	12
11	13	8	9	5
12	10	15	8	10
13	8	12	14	9
14	15	12	14	6
15	13	16	9	5
16	14	8	8	12
17	8	10	16	9
18	8	14	10	9
19	13	15	10	8
20	9	7	15	8

▶ Code


Cálculos para gráfico de controle da média usando amplitude

▶ Code

Gráfico de controle da média

▶ Code

Gráfico de controle da Média




Pela observação do gráfico de média associado à amplitude, não há nenhuma amostra fora dos limites de controle.

Cálculos para gráfico de controle da amplitude

► Code

Gráfico de controle da amplitude

► Code



Pela observação do gráfico de amplitude, não há nenhuma amostra fora dos limites de controle.

Exercício 2:


2 - Usando todos os dados do exercício q, encontre os limites tentativas de controle para os gráficos \bar{X} e S, construa o gráfico e plote os dados. Use os limites tentativas de controle do item (a) para identificar pontos fora de controle. Se necessário, reveja seus limites de controle, considerando que qualquer amostra fora dos limites de controle poderá ser eliminada.

Cálculos para gráfico de controle da média usando desvio padrão

▶ Code

Gráfico de controle da média

▶ Code



Pela observação do gráfico associado ao desvio padrão, não há nenhuma amostra fora dos limites de controle.


Amostras

Cálculos para gráfico de controle do desvio padrão

► Code

Gráfico de controle do desvio padrão

► Code



Pela observação do gráfico associado ao desvio padrão, não há nenhuma amostra fora dos limites de controle.

Exercício 3:

3 - Construir gráficos para valores individuais e amplitudes móveis com os dados a seguir de um dado processo contínuo:

Amostra	х
1	116
2	190
3	136
4	128
5	144
6	110
7	141
8	115
9	145
10	111
11	77
12	147

13	207	
14	142	
15	68	
16	160	
17	122	
18	153	
19	184	
20	133	
21	173	
22	152	
23	195	
24	99	
25	125	

Cálculos para gráfico de controle de medidas individuais usando amplitude móvel


▶ Code

Gráfico de controle de medidas individuais usando a média associada a amplitude móvel

▶ Code

Gráfico de controle de medidas individuais

Usando a média associada amplitude móvel



Pela observação do gráfico associado à amplitude móvel, não há nenhuma amostra fora dos limites de controle.

Cálculos para gráfico de controle de medidas individuais usando desvio padrão móvel

▶ Code

Gráfico de controle de medidas individuais usando desvio padrão móvel

▶ Code

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom_point()`).

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom_line()`).

Gráfico de controle para amplitudes móveis

