
a
sensör sayısı hatayı tohum aralığının dışına taşımıyor
bağıl L2 hata
10−3
6 × 10−4
4 × 10−4
3 × 10−4
veri yok · 3 tohum aralığı
0
5
20
80
sensör sayısı Nd (σ = 0.01, düzgün, μ = 1)
b
Nd = 20: yerleşim fark etmiyor, μ = 100 bozuyor
bağıl L2 hata
10−3
6 × 10−4
4 × 10−4
3 × 10−4
veri yok · 3 tohum aralığı
düzgün μ = 1
köşe μ = 1
alt şerit μ = 1
düzgün μ = 100
c
ağ gürültüyü ezberlemiyor: fizik onu süzüyor (tohum 0)
ölçüme göre RMSE
gerçeğe (FDM) göre RMSE
gürültü düzeyi
sensörlerde θ RMSE
10−2
10−3
L2 9.1e-04
L2 9.6e-04
L2 9.5e-04
σ = 0
σ = 0.01 (≈ 0.5 °C)
σ = 0.05 (≈ 2.5 °C)
d
model Bi = 2 sanıyor (gerçek 4.9): veri hatayı en çok 2 kat düşürüyor
bağıl L2 hata
10−1
10−2
10−3
Q hatası %44
Q hatası %44
Q hatası %32
Q hatası %26
doğru fizik, veri yok (tohum 0)
veri yok
20 sensör μ = 1
20 sensör μ = 100
80 sensör μ = 100