


Internet of Things




Электропитание устройств ІоТ

Шадринск 2018-2019

М. В. Шохирев




Электропитание в ІоТ




Особенности **тот** определяют особые требования к электропитанию:

- работа основана на сетевом взаимодействии устройств;
- сети в проектах **тот** преимущественно беспроводные;
- беспроводная связь требует дополнительных энергозатрат;
- устройства питаются от источников постоянного тока (DC);
- устройства должны работать автономно без обслуживания человеком;
- подключаемые устройства часто должны работать непрерывно при сбоях в электроснабжении;
- устройства должны автоматически возобновлять работу при появлении электропитания после сбоя или при зависании;
- многие устройства должны работать в местах, где нет сети электропитания;



Питание Raspberry Pi



По технической спецификации **Raspberry Pi** для электропитания требует стабильного напряжения 5V (± 25%).

Нужно использовать стабилизированный источник питания с напряжением не более 5.2V и достаточной силой тока.

5.5V считается критическим птанием по вольтажу, 6V — вообще недопустимо! 4.63V — недостаточное напряжением, когда выдаётся предупреждение.


При минимальном энергопотреблении Raspberry Pi Zero может работать от батареи Li-Po с напряжением 3.7V.







Подключение питания



Запитать Raspberry Рі можно несколькими способами:

- Через разъём питания microUSB.
- Через разъём microUSB-OTG (только Raspberry Pi Zero).
- Через физические контакты GPIO: +5V [2,4] и GND [6,9,14,20,25,30,34,39] так подключаются НАТ.
- Через точки подключения "testing pads"/"test points" на Raspberry Pi Zero: +5V (PP1) и GND (PP5,6); на Raspberry Pi 3: +5V (PP1,2) и GND (PP3,4,5,6).












Источники питания




Для Raspberry Рі пригодны разные источники питания:


- Источник питания от сети AC (power supply unit) с выходом 5.1V / 2.5A по microUSB.
- Power Bank (обычно с батареями 18650) и выходом USB на 5V.
- PowerHAT с Li-Po батарей, PiJuice HAT с Li-Po батарей и солнечными панелями.
- PoE HAT (Power over Ethernet).
- Батарея постоянного тока на 12V..9V с понижающим преобразователем до 5V.
- Батарея постоянного тока на 1.5V..3.7V с повышающим преобразователем до 5V.







Автономное питание



Для автономного электропитания **Raspberry Pi**, можно применять батареи и аккумуляторы с платами защиты и преобразования напряжения:

- 18650 UPS Power Supply Device (с подключением через GPIO / testing pads) с 2-мя батареями 18650 по 3.7V;
- Li-ion Battery HAT с батареей AA 1.5V или аккумултором AA 1.2V;
- PowerHAT с Li-Po с батарей 3.7V;
- PiJuice HAT с Li-Po батарей 3.7V и солнечными панелями;
- Power Bank с выходом на 5V и подключением по кабелю USB-microUSB.














Аккумуляторы




Для автономного электропитания применяются батареи, часто аккумуляторы:


			1 /	J., I
Тип	Обозначение	<u>Типоразмер</u>	<u>Напряжение</u>	Ёмкость, mAh
NiMH, NiCd	2400/HR03	AAA	1.2V	5401300
NiMH, NiCd	14500/HR06	AA	1.2V	6003500
LiIo	18650	168A	3.7V	22003600
NiMH, LiIo	1604 "Крона"	PP3	7.48.4V	100700
Pb	VRLA	(для ИБП)	12V	7000
	Cells («банки	и»):		
LiPo	1S	·	3.7V	70750
LiPo	2S		7.4V	10000
LiPo	3S		11.1V	
LiPo	4S		14.8V	

Размер батарей **LiPo** зависит от их ёмкости: больше ёмкость → больше размер.

Для зарядки каждого вида аккумуляторов нужно **обязательно** применять совместимое зарядное устройство!



Соединение элементов питания



Параллельное соединение батарей:

- общее напряжение = напряжению одного элемента питания;
- разрядный ток = сумме токов всех элементов питания.

Для 3-х AA (1.5V, 7.5mA при сопротивлении нагрузки 200Ohm) разрядный ток составной батареи составит 3 * 7,5 = 22,5 mA при напряжении 1.5V.

Последовательное соединение батарей:


- общее напряжение = сумме напряжений всех элементов питания;
- разрядный ток составной батареи = значение для одного элемента питания.

Для 3-x AA (1.5V, 7.5mA при сопротивлении нагрузки 200Ohm) разрядный ток составной батареи составит 7.5mA при суммарном напряжени 3*1.5=4.5V.

Смешанное соединение батарей:

- общее напряжение = сумме напряжений элементов одного плеча (цепочки элементов питания) составной батареи;
- разрядный ток = сумме токов всех плечей (цепочек элементов питания) составной батареи.

6 AA (1.5V, 7.5mA при сопротивлении нагрузки 200Ohm) обеспечит напряжение 3*1.5=4.5V и разрядный ток 2*7.5=15mA.




Составные батареи собираются из одинаковых элементов питания.





Удалённое питание



Когда **Raspberry Pi** расположена в труднодоступном месте, где нет сети электропитания, а заменять батарею неудобно, но есть проводное подключение по сети Ethernet, то можно организовать дистанционное электропитание с помощью технологии **PoE** (Power over Ethernet) по кабелю «витая пара» (UTP):


• Official Raspberry Pi PoE HAT для Raspberry Pi 3 Model B+;

• Pi PoE Switch HAT для Raspberry Pi (до Model B+);

• PoE Passive Splitter Power Cables: разветвители для передачи по кабелю UTP электропитания и данных.











Энергопотребление RPi






Минимальное (без нагрузки), среднее, пиковое потребление нужно знать:

- для подбора правильного источника питания;
- для вычисления времени работы Raspberry Pi от батареи;
- для оценки возможности питания устройств от **Raspberry Pi**.



Питание от GPIO



Физические номера контактов GPIO для питания:


- +5 V [2, 4];
- +3.3 V [1, 17];
- -0 / GND [6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39].

Ограничения для питания от **GPIO**:

- Уровни логических сигналов на контактах GPIO = 3.3 V ± 5%, а не 5V.
- Суммарный ток 2-х выводов 3.3 V должен быть <= 50 mA и <= 3 mA с каждого контакта.
- Суммарный ток 2-х выводов 5 V должен быть <= 300 mA и <= 16 mA с каждого контакта.




Контроль питания



Для стабильной работы узлов **IoT** на основе **Raspberry Pi** желательно программно контролировать качество электропитания: входное напряжение (V), силу тока (A), потребляемую мощность (W). Такой контроль особенно важен при работе от батареи.

Для контроля электропитания можно применять сенсор напряжения и тока **INA219** (GY-219), подключаемый по I²C, который измеряет напряжения до 26V и токи до 3,2A.


Сигнал с шунта и с входного напряжения попеременно через переключатель подается на усилитель, затем на АЦП, после значения напряжения складываются в регистр напряжения, значения тока — в регистр тока. Произведение двух значений — в регистр мощности. Далее по интерфейсу IIC все это отдается в ответ на запрос.







Экономия энергии




Сэкономить электроэнергию можно, снизив энергозатраты устройства:

- оптимизировать работу выполняющихся программ;
- приостанавливать необязательные процессы;
- минимизировать количество устройств, запитанных от **Raspberry Pi**, (запитывать их от других источников питания);
- переводить устройство в режим энергосбережения;
- ограничивать функциональность при низком уровне зарада батареи;
- временно отключать устройство и включать его по необходимости;
- переводить устройство в дежурный режим (stanby mode);
- выводить устройство из stanby mode сигналом по сети (Wake On LAN);

Не все способы возможно применить без дополнительного оборудования.



Питание MCU



Для электропитания <u>микроконтроллеров</u> (MCU), которые часто применяются в проектах **тот**, можно применить большинство упомянутых способов.

Требования к электропитанию MCU:

- Arduino: 5V .. 12V;
 - Arduino Nano V3: 5V DC @ microUSB;
- ESP8266: 2.2V .. 3.6V;
 - модуль ESP-12E «NodeMCU»: 5V DC @ microUSB;
- ESP32: 2.3V .. 3.6V;
 - модуль ESP-32 WROOM-03 Development Board: 5V DC @ microUSB;










Источники



Ссылки на Интернет-ресурсы:

- 10 Ways to Power your Raspberry Pi
- How do I power my Raspberry Pi?
- How Much Power does Raspberry Pi 3A+ plus Use?
- 2 полезных платы электропитания Raspberry Pi Zero
- Understanding the standard connectors and test points
- Способы соединения элементов питания