


Internet of Things




Электропитание

Шадринск 2018-2019

М. В. Шохирев



Электропитание в ІоТ




Особенности **тот** диктуют особые требования к электропитанию:

- он основан на сетевом взаимодействии устройств;
- сети в проектах **тот** преимущественно беспроводные;
- беспроводная связь требует дополнительных энергозатрат;
- подключаемые устройства часто должны работать непрерывно при сбоях в электроснабжении;
- многие устройства должны работать в местах, где нет сети электропитания.



Питание Raspberry Pi



По технической спецификации Raspberry Рі для электропитания требует стабильного напряжения 5V (± 25%).

Нужен стабилизированный источник питания с напряжением не более 5.2V и достаточной силой тока.


5.5V считается критическим птанием по вольтажу, 6V — вообще недопустимо! 4.63V — недостаточное напряжением, когда выдаётся предупреждение.

Raspberry Pi Zero может работать от напряжения 3.7V, но при минимальном энергопотреблении.











Подключение питания



Запитать Raspberry Рі можно несколькими способами:

- Через разъём microUSB.
- Через разъём microUSB-OTG (только Raspberry Pi Zero).
- Через физические контакты GPIO: +5V (2,4) и GND (6,9,14,20,25,30,34,39) HAT.
- Через к точкам подключения "testing pads"/"test points" на Raspberry Pi Zero: +5V (PP1) и GND (PP5,6); на Raspberry Pi 3: +5V (PP1,2) и GND (PP3,4,5,6).














Источники питания




Для Raspberry Рі пригодны разные источники питания:


- Источник питания (power supply unit) на 5.1V / 2.5A с разъёмом microUSB.
- Power Bank (обычно с батареями 18650) и выходом USB на 5V.
- PowerHAT с Li-Po батарей, PiJuice HAT с Li-Po батарей и солнечными панелями.
- PoE HAT (Power over Ethernet).
- Батарея постоянного тока на 12V..9V с понижающим преобразователем до 5V.
- Батарея постоянного тока на 1.5V..3.7V с повышающим преобразователем до 5V.








Автономное питание



Для автономного электропитания **Raspberry Pi**, можно применять батареи, аккумуляторы с платами защиты и преобразования напряжения:

- 18650 UPS Power Supply Device (с подключением через GPIO / testing pads) с 2-мя батареями 3.7V;
- Li-ion Battery HAT с батареей AA 1.5V;
- PowerHAT с Li-Po с батарей 3.7V;
- PiJuice HAT с Li-Po батарей 3.7V и солнечными панелями;
- Power Bank с выходом на 5V и подключением по кабелю USB-microUSB.















Удалённое питание



Когда **Raspberry Pi** расположена в труднодоступном месте, где нет сети электропитания, а заменять батарею неудобно, но есть проводное подключение по сети Ethernet, то можно организовать электропитание с помощью технологии **PoE** (Power over Ethernet):

Official Raspberry Pi PoE HAT для Raspberry Pi 3 Model B+;

Pi PoE Switch HAT для Raspberry Pi до Model B+;

• PoE Passive Splitter Power Cables: разветвители передачи по кабелю UTP электропитания и данных.











Энергопотребление RPi






Минимальное (без нагрузки), среднее, пиковое потребление нужно знать:

- для подбора правильного источника питания;
- для вычисления времени работы Raspberry Pi от батареи;
- для оценки возможности питания устройств от **Raspberry Pi**.



Питание от GPIO




GPIO может обеспечивать питание рецепторов (сенсоров) и эффекторов (актуаторов).

Физические номера контактов GPIO:


- +5 V (2, 4);
- +3.3 V (1, 17);
- -0 / GND (6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39).

Ограничения для питания от **GPIO**:

- Уровни логических сигналов на контактах GPIO = 3.3 V ± 5%, а не 5V.
- Суммарный ток 2-х выводов 3.3 V должен быть <= 50 mA и <= 3 mA с каждого контакта.
- Суммарный ток 2-х выводов 5 V должен быть <= 300 mA и <= 16 mA с каждого контакта.




Контроль питания



Для стабильной работы узлов **IoT** на основе **Raspberry Pi** желательно программно контролировать качество электропитания: входное напряжение (V), силу тока (A), потребляемую мощность (W). Такой контроль особенно важен при работе от батареи.

Для контроля электропитания можно применять сенсор напряжения и тока INA219 (GY-219), подключаемый по I^2C , который измеряет напряжения до 26 V и токи до 3,2 A.


Сигнал с шунта и с входного напряжения попеременно через переключатель подается на усилитель, затем на АЦП, после значения напряжения складываются в регистр напряжения, значения тока — в регистр тока. Произведение двух значений — в регистр мощности. Далее по интерфейсу IIC все это отдается в ответ на запрос.







Экономия энергии




Сэкономить электроэнергию можно, снизив энергозатраты устройства:

- оптимизировать работу выполняющихся программ;
- приостанавливать необязательные процессы;
- минимизировать количество устройств, запитанных от **Raspberry Pi**, (запитывать их от других источников питания);
- переводить устройство в режим энергосбережения;
- временно отключать устройство и включать его по необходимости;
- переводить устройство в дежурный режим (stanby mode);
- выводить устройство из stanby mode сигналом по сети (Wake On LAN);
- ограничивать функциональность при низком уровне зарада батареи;



Питание MCU



Для электропитания <u>микроконтроллеров</u> (MCU), которые часто применяются в проектах **тот**, можно применить большинство упомянутых способов.

Требования к электропитанию MCU:

- Arduino: 5V .. 12V;
 - Arduino Nano V3: 5V DC @ microUSB;
- ESP8266: 2.2V .. 3.6V;
 - модуль ESP-12E «NodeMCU»: 5V DC @ microUSB;
- ESP32: 2.3V .. 3.6V;
 - модуль ESP-32 WROOM-03 Development Board: 5V DC @ microUSB;










Источники



Ссылки на Интернет-ресурсы:

- 10 Ways to Power your Raspberry Pi
- How do I power my Raspberry Pi?
- How Much Power does Raspberry Pi 3A+ plus Use?
- 2 полезных платы электропитания Raspberry Pi Zero
- Understanding the standard connectors and test points