

PHỤ LỤC D: TIÊU CHUẨN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (HSE)

ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SỐ: PQPOC-PVD-2027-BLKB/DRILL-01

Quy định HSE bắt buộc cho Dự án Lô B

1. CAM KẾT CHÍNH SÁCH HSE

Nhà thầu cam kết duy trì và thực thi Hệ thống Quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE Management System) tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế của ngành dầu khí (IOGP) và các quy định pháp luật Việt Nam.

Mục tiêu HSE Bắt buộc cho Chương trình Khoan 40 giếng:

- Zero Fatality:** Không có sự cố gây tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.
- Zero LTI:** Không để xảy ra Tai nạn mất ngày công lao động (Lost Time Injury).
- Zero Spill:** Không xả thải dầu hoặc hóa chất độc hại ra môi trường biển.
- 100% Stop Work Authority:** Mọi nhân sự trên giàn có quyền và nghĩa vụ dừng ngay công việc nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn.

2. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XẢ THẢI CÔNG NGHIỆP SEAWATER

2.1. Mùn khoan và Mùn khoan (Drill Cuttings):

- Mùn khoan gốc nước (WBM) chỉ được xả xuống biển sau khi đã qua hệ thống xử lý tách dầu đạt chuẩn quy chuẩn QCVN 36:2010/BTNMT;
- Mùn khoan gốc dầu (OBM/SBM - nếu sử dụng) tuyệt đối **KHÔNG** được xả trực tiếp xuống biển. Toàn bộ mùn khoan OBM phải được gom vào thiết bị chuyên dụng và vận chuyển về bờ xử lý.

2.2. Nước thải sinh hoạt và Rác thải giàn khoan: Phải được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn MARPOL Annex IV trước khi xả thải. Rác thải nguy hại phải được phân loại, dán nhãn và đưa về đất liền.

3. CHỨNG CHỈ VÀ NĂNG LỰC AN TOÀN CỦA NHÂN SỰ

Toàn bộ lực lượng lao động của Nhà thầu làm việc trên giàn khoan phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo và chứng chỉ sau:

Chức danh Nhân sự	Chứng chỉ Bắt buộc
Giám đốc Giàn / OIM	IWCF Level 4 (Well Control), OPITO BOSIET/FOET, ISM Code, OIM License
Kỹ sư Khoan chính (Toolpusher)	IWCF Level 4 Well Control, Advanced Fire Fighting, Medical First Aid

Chức danh Nhân sự	Chứng chỉ Bắt buộc
Thợ khoan (Driller / Assistant)	IWCF Level 3 Surface & Subsea BOP, OPITO BOSIET, HUET
Toàn bộ Phi hành đoàn	BOSIET (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training), Khám sức khỏe Offshore

4. BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ KHẨN CẤP (ERP)

- 4.1. **Báo cáo sự cố:** Mọi sự cố rủi ro (Near-miss), tai nạn hoặc sự cố môi trường phải được báo cáo bằng văn bản cho Giám sát HSE của PQPOC trong vòng **01 giờ** kể từ thời điểm phát sinh.
- 4.2. **Kế hoạch Ứng phó Tràn dầu (OSRP):** Nhà thầu phải diễn tập phương án ứng phó tràn dầu và ứng phó khẩn cấp định kỳ 01 tháng/lần trên giàn khoan.

ĐẠI DIỆN PQPOC

ĐẠI DIỆN PV DRILLING

TRẦN HỒNG NAM

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG