
风箱空间影响指纹：敏感性、相关强度与时滞
低相关强度
高相关强度
负压强度增强
平均温度升高
前段
中段
后段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
风箱编号
40
20
0
-20
-40
增加1个历史标准差后的平均 CO 变化 (mg/m^3)