Harjoitus 4: Laanti Mikko

Käytetty aika

8 tuntia

Miten onnistuin

Tehtävä 4.1 oli helpohko. Ko. kooditiedostosta on poistettu tarkoituksella tehtävään kuulumaton koodi. Painike "Kirjoittaa muistiin" tekee kirjoituksen EEPROM:iin.

Oppi, haasteet, vaikeustaso

EEPROM:n luku ja kirjoitus, painonappien käsittely, käsittelyrutiini- ja metodit ja lämpötilasensori niiden tilojen ja toiminnan käsittely.

Haasteet: Emulaattorin koodieditori hukkasi välillä viimeisen koodin ja ohjelma piti koodata osittain uudelleen ja ottaa lopulta talteen toiseen editoriin varmuuskopioksi.

Tehtävä 4.1

https://www.tinkercad.com/things/gWIcWPh4u8v-harj41laantimikko?sharecode=fKSTJpTMjffUN_ilrF1pkfvlY1CyE8qxpb8w2BN_vro

Tehtävä 4.2

https://www.tinkercad.com/things/e1nFE3ctJxA-harj42laantimikko?sharecode=LgZiR896RQHKcVL8985W-c8k1tPjkBdZPIEWeoBAL8c

Tehtävä 4.3