
## pH-sensorin kalibrointi

- 1. Liitä Arduino Uno Wifi Rev2 USB-johdolla tietokoneeseen.
- 2. Avaa Arduino IDE.
- Tarkista, että kohdissa "Kortti", "Portti" sekä "Registers emulation" lukee alla olevat tekstit (Huom! Portin nimi riippuu omasta koneestasi / käyttöjärjestelmästä):



4. Kirjoita seuraava koodi Arduino IDE:seen.

```
/*

* file DFRobot_PH.ino

* @ https://github.com/DFRobot/DFRobot_PH

*

* This is the sample code for Gravity: Analog pH Sensor / Meter Kit V2, SKU:SEN0161-V2

* In order to guarantee precision, a temperature sensor such as DS18B20 is needed, to execute automatic temperature compe nsation.

* You can send commands in the serial monitor to execute the calibration.

* Serial Commands:

* enter -> enter the calibration mode

* cal -> calibrate with the standard buffer solution, two buffer solutions(4.0 and 7.0) will be automaticlly recognized

* exit -> save the calibrated parameters and exit from calibration mode

* Copyright [DFRobot](http://www.dfrobot.com), 2018
```

```
* Copyright GNU Lesser General Public License
 * version V1.0
* date 2018-04
*/
#include "DFRobot_PH.h"
#include <EEPROM.h>
#define PH_PIN A3
float voltage,phValue,temperature = 25;
DFRobot_PH ph;
void setup()
 Serial.begin(115200);
 ph.begin();
}
void loop()
  static unsigned long timepoint = millis();
  if(millis()-timepoint>1000U) //time interval: 1s
  {
   timepoint = millis();
   voltage = analogRead(PH_PIN)/1024.0*5000; // read the voltage
   //temperature = readTemperature(); // read your temperature sensor to execute temperature compensation
   phValue = ph.readPH(voltage,temperature); // convert voltage to pH with temperature compensation
   Serial.print("temperature:");
   Serial.print(temperature,1);
   Serial.print("^C pH:");
   Serial.println(phValue,2);
  ph.calibration(voltage,temperature); // calibration process by Serail CMD
}
float readTemperature()
{
```

//add your code here to get the temperature from your temperature sensor
}

5. Tarkista koodi painamalla sekä siirrä koodi Arduino Uno WiFi Rev2 –laitteeseen painamalla ::



6. Paina sarjamonitori-näppäintä ija vaihda NL arvoksi **115200** baudia. Tässä vaiheessa mittauksen pitäisi käynnistyä.

## -ITSE KALIBROINTI ALKAA TÄSTÄ-

- 7. **OSA 1**: Pese sensorin pää tislatulla vedellä ja kuivaa se huolellisesti.
- 8. Kasta sensorin pää **ph 7.0** nesteeseen ja odota, että arvot tasaantuvat.
- 9. Kirjoita sarjamonitoriin **ENTEREC** ja paina lähetä.
- 10. Kirjoita sarjamonitoriin CALEC ja paina lähetä.
- 11. Kirjoita sarjamonitoriin **EXITEC** ja paina lähetä.

- 12. OSA 2: Pese sensorin pää tislatulla vedellä ja kuivaa se huolellisesti.
- 13. Kasta sensorin pää **ph 4.0** nesteeseen ja odota, että arvot tasaantuvat.
- 14. Kirjoita sarjamonitoriin **ENTEREC** ja paina lähetä.
- 15. Kirjoita sarjamonitoriin CALEC ja paina lähetä.
- 16. Kirjoita sarjamonitoriin **EXITEC** ja paina lähetä.

Jos kalibrointi epäonnistuu, niin silloin pitää putsata **EEPROM**. Putsaus onnistuu ajamalla alla oleva koodi laitteeseen. Tämän jälkeen voi ajaa kalibrointi koodin uudestaan.

```
#include <EEPROM.h>
#define KVALUEADDR 0x0A
void setup(){
    for(byte i = 0;i< 8; i ){
        EEPROM.write(KVALUEADDR i, 0xff);
    }
}
void loop(){
}</pre>
```