Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

MIT-Projekt zimní

Název úlohy Číslo úlohy

Měření vzdálenosti

1-4R

Zadání:

Zjistěte jestli trasa dokáže přenést 10Gbit/s.

Poř. č. 21	Příjmení a jméno ŠLEHOFER Dominik			Třída 4.B	Skupina 2	Školní rok 2021/22	
Datum mõ		Datum odevzdání 2022	Počet listů	příprava	Klasi měření	fikace protokol	obhajoba
Protokol o měření obsahuje:			teoretický úvod schéma použité přístroje postup měření		tabulky příklad výp grafy závěr	oočtu	

Vývojový diagram:






Schéma:





Slovní popis

Na začátku si importujeme knihovny a definujeme makra. Následně si vytvoříme funkce pro komunikaci UART, abychom mohli zobrazovat vzdálenost v PUTTY na PC.

Dále máme funkci max7219, pro komunikaci s touto součástkou. V této funkci zjišťujeme zda je nejvyšší bit 1 nebo 0.

Ve funkci init se nastaví jas displeje maxu7219, taktujeme MCU na 16MHz, inicializuje se milis a uart a ultrasonic. Ve funkci nuly se pří nahrání programu do stm8 na každém digitu max7219 vypíšou nuly.

Následně si definujeme datový typ enum pro stavy snímače vzdálenosti a v něm si nadefinujeme stavy.

Dále následuje funkce main, ve které si definujeme proměnné pro vzdálenost a čas měření. Dále proměnnou, která mi bude říkat v jakém stavu se nacházím. Inicializuje se funkce init() a nuly(). Dále je cyklus while(1), který je nekonečný. Ve while (1) se zjistí aktuální stav snímače. V TRGG_START kontrolujeme, zda přetekla doba měření. Pokud ano tak zahájím nové měření. Jakmile se nastavil impuls, tak přepínám do stavu TRGG_WAIT. Pokud jsem v tomto čekacím stavu a už uplynula 1ms, tak se vypne a udělá se sestupná hrana a smažou všechny vlajky. Ve stavu MEASURMENT_WAIT detekuji sestupnou hranou Echo. Ptám se jestli byla už nastavená vlajka. Jestli ano tak smažu vlajky CC1 a CC2. Vypočítá se délka impulzu a převede se na cm. Výsledek v cm se pak zobrazí na displeji max7219 a v PUTTY.

Popis zapojení a použité součástky:

SPI, max7219

Ultrazvukový měřič vzdálenosti.





Kit STM8S máme propojený pomocí kabelu USB. K STM8 máme připojený ultrasonic. Na 5V a zem. Trigger na na na PC7 a echo na PD4. Není jedno kam ho zapojím. Max7219 je připojený také k 5V a GND. DIN je na PE3, CS na PG3 a CLK na PG2.

Jméno: Dominik ŠLEHOFER	Třída: 4.B	Číslo protokolu: 1-4R	List: 4/4
-------------------------	------------	-----------------------	-----------

Závěr:

Program funguje a dělal jsem ho v STVD. Původně jsem chtěl ještě přidat generování zvuku, nicméně to se mi nepovedlo rozchodit.

Osobně si myslím, že teorie MIT není zase tak složitá, ale programování STM8 je velmi obtížné a těžko pochopitelné. Nepomáhá tomu ani to, že jediná vývojová prostředí o kterých vím pro stm8 (codium a stvd) mají pořád nějaké problémy a většinou nefungují (správně).

Program

```
#include "stm8s.h"
#include "assert.h"
#include "delay.h"
#include "milis.h"
#include "stdio.h"
#include "spse stm8.h"
//bzučák
#define BZ PORT GPIOB
#define BZ PIN GPIO PIN 0
//Ultrasonic
#define TI1 PORT GPIOD//nelze připojit kamkoliv!!!
#define TI1 PIN GPIO PIN 4
#define TRGG PORT GPIOC
#define TRGG_PIN GPIO_PIN_7
#define TRGG ON GPIO WriteHigh (TRGG PORT, TRGG PIN);
#define TRGG_OFF GPIO_WriteLow(TRGG_PORT, TRGG_PIN);
#define TRGG REVERSE GPIO WriteReverse(TRGG PORT, TRGG PIN);
#define MEASURMENT PERON 444 // perioda měření (ms). Doba po kterou čekám a pokud se nic nestane
tak je měření nedoměřené
//Max7219
#define CLK PORT GPIOG
#define CLK PIN GPIO PIN 2
#define CS PORT GPIOG
```

```
#define CS_PIN GPIO_PIN_3
#define DIN PORT GPIOE
#define DIN PIN GPIO PIN 3
#define SET(BAGR) GPIO WriteHigh(BAGR## PORT, BAGR## PIN)
#define CLR(BAGR) GPIO WriteLow(BAGR## PORT, BAGR## PIN)
#define NOOP
#define DIGITO
                        1
#define DIGIT1
#define DIGIT2
#define DIGIT3
#define DIGIT4
#define DIGIT5
#define DIGIT6
#define DIGIT7
#define DECODE MODE 9 // Aktivace/Deaktivace znakové sady (my volíme v?dy hodnotu DECODE ALL)
#define INTENSITY
                                // Nastavení jasu - argument je císlo 0 až 15 (vetší císlo vetší jas)
                        10
#define SCAN LIMIT
                                // Volba poctu cifer (velikosti displeje)
                        11
#define SHUTDOWN
                        12
                                // Aktivace/Deaktivace displeje (ON / OFF)
#define DISPLAY TEST
                                // Aktivace/Deaktivace "testu" (rozsvítí všechny segmenty)
                        15
// makra argumentu
// argumenty pro SHUTDOWN
#define DISPLAY ON
                                        // zapne displej
#define DISPLAY_OFF
                                        // vypne displej
// argumenty pro DISPLAY TEST
#define DISPLAY TEST ON
                                        // zapne test displeje
#define DISPLAY TEST OFF
                                        // vypne test displeje
// argumenty pro DECODE MOD
#define DECODE ALL
                                Obl1111111 // zapína znakovou sadu pro vsechny cifry
#define DECODE NONE
                                0 // vypíná znakovou sadu pro vsechny cifry
//UART komunikace
```

```
Jméno: Dominik ŠLEHOFER Třída: 4.B Číslo protokolu: 1-4R List: 6/4
```

char putchar (char c)

```
UART1 SendData8(c);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (UART1 GetFlagStatus(UART1 FLAG TXE) == RESET);
  return (c);
}
char getchar (void) //čte vstup z UART
  int c = 0;
  /* Loop until the Read data register flag is SET */
  while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_RXNE) == RESET);
        c = UART1 ReceiveData8();
  return (c);
}
//Povoleni UART1 (Vyuzivane na komunikaci s PC)
void init uart(void)
    UART1 DeInit();
                      // smazat starou konfiguraci
                  UART1_Init((uint32_t)115200, //Nova konfigurace
UART1 WORDLENGTH 8D,
UART1 STOPBITS 1,
UART1_PARITY_NO,
UART1 SYNCMODE CLOCK DISABLE,
UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
    //UART1 Cmd (ENABLE); // povolí UART1
    //UART1 ITConfig(UART1 IT RXNE OR, ENABLE); // povolí přerušení UART1 Rx
}
```

```
void max7219(uint8 t address, uint8 t data)
uint16_t mask;
CLR(CS);//začínám vysílat, Chip Select(CS) dám do 0(CLEAR)
//testuji jestli nejvyšší bit je 1 nebo 0
//adresa
mask = 1<<7;//posunutí 1 o 7 bitu do leva</pre>
while (mask) {
 CLR (CLK);
 if(address & mask) {//logický součin adresy a masky
         \mathtt{SET}\left(\mathtt{DIN}\right);//kdy\check{z} \text{ je nejvy}\check{s}\check{s}\acute{1} \text{ bit 1 zavol\'{a}m SET}
                      } else {
                                   CLR(DIN);//když je nejvyšší bit 0 zavolám CLR
              }
                      SET(CLK);//tikání nahoru
                      mask >>=1;//posunutí masky o 1 bit do prava
                      CLR(CLK);//tikání dolů
           }
//data
mask = 1 << 7;
while (mask) {
 CLR (CLK);
 if(data & mask) {//logický součin dat a masky
         SET (DIN);
                      } else {
                                  CLR (DIN);
                      SET (CLK);
                      mask >>=1;
                      CLR (CLK);
           }
```

SET(CS);//končí vysílání chip select dám do 1

```
void init(void){
         //Inicializace maxu7219
  GPIO Init (CLK PORT, CLK PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW);
         GPIO Init(CS PORT, CS PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW);
         GPIO Init(DIN PORT, DIN PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW);
         GPIO Init (BZ PORT, BZ PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW);//buzzer
         max7219(DECODE MODE, DECODE ALL); // zapnout znakovou sadu na vsech cifrach
  max7219(SCAN LIMIT, 7); // velikost displeje 8 cifer (pocítano od nuly, proto je argument cislo 7)
  max7219(INTENSITY, 3);
  max7219(DISPLAY TEST, DISPLAY TEST OFF); // Funkci "test" nechceme m?t zapnutou
  max7219(SHUTDOWN, DISPLAY ON); // zapneme displej
         CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); // taktovat MCU na 16MHz
         init_milis();
         init uart(); //Povoleni komunikace s PC
         //Inicializace ultrasonicu
     //Trigger setup
     GPIO Init(TRGG PORT, TRGG PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW); //režim push pull
                   //TIM2 setup
    GPIO Init(TI1 PORT, TI1 PIN, GPIO MODE IN FL NO IT); // kanál 1 jako vstupní kanál
                   // potřebuji nastavit předděličku a strop časovače
    {\tt TIM2\ TimeBaseInit(TIM2\_PRESCALER\_16,\ 0xffff\ );//16\ bitov\'y,\ nechci\ ho\ omezovat\ >strop\ nastav\'im\ na}
ffff, 0x>hex soustava ffff=65535
                   //Prescaler dělí frekvenci z master. Mám 16MHz a dělím 16 takže mám 1 MHz.Perioda
1 mikro sek.
                   //čítač je 16 bitový, každou mikro sekundu přijde impuls. Takže napočíta max 65536
mikro sekund.
     /*TIM2 ITConfig(TIM2 IT UPDATE,
                                     ENABLE); */
  Jméno: Dominik ŠLEHOFER
                                                                                        List: 9/4
```

Třída: 4.B

Číslo protokolu: 1-4R

```
TIM2_Cmd(ENABLE);
    TIM2 ICInit(TIM2 CHANNEL 1, // nastavuji CH1 (CaptureRegistr1)
             TIM2_ICPOLARITY_RISING, // zachycení se spouští pomocí naběžné hrany
              TIM2_ICSELECTION_DIRECTTI, // CaptureRegistr1 bude ovládán přímo (DIRECT) z CH1
              TIM2 ICPSC DIV1,
                                        // delicka je vypnuta
                                        // vstupní filter je vypnuty
         );
    TIM2 ICInit(TIM2 CHANNEL 2, // nastavuji CH2 (CaptureRegistr2)
              TIM2_ICPOLARITY_FALLING, //zachytávat se sestupnou hranou
              TIM2 ICSELECTION INDIRECTTI, // CaptureRegistr2 bude ovládán (nepřímo) z CH1
              TIM2 ICPSC DIV1,
                                        // delicka je vypnuta
                                        // vstupni filter je vypnuty
         );
}
//Na maxu budou všude nuly
void nuly(void)
         \max 7219(1,0);
         \max 7219(2,0);
         \max 7219(3,0);
         \max 7219(4,0);
         \max 7219(5,0);
         \max 7219(6,0);
         \max 7219(7,0);
         \max 7219(8,0);
typedef enum //datový typ Enum pro stavy snimace vzdalenosti
{//definuju si stavy
    TRGG_START,
                    // zahájení trigger impulzu
    TRGG WAIT,
                     // cekání na konec trrigger impulzu
    MEASURMENT WAIT // čekání na dokončení meření
} STATE TypeDef;
void main(void)
```

```
uint32_t mtime_ultrasonic = 0;
     uint32 t delka;
     {\tt STATE\_TypeDef~state} = {\tt TRGG\_START;}//\check{r}ik\acute{a}~mi~v~jak\acute{e}m~stavu~se~nach\acute{a}z\acute{1}.~Nejd\check{r}iv~ud\check{e}l\acute{a}m~trigger
impuls a budu čekat než uplyne doba trrg impulsu.
     init();
                    nuly();
     while (1) {//nekonečná smyčka co běha dokola
          switch (state) { //Stav snimace
          case TRGG START:
               if (milis() - mtime ultrasonic > MEASURMENT PERON) {// kontroluji zda nepřetekla doba
měření
                    mtime_ultrasonic = milis();// pokud ano zahájí nové měření
                    TRGG ON; //zahájím měření
                    state = TRGG WAIT;//jakmile zjistím, že jsem nastavil impuls, tak přepínám do
stavu trigger wait.
               break;
          case TRGG_WAIT:
               if (milis() - mtime_ultrasonic > 1) {//pokud jsem ve stavu trigger wait a už uplynula
1ms
                    TRGG_OFF;//Tak to vypnu a udělám sestupnou hranu.
                    // smažu všechny vlajky
                    TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC1);
                    TIM2 ClearFlag(TIM2 FLAG CC2);
                    TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC1OF);
                    TIM2 ClearFlag(TIM2 FLAG CC2OF);
                    state = MEASURMENT WAIT;
               break;
          case MEASURMENT WAIT:
                /* detekuji sestupnou hranu ECHO signálu; vzestupnou hranu
                  * detekovat nemusím, zachyceni CC1 i CC2 probehne automaticky */
               if (TIM2 GetFlagStatus(TIM2 FLAG CC2) == RESET) {//byla už nastavená vlajka ???
                    TIM2 ClearFlag(TIM2 FLAG CC1); // smažu vlajku CC1
                    TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC2); // smažu vlajku CC2
```

```
// délka impulzu
                  delka = (TIM2_GetCapture2() - TIM2_GetCapture1());
                                                                            //Vypocet a vypsani
vzdalenosti na PC a displej
                  delka = (delka * 340)/ 20000; // FixPoint prepocet na cm
                  printf("Vzdalenost: %lu cm\r\n", delka);
                                             max7219(1,delka-(delka/10*10));//jednotky
                                             max7219(2,delka/10); //Desitky
                                             max7219(3,delka/100); //Stovky
                              if (delka > 10) {
GPIO_WriteHigh(BZ_PORT,BZ_PIN);
                  state = TRGG START;
              }
              break;
         default:
             state = TRGG_START;
         }
}
void assert failed(uint8 t* file, uint32 t line)// stvd házelo nějakou chybu s assert a tohle pomohlo
{
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
```

```
ex: printf(''Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n'', file, line) */

/* Infinite loop */

while (1)

{
}
```