# Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Mikroprocesorová technika

# ZÁVĚREČNÝ PROJEKT MIT

# Obsah SCHÉMA ZAPOJENÍ SLOVNÍ POPIS ZAPOJENÍ BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 2

SLOVNÍ POPIS FUNKCE PROGRAMU

VÝVOJOVÝ DIAGRAM PROGRAMU

4

3

SLOVNÍ POPIS PŘÍPRAVKŮ

ZÁVĚR


UKÁZKA PROGRAMU

6

Poř. č.	Příjmení a jm	éno		Třída	Skupina	Školní rok
14		PŘIKRYL Ja	n	4B	1	2021/22
Datum zprac	cování	Datum odevzdání	Počet listů		Klasifik	
14. 1.	2022	17. 1. 2022	7	Textová část	Obhajoba	Funkčnost
P	rotokol o me	ěření obsahuje:	teoretický úv	vod	tabulky	
			schéma		příklad výp	očtu
			použité příst	roje	grafy	
			postup měře	ní	závěr	

#### SCHÉMA ZAPOJENÍ


Schéma č.1: Zapojení snímače a displeje na STM8



#### SLOVNÍ POPIS ZAPOJENÍ

Snímač polohy je připojen k STM8 přes piny PD4 (ECHO - vstupní kanál), pin PC7 (TRIG – výstup) a napájení (+5V a GND). Displej je napájen pěti volty (pin VDD), uzemněn VSS. Data jsou přenášena čtyř vodičově (což je úspornější varianta). V0 přes potenciometr na zem (slouží k regulaci jasu, pokud bude přímo uzemněn, displej bude fungovat, ale bude špatně čitelný). RS na pin PF7, RW na PF6, E na PF5, D4 na PG0, D5 na PG1, D6 na PG2, D7 na PG3. Jako tlačítko je použito integrované tlačítko na desce.

## **BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ**



Jméno: Jan PŘIKRYL	Třída: 4B	List: 2/5
--------------------	-----------	-----------

#### SLOVNÍ POPIS PŘÍPRAVKŮ

Ultrasonic je modul ultrazvukového senzoru vzdálenosti pro mikrokontroléry (měří vzdálenost pomocí zvukové vlny). Jeho rozsah se pohybuje ve vzdálenosti od 2 cm do 400 cm, přesnost měření je 3 mm. Provozní napětí je 5 V, proud 2 mA. Princip činnosti spočívá v tom, že na pin TRIG je přiveden napěťový impuls (vysoký 5 V) po dobu 10μs. Šířka impulzu jeho výstupu je závislá na vzdálenosti překážky od snímače. Z této hodnoty je možno vypočítat dobu mezi náběžnou a sestupnou hranou. Vzdálenost v centimetrech je dána vzorcem: (čas v μs \* 340)/20000.

LCD displej (neboli displej z tekutých krystalů) je zobrazovací zařízení s nízkou spotřebou a proto se hodí do zařízení na naše aplikace. Piny jsou u většiny displejů stejné. Displej má celkem 16 pinů, lze jej ale zapojit úsporněji. Displej je napájen 5 V. Má 2 řádky o 16 znacích. Běžně se používá na automatech, kopírkách či průmyslových zařízeních. UART komunikace (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter - Synchronní / asynchronní sériové rozhraní) je sériová komunikace využívaná pro komunikaci řadiče s počítačem.

#### SLOVNÍ POPIS FUNKCE PROGRAMU

Nejprve se importují všechny potřebné knihovny (to jsou: assert.h, delay.h, milis.h, stdio.h, stm8\_hd44780.h). Následuje založení maker pro piny, porty a stavy tlačítka a snímače (makra pro displej jsou v knihovně stm8\_hd44780.h).

Poté se vytvoří funkce pro UART komunikaci, inicializaci (taktování procesoru na 16 MHz, rozběhnutí časovače milis, povolení komunikace s počítačem a nastavení časovače TIM2 pro snímání polohy). Následuje založení enumu pro aktuální stav snímače.

Ve funkci main (hlavní funkce každého programu v jazyce C) jsou založeny proměnné pro počet měření, čas měření, vzdálenost, pro vypsání měření vzdálenosti a počtu pokusů. Zavolá se inicializační funkce a vypíše se uvítací hláška.

Poté následuje funkce while (1), což způsobí nekonečný cyklus opakování.

Opakovat se bude následující: Zjistí se aktuální stav snímače.

Pokud se stav bude rovnat startu a čas časovač bude větší něž 444 ms (definovaná hodnota makrem), tak se spustí náběžná hrana TRIG a stav snímače bude čekej.


Pokud stav snímače bude čekej a čas snímače bude větší, než 1 ms, tak nastane konec Trig signálu, smažou se všechny vlajky a stav bude čekej na měření.

Pokud bude stav čekej na měření, detekuje se sestupná hrana signálu ECHO a v kladném případě se smažou vlajky CC1 a CC2. Délka impulzu se vypočítá odečtením TIM2 capture registru 2 od TIM2 capture registru 1. Z toho je možné vypočítat vzdálenost v centimetrech (vzdalenost = (vzdalenost \* 340)/2000). Pokud je vzdálenost menší, než maximální vzdálenost, tak ji vypíše na displej a pošle do počítače. Každopádně se vypíše počet pokusů zvýšený o 1. Stav se nastaví na start.

Nakonec se zkontroluje, jestli nebylo stisknuto tlačítko. V tomto případě se vynuluje počet pokusů a vypíše se 0 a prázdné místa (aby se nestalo, že na displeji zůstane nějaké číslo z minulého měření, a tak by za počtem měření zavazely další čísla).

Jméno: Jan PŘIKRYL	Třída: 4B	List: 3/5

### VÝVOJOVÝ DIAGRAM PROGRAMU



#### ZÁVĚR

#### Shrnutí a zhodnocení

- Vytvořil jsem program na měření vzdálenosti s STM8. Vzdálenost je měřena snímačem Ultrasonic HC-SR04. Výsledek je zobrazen na lcd disleji a může být zobrazen i v počítači, což se hodí v případě absence či poškození displeje).
- Program jsem psal v prostředí ST Visual Develop.

#### Výhody

- Výstup je zobrazen na dvou místech.
- Displej zobrazuje i počet pokusů měření.

#### Nevýhody

• Snímač vzdálenosti může změřit neplatnou hodnotu (hodnotu nad rozsah by ale nevypsal).

Co jsem se naučil a v čem to pro mě mělo přínos?

• Naučil jsem se používat alfanumerický displej, snímač (Ultrasonic HC-SR04) a nahrávání na GitHub.

JINCHO, JAH FRIRRI L. HIGA, 4D LIST, 3/3
--

#### **UKÁZKA PROGRAMU**

```
#include "stm8s.h"
#include "assert.h"
#include "delay.h"
#include "milis.h"
#include "stdio.h"
#include "stm8_hd44780.h"
//Ultrasonic
#define TI1 PORT GPIOD
#define TI1 PIN GPIO PIN 4
#define TRGG_PORT GPIOC
#define TRGG_PIN GPIO_PIN_7
#define TRGG_ON GPIO_WriteHigh(TRGG_PORT, TRGG_PIN);
#define TRGG_OFF GPIO_WriteLow(TRGG_PORT, TRGG_PIN);
#define TRGG REVERSE GPIO_WriteReverse(TRGG_PORT, TRGG_PIN);
#define MASURMENT PERON 444
                              // maximální celkový čas merení (ms)
#define MAXIMALNI VZDALENOST 400
//Tlačítko
#define BTN PORT GPIOE
#define BTN PIN GPIO PIN 4
#define BTN_PUSH (GPIO_ReadInputPin(BTN_PORT, BTN_PIN) == RESET)
//UART komunikace
char putchar (char c)
{
  UART1 SendData8(c);
  while (UART1 GetFlagStatus(UART1 FLAG TXE) == RESET);
  return (c);
char getchar (void) //funkce čte(prijímá data) vstup z UART
  int c = 0;
  while (UART1 GetFlagStatus(UART1 FLAG RXNE) == RESET);
        c = UART1 ReceiveData8();
  return (c);
void init uart1(void) //Povoleni UART1 (Vyuzivane na komunikaci s PC)
{
    UART1 DeInit();
                             // smazat starou konfiguraci
         UART1 Init((uint32 t)115200, //Nová konfigurace
                 UART1_WORDLENGTH_8D,
                 UART1_STOPBITS_1,
UART1_PARITY_NO,
                  UART1 SYNCMODE CLOCK DISABLE,
                  UART1 MODE TXRX ENABLE);
void setup(void)
    CLK HSIPrescalerConfig(CLK PRESCALER HSIDIV1); // taktovat MCU na 16MHz
    init milis(); //Rozbehnuti casovace milis
    init uart1(); //Povoleni komunikace s PC
    GPIO_Init(BTN_PORT, BTN_PIN,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); // Tlačítko jako vstup (vynulovani)
    //Ultrasonic
    GPIO Init(TRGG PORT, TRGG PIN, GPIO MODE OUT PP LOW SLOW);
    GPIO Init(TI1 PORT, TI1 PIN, GPIO MODE IN FL NO IT); // kanál 1 jako vstup
    TIM2 TimeBaseInit (TIM2 PRESCALER 16, 0xFFFF);
    TIM2_Cmd (ENABLE);
    TIM2 ICInit (TIM2 CHANNEL 1,
                                         // nastavuji CH1 (CaptureRegistr1)
                                         // nábežná hrana
            TIM2 ICPOLARITY RISING,
            TIM2 ICSELECTION DIRECTTI, // CaptureRegistr1 bude ovládán z CH1
                                         // delicka je vypnutá
            TIM2 ICPSC DIV1,
                                         // vstupní filter je vypnutý
        );
                                         // nastavuji CH2 (CaptureRegistr2)
// sestupná hrana
    TIM2 ICInit (TIM2 CHANNEL 2,
            TIM2 ICPOLARITY FALLING,
            TIM2_ICSELECTION_INDIRECTTI, // CaptureRegistr2 bude ovládán z CH1
            TIM2 ICPSC DIV1,
                                         // delicka je vypnutá
                                         // vstupní filter je vypnutý
        );
```

```
typedef enum //Enum pro stavy snimace vzdalenosti
                      // zahájení trigger impoulzu
// cekání na konec trrigger impoulzu
    TRGG START,
    TRGG WAIT,
                      // ckání na dokoncení merení
   MEASURMENT WAIT
} STATE TypeDef;
void main(void)
    uint32 t pocet mereni = 0;
   uint32 t mtime ultrasonic = 0;
    uint32 t vzdalenost;
    STATE TypeDef state = TRGG START;
    char Text[16];
    char mereni text[16];
    setup();
    printf("Start programu\r\n"); //Uvitaci hláška
    lcd init(); //Inicializace lcd displeje
    lcd gotoxy(0,0);
    lcd_puts("Start programu"); //Uvitaci hláška
    while (1) {
        switch (state) { //Stav snímače
        case TRGG START:
            if (milis() - mtime_ultrasonic > MASURMENT PERON) {
               mtime ultrasonic = milis();
                TRGG ON;
                state = TRGG WAIT;
            break;
        case TRGG WAIT:
            if (milis() - mtime ultrasonic > 1) {
                TRGG OFF;
                // smažu všechny vlajky
                TIM2_ClearFlag(TIM2 FLAG CC1);
                TIM2 ClearFlag(TIM2 FLAG CC2);
                TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC10F);
                TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC2OF);
                state = MEASURMENT WAIT;
           break;
        case MEASURMENT WAIT:
             // detekuji sestupnou hranu ECHO signálu
            if (TIM2 GetFlagStatus(TIM2 FLAG CC2) == RESET) {
                TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC1); // smažu vlajku CC1
                TIM2 ClearFlag(TIM2 FLAG CC2); // smažu vlajku CC2
                // délka impulzu v μs
                vzdalenost = (TIM2_GetCapture2() - TIM2_GetCapture1());
                 //Vypocet a vypsani vzdalenosti na PC a displej
                vzdalenost = (vzdalenost * 340)/ 20000; // FixPoint prepocet na cm
                if (vzdalenost <= 400) {
                  printf("Vzdalenost: %lu cm\r\n", vzdalenost);
                  sprintf(text, "Vzdalenost:%lu cm", vzdalenost);
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd puts(text);
                 //Vypsání počtu pokusů
                 sprintf(mereni text, "Zmereno:%lu", pocet mereni++);
                 lcd gotoxy(0,1);
                 lcd_puts(mereni_text);
                state = TRGG_START;
           break;
        default:
            state = TRGG START;
    if (BTN PUSH) { //Pokud je stisknuto talčítko - vynulovat pokusy a napsat nulu
        pocet mereni = 0;
        lcd gotoxy(8,1);
        lcd_puts("0
        }
    }
```