4. Harjoitus


Harjoituksen tavoitteena tutustua kahden Arduinon väliseen väylään.

Tavoitteet:

- Kytke Arduinot yhteen. Toinen on master (ohjaava) ja toinen Slave (ohjattava).
- Master antaa käskyjä ja tietoja Slave Arduinolle.
- Lisäksi tarvitaan virtaa kummallekin arduinolle.

Arduinot kytketään kuvan 1 osoittamalla tavalla. Maadoitukset kytketään yhteen (GROUND=GND) maatason balansoimiseksi, ja varsinainen dataliikenne kulkee ANALOG IN porttien 4 ja 5 kautta.


(Kyseinen väylä on suoraan rinnastettavissa autoissa käytettävään CAN parikaapeliin.)



Kuva 1. Arduinojen väyläkytkentä.

MASTER: master arduinoon kytketään TMP36 lämpötila-anturi. Se tarvitsee virtaa, ja sitä saadaan Arduinon 5V portista/navasta. Lisäksi anturi tarvitsee maadoituksen (GROUND=GND) portista. Lämpötila-anturi on tarkkuusmittari, jossa ulostuleva jännite vaihtuu 10 mV astetta kohti. Ulostuleva signaali on keskimmäinen 'jalka' anturissa, ja se kytketään arduinon ANALOG IN 0-porttiin kuvan 1 osoittamalla tavalla.

Lisäksi kytketään sekä masteriin että slaveen LEDit (vinkkiä kytkentään voi ottaa kuvasta 2). Arduinon kytkentä kestää suoran liittämisen portteihin, vaikkakin oikeaoppinen tapa olisi rajoittaa virtaa pienien vastuksien avulla. Masteriin kytketään lisäksi painokytkin joka nostaa sisääntuloportin (DIGITAL 2) tilaan "high". Muussa tapauksessa portti kytketään nollaksi maadoituksen avulla. Oikosulkua vastaan maadoituksen ja + väliin kytketään 10 kohm vastus.



Kuva 2. ledin positiivinen ja negatiivinen napa. Negatiivisessa navassa on nuolen kärki ylhäällä (osoittaen elektronien suunnan). Vaihtoehtoisesti katkaisemattomista jaloista voidaan päätellä, että pidempi jalka on (+).

Mika.saari@tuni.fi
Jari.turunen@tuni.fi

Oheismateriaali

Virallinen Arduino esimerkki

http://arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter

Harjoitustehtävät 1, 2 ja 3, josta saadaan nappulan käyttö, lämpötila-anturi ja lcd näyttö ohjeet.

Master

```
#include <Wire.h>
String arvo="0";
const int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;
int sensorPin = 0;//lampotilaa varten
void setup()
{
 pinMode(buttonPin, INPUT);
 Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
byte x = 0;
void loop()
{
int reading = analogRead(sensorPin);
 float voltage = reading * 5.0;
 voltage /= 1024.0;
 float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
 if (buttonState == HIGH) {
```

Mika.saari@tuni.fi Jari.turunen@tuni.fi

```
x=101;
 }
 else {
 //x=100;
 x=(int)(temperatureC);
 }
 Wire.beginTransmission(4); // transmit to device #4
                        // sends five bytes
 Wire.write("x is ");
 Wire.write(x);
 Wire.endTransmission(); // stop transmitting
 delay(500);
}
SLAVE
#include <Wire.h>
int led = 13;
void setup()
{
 pinMode(led, OUTPUT);
 Wire.begin(4);
                         // join i2c bus with address #4
 Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
 Serial.begin(9600);
                          // start serial for output
}
void loop()
{
}
```

Mika.saari@tuni.fi Jari.turunen@tuni.fi

```
// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
void receiveEvent(int howMany)
{
 while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last</pre>
 {
  char c = Wire.read(); // receive byte as a character
                       // print the character
  Serial.print(c);
 }
 int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
 Serial.println(x);
                        // print the integer
 if(x==101)
  digitalWrite(led, HIGH);
 else
  digitalWrite(led, LOW);
}
```