
Temps Réel





But de cette partie

Objectif:

• ajout de la préemption sur interruption temps-réel.

Travail à faire:

- reprendre le programme précédent, conserver les mêmes tâches qui se terminent.



Préemption sur interruption temps-réel

L'interruption temps-réel est l'interruption systick. Dans les étapes précédentes, la routine d'interruption est systickHandler, définie dans configuration-on-boot.c.

À partir de cette étape :

- c'est la routine as_systickHandler qui doit être appelée;
- cette routine est définie dans svc-systick-reset-handler-prgm-14.s, fichier assembleur qui, à partir de cette étape, réunit tous les sources assembleur du projet;
- elle appelle successivement svc_preempt, systickHandler et kernel_selectTaskToRun.

svc_preempt et kernel_selectTaskToRun réalisent la préemption sur interruption temps-réel.

Pour cette étape, l'attente est toujours réalisée par une boucle d'attente active (routine busyWaitingDuringMS).



Usage de l'afficheur LCD

Dans les étapes précédentes, plusieurs tâches pouvaient utiliser l'afficheur LCD : il suffisait de ne pas appeler preempt entre le positionnement du curseur et l'écriture d'un message.

Dans cette étape, une seule tâche a le droit d'appeler l'afficheur LCD : en effet, la préemption sur interruption temps-réel peut provoquer un accès concurrent aux routines d'affichage, ce qui peut entraîner un affichage incorrect.

Il faudra attendre l'utilisation d'un sémaphore d'exclusion mutuelle pour que l'afficheur LCD puisse être utilisée par plusieurs tâches.




Travail à faire

•récupérer sur le serveur pédagogique l'archive 14sources.tbz qui contient :

*svc-systick-reset-handler-prgm-14.s;

•modifier le vecteur n°I5 des interruptions dans configuration-on-boot.c, c'est la routine as_systickHandler qui doit être appelée, au lieu de systickHandler.

Rappel: la led Teensy est contrôlée par l'exécutif, de façon à montrer la charge du processeur.



Résultat attendu

Les leds doivent clignoter ensemble, jusqu'à ce que les tâches se terminent. À ce moment, la led Teensy éclaire très faiblement, c'est simplement l'activité résiduelle de l'interruption temps-réel.

Regarder soigneusement la différence avec l'affichage des leds lors de l'étape précédente. Le contrôle passait d'une tâche à l'autre uniquement lors de l'appel de preempt par la tâche en cours.

À partir de cette étape, c'est l'interruption temps-réel qui effectue la préemption. Vous pouvez donc supprimer l'appel de preempt par les tâches, il n'y aura pas de différence d'exécution visible.