

Inventário Fotográfico de Materiais e Móveis

Casa Tondin · Rua Cláudio, 501 · Vila Pompeia · São Paulo/SP

Documento 88 · sucede o Doc 87 (validação técnica do Memorial v2.0) · subsidia projeto executivo de restauro

"Cada foto deste inventário é peça-prova de uma decisão de design de 1975 que ainda hoje sustenta a coerência da casa. Catalogar é o primeiro gesto do restauro — sem o registro fotográfico minucioso, qualquer projeto de reforma opera no escuro."

I — METODOLOGIA E PROVENIÊNCIA

O presente inventário sistematiza **28 fotografias do tipo Live-Photo** capturadas em iPhone com geo-metadata embutida em **19 de março de 2025**, na **Vila Pompeia, São Paulo/SP** — o conjunto cobre a totalidade dos ambientes principais da residência adquirida pela proprietária à família do engenheiro Arlindo Tondin.

A geo-tag do iPhone **resolve em definitivo a divergência de bairro** que vinha sendo arrastada desde o Doc 84 (Vila Romana/Lapa) e o Doc 85 (Vila Pompeia) — o bairro oficial é **Vila Pompeia**, confirmando a tese curatorial do Doc 86 de que a Casa Tondin respira o mesmo ar do SESC Pompéia de Lina Bo Bardi, a poucas quadras de distância.

O sistema de catalogação adota o mesmo **código binário de famílias materiais** consagrado pelo Doc 85 e validado pelo Doc 87:

FAM A · PEDRA · ESCADA

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

FAM E · PISOS · EXTERNOS

Cada ficha apresenta três blocos analíticos: **elementos materiais** (descrição técnica), **leitura curatorial** (interpretação histórico-arquitetônica) e **conduta de restauro** (decisão PRESERVAR/RESTAURAR/ATUALIZAR/SUBSTITUIR conforme o protocolo binário do Doc 87).

II — ÍNDICE POR FAMÍLIA MATERIAL


FAMÍLIA	Nº DE FICHAS	IDS DAS FOTOS
FAM A — Pedra · Escada	7	P02 · P15 · P16 · P17 · P18 · P19 · P20
FAM B — Madeira · Marcenaria · Portas	14	P04 · P05 · P06 · P07 · P08 · P11 · P12 · P13 · P14 · P16 · P21 · P22 · P25 · P28
FAM C — Cerâmica · Metais · Cápsulas (cozinha + banheiros)	7	P01 · P03 · P23 · P24 · P25 · P26 · P28

FAM D — Iluminação · Luminárias	5	P09 · P10 · P17 · P24 · P27
FAM E — Pisos · Externos	5	P13 · P19 · P20 · P21 · P22

O somatório por família ultrapassa 28 porque algumas fichas pertencem a mais de uma família (ex.: P13 cobre FAM E externa + FAM B interna; P17 cobre FAM A pedra + FAM D iluminação).

III — FICHAS FOTOGRÁFICAS (P01-P28)

Bloco A — Escada e pedra Madeira (peças-protagonistas)



P02 Escada estrutural · pedra Madeira em balanço


FAM A · PEDRA · ESCADA

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS
Degraus monolíticos em pedra Madeira (calcária dolomítica do Mato Grosso) · viga central estrutural em concreto encapsulado por pedra · guarda-corpo metálico moderno (alumínio + travessa horizontal madeira) · plataforma elevatória existente · obra geométrica colorida na parede inferior · tacos chevron no piso inferior

LEITURA CURATORIAL
Peça-protagonista da casa. Cada degrau é monolito esculpido — não chapeamento. Os veios calcários são únicos por degrau (impossível de reproduzir comercialmente). A escada cantilever em pedra é assinatura do partido construtivo de Arlindo Tondin.

CONDUTA DE RESTAURO
RESTAURAR · limpeza úmida + hidrofugação Wacker SMK 1311 · NUNCA aplicar resina epóxi de selagem (mata a respiração da pedra).



P15

Escada em pedra · vista lateral mostrando degraus em balanço

FAM A · PEDRA · ESCADA

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Degraus monolíticos em pedra Madeira sem espelho (cantilever) · guarda-corpo metálico moderno com travessas horizontais em madeira jacarandá · tacos chevron paliteiro no piso inferior · embaixo da escada peças amontoadas (provavelmente da mudança)

LEITURA CURATORIAL

Vista lateral PROVA a engenharia da escada — cada degrau é uma viga em balanço, sem necessidade de espelho ou viga lateral. Esse é um detalhe de estrutura HONESTA (Lina Bo Bardi vocabulary), não de mascaramento decorativo.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · NÃO adicionar guarda-corpo de vidro (descaracterizaria a leveza da estrutura) · manter as travessas horizontais em jacarandá.



P18

Escada cantilever · vista de baixo (parte estrutural)

FAM A · PEDRA · ESCADA

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Degraus em pedra Madeira projetados em balanço · estrutura aparente sob a escada · porta de imbuia ao fundo (acesso a outro ambiente) · obra geométrica colorida na parede lateral (mesma obra da P02)

LEITURA CURATORIAL

Vista da estrutura por baixo revela a maestria construtiva — não há viga inferior, apenas o engastamento direto na laje/parede. É arquitetura honestamente estrutural.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · ILUMINAR o nicho sob a escada para valorizar a estrutura (LED linear oculto na sanca).



P17

Coluna revestida em pedra rústica + arandela ferro forjado + arandela cristal

FAM A · PEDRA · ESCADA

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Coluna estrutural revestida em pedra Madeira em desenho rústico bruto · arandela em ferro fundido/forjado em forma de cacho de uva com 2 lâmpadas (peça autoral 1970) · arandela em vidro/cristal facetado à direita · janela alta com gradil metálico ortogonal · porta de correr de vidro à direita · pé-direito duplo


LEITURA CURATORIAL

Dispositivo de iluminação cênica e expressivo. A arandela de ferro forjado em cacho de uva é peça de coleção (mercado: R\$ 600-2.000 em galerias de design) — não substituir nunca. A coluna em pedra rústica é citação Lina Bo Bardi do uso bruto do material.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR todas as três peças (coluna + duas arandelas) · revisar fiação · trocar lâmpadas por LED quente · NUNCA pintar a pedra.

Bloco B — Marcenaria e portas em madeira nobre



P04

Passa-pratos em arco com vidro canelado

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Vão em arco pleno emoldurado por marcenaria em madeira escura (imbuia) · vidro canelado vertical (anos 1970) · tampo madeira escura como bancada de servir · gaveta superior abaixo da abertura

LEITURA CURATORIAL

Solução vernacular-modernista paulistana — o passa-pratos com vidro canelado em arco é citação direta do léxico Artacho Jurado. Permite passagem visual e de utensílios entre copa e sala sem unificar os ambientes.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR INTEGRALMENTE · restaurar vidro canelado (achável em vidraçarias do Brás) caso esteja trincado.



P05

Dormitório · marcenaria embutida em imbuia · lustre menor + tacos chevron

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Roupeiro embutido em imbuia/cerejeira escura — 7 portas verticais + maleiros superiores · marcenaria do nicho do criado-mudo embutido · tacos chevron paliteiro (provavelmente Imbuia) · lustre globo em vidro fosco com cadeia de latão · porta-retrato (quadro) à direita

LEITURA CURATORIAL

Roupeiro original com sistema de maleiros separados — solução de armazenamento de inverno de classe média paulistana 1970. Os pequenos puxadores em latão envelhecido (não em níquel escovado) datam definitivamente a peça.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · restaurar superfície com Renaissance Wax (limpeza + nutrição) · NÃO laquear, NÃO substituir puxadores.



P06

Dormitório · roupeiro embutido em jacarandá/imbuia · 5 módulos

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Roupeiro embutido em madeira escura — 5 portas verticais + 5 maleiros superiores · puxadores latão envelhecido · tacos chevron paliteiro no piso

LEITURA CURATORIAL

Pano completo de armário em madeira nobre — investimento que hoje custaria R\$ 80-120 mil em reedição moderna. Os veios da madeira fluem em correspondência entre as portas (corte sequencial do bloco), evidência de marcenaria de altíssima ordem.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · MANUTENÇÃO COM CERA E ÓLEO · capacidade interna pode receber complementos suspensos (cabideiros aramados ou caixas modulares) sem furação destrutiva.



P07

Hall superior · porta de imbuia + porta de vidro canelado (original)

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Porta de imbuia compacta com fechadura latão envelhecido · porta com vidro canelado vertical em estrutura branca (porta original de basculante) · interruptor branco simples · luminária de teto em painel rebaixado · piso em lajota cerâmica · guarda-corpo metálico moderno em primeiro plano

LEITURA CURATORIAL

Hall de comunicação entre andares. As duas portas convivem: a porta de imbuia é peça nobre (entrada para suíte ou ala social); a porta de vidro canelado é serviço (basculante / lavabo). O contraste material é didático — a casa fala matriz/serviço sem hierarquia ofensiva.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR ambas as portas · limpar dobradiças e fechaduras · NÃO substituir o vidro canelado por vidro liso (perde caráter).



P08

Dormitório · marcenaria com portas abertas (vista interna)

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Roupeiro embutido em imbuia/cerejeira — 6 portas verticais + maleiros superiores · interior em madeira clara (provavelmente cedro ou pinus tratado) · prateleiras múltiplas inferiores e cabideiro central · tacos chevron paliteiro

LEITURA CURATORIAL

Vista interior do roupeiro revela construção em duas madeiras (externa nobre, interna clara — solução clássica de marcenaria 1970 para baratear o custo total sem sacrificar a leitura externa). Esse detalhe construtivo é PROVA de autoria autoral, não de marcenaria de fundo-de-quintal.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · LIMPAR INTERIOR com pano úmido e óleo de cedro · checar fundo por umidade.



P11

Vão duplo do hall · pé-direito alto · lustre cristal 'guarda-chuva'

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Lustre pendente em cristal facetado tipo 'guarda-chuva invertido' (era anos 1960-70) · obras de arte na parede do vão (paisagem com vaso de flores + composição geométrica em meias-luas coloridas) · porta de vidro canelado original ao fundo · viga de madeira torneada como elemento decorativo do guarda-corpo do mezanino · interruptor branco · piso tacos chevron

LEITURA CURATORIAL

Eixo vertical da casa — vão duplo pé-direito que articula térreo e mezanino. A coluna torneada em madeira é detalhe artesanal autoral (não industrial), provavelmente esculpida por marceneiro de São Roque ou Atibaia. O lustre 'chuveiro' de cristal é vintage de alto valor.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · NÃO reduzir o pé-direito (qualquer projeto que proponha forro reto deve ser REJEITADO).



P12

Dormitório de passagem · roupeiro embutido + hall iluminado ao fundo

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Roupeiro embutido em madeira escura (5 portas + maleiros) · porta aberta para hall com guarda-corpo metálico moderno · lustre menor em vidro fosco bege visível ao fundo · tacos chevron paliteiro · cabeceira sem cama (imóvel sem mobiliário)

LEITURA CURATORIAL

Vista de enfilade do andar superior — o eixo central comunica dormitórios e hall numa transparência que é virtude espacial fundamental da casa. Qualquer projeto que feche essa transparência (paredes drywall, divisórias) destrói o partido.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR a comunicação espacial · MANTER a sequência das portas e do hall de circulação aberto.



P14

Estante embutida em jacarandá · prateleiras vidro+metal · armário decorativo

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS



Estante embutida em madeira escura jacarandá-da-bahia tom muito escuro · prateleiras superiores em vidro com pino metálico cromado · armário inferior com 5 portas com molduras decorativas em alto-relevo (moldagem retangular com cantos vazados) · puxadores em latão envelhecido tipo argola · lâmpada fluorescente compacta pendente · estante adjacente

LEITURA CURATORIAL

Conjunto de marcenaria erudita — as molduras decorativas das portas inferiores do armário (cantos vazados em diagonal) são desenho identificável da escola de marcenaria paulistana 1960-70 (provavelmente Bertolini, Atlanta ou marcenaria autoral da Vila Madalena). Peça de coleção interna.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · REVITALIZAR superfície · trocar a lâmpada por luz quente · estante de vidro pode receber objetos artísticos da nova proprietária sem retirar a marcenaria.



P16

Mezanino · vão duplo com janelas verticais + guarda-corpo metálico

FAM A · PEDRA · ESCADA

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Janelas verticais altas (tipo seteira) emoldurando o vão duplo · guarda-corpo metálico moderno (alumínio + travessas horizontais em madeira jacarandá) · piso em tacos chevron · plafonier de vidro fosco no teto · vista para edificações vizinhas

LEITURA CURATORIAL

O guarda-corpo metálico provavelmente foi atualização posterior (anos 2000?) — está em desconforto estético com a casa. Configura o elemento candidato a SUBSTITUIR no projeto de reforma por outro guarda-corpo mais coerente com a era (madeira + ferro pintado ou cabo de aço inox tensionado).

CONDUTA DE RESTAURO

SUBSTITUIR guarda-corpo por modelo coerente · manter janelas verticais e tacos · trocar plafonier por luminária autoral de era (Dimlux / Lumini Reno Bonzon).



P22

Composição · janelas verticais finas + porta dupla em imbuia

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

FAM E · PISOS · EXTERNOS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

(Superior) janelas verticais finas tipo seteira com vista para o vão entre prédios + porta lateral em madeira escura com persiana de réguas verticais · (Inferior) detalhe de porta dupla em madeira escura com veios desenhados — provavelmente porta principal de quarto-suíte ou cabinet


LEITURA CURATORIAL

A porta dupla em madeira escura com veios sequenciais (livro de madeira aberto) é peça de marcenaria autoral. Os veios fluem em espelho entre as duas folhas — corte cuidadoso do bloco. Patrimonialmente, é equivalente a uma 'porta de salão nobre' de era.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · POLIR superfície com óleo de tungue ou cera de carnaúba · NÃO laquear, NÃO substituir.

Bloco C — Cápsulas de era (cozinha + banheiros)



P01

Cozinha-cápsula · ângulo do lava-louças

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Azulejo margaridas (faixa decorativa 7,5×15 cm) · bancada granilite cinza-rosa moldada in loco · marcenaria amarela/laranja com puxadores ferro · piso lajota cerâmica marrom 10×10 · persiana amarela embutida em armário superior

LEITURA CURATORIAL

Cápsula 1975 íntegra — todos os elementos cromáticos e materiais originais convivem como uma sinfonia projetada. A bancada granilite em forma de L com cuba dupla embutida é peça maciça moldada no local, não removível.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR INTEGRALMENTE — sem brancura, sem laqueamento, sem substituição de bancada por quartzito.



P03

Cozinha-cápsula · bancada do cooktop

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Cooktop ferro fundido 4 bocas + cooktop 4 bocas vidro · coifa metal pintada cinza-claro (era da indústria nacional Suggar) · marcenaria laranja com argolas de ferro fundido (puxadores forjados) · azulejo margaridas (vista frontal) · janela com vista para vegetação da Mata Atlântica residual

LEITURA CURATORIAL

Os puxadores tipo argola em ferro forjado (não em latão dourado) são marca de fábrica do desenho industrial brasileiro pré-1980. Os dois cooktops em diferentes gerações revelam estratificação de uso ao longo de 50 anos, sem ruptura estética.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR a marcenaria, os puxadores, o azulejo · ATUALIZAR somente os cooktops por modelos modernos com mesma geometria de embutimento.



P23

Banheiro original · banheira terracota encastrada + azulejo floral

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Banheira encastrada em ferro esmaltado cor terracota/laranja queimado · azulejo decorado bege com motivos florais ramo-de-flor (era 1970) · box com perfil de alumínio + vidro acrílico marrom (atualização posterior) · piso cerâmica bege quadrada

LEITURA CURATORIAL

Banheira esmaltada terracota é peça de valor crescente no mercado de salvage (R\$ 3.000-8.000 em galerias). A combinação cromática banheira + azulejo floral é assinatura de banheiro de classe média paulistana 1970. A casa preserva DOIS banheiros originais — Doc 85 já catalogou.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR a banheira (reesmaltar internamente se necessário) · PRESERVAR azulejos · SUBSTITUIR APENAS o box marrom (peça que descaracteriza) por box em vidro temperado transparente com perfil em latão.



P25

Biblioteca-oficina turquesa · marcenaria embutida + escrivaninha

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Parede turquesa-claro · marcenaria embutida em madeira clara com 5 gavetas inferiores (puxadores tipo argola em latão) · escrivaninha baixa em madeira (em desuso) · banqueta de assento em palha trançada/tecido em base de ferro tubular preto · estante embutida adjacente · carpete azul-escuro · embalagens da mudança em primeiro plano

LEITURA CURATORIAL

Confirma a leitura — ambiente original de TRABALHO/ESTUDO do engenheiro. As 5 gavetas inferiores eram arquivo técnico (plantas, memoriais, contas). A escolha do azul-turquesa para o espaço de trabalho é proposital — cor que estimula concentração serena.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR INTEGRALMENTE como biblioteca/atelier da nova proprietária · MANTER as gavetas para arquivo · troca da escrivaninha por mesa Sergio Rodrigues ou Etel · banqueta vintage pode ser restaurada.



P26

Banheiro de serviço · vaso rosa-salmão + box vidro canelado + azulejo turquesa

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Vaso sanitário rosa-salmão original (Deca era 1970) · box com porta dupla em alumínio + vidro canelado · azulejo turquesa nas paredes · janela com vidro canelado · piso cerâmica bege

LEITURA CURATORIAL

A combinação rosa-salmão + turquesa é assinatura paleta da era — hoje muito procurada no mercado de design retro. O conjunto está íntegro e funcional. Vaso original é peça insubstituível.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR vaso + azulejos · ATUALIZAR sistema de descarga interno (caixa acoplada moderna escondida) · manter box em vidro canelado (não substituir por vidro temperado liso).



P28

Vista geral · biblioteca-oficina turquesa com porta para banheiro rosa-salmão

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Parede turquesa-claro (parte inferior) + branco (parte superior, banda de pintura) · porta aberta para banheiro com paredes rosa-salmão visíveis · embalagens da mudança · banquetas com pernas de ferro tubular preto + carpete azul-escuro · gaveteiro embutido lateral


LEITURA CURATORIAL

Demonstra a continuidade espacial original entre biblioteca turquesa + banheiro rosa-salmão. As duas cores convivem em transparência — a porta aberta deixa o rosa do banheiro 'sangrar' para dentro do azul da biblioteca. Esse é JOGO CROMÁTICO PROJETADO, não acaso.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR o jogo cromático · NÃO fechar a porta com material opaco · iluminação cuidadosa para preservar o efeito visto da biblioteca.

Bloco D — Iluminação autoral



P09

Lustre pendente · vidro fosco bege com base latonada

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Pendente em vidro fosco bege/marfim em forma de pera com base e canopla em latão envelhecido (era Reno Bonzon / Dimlux dos anos 1970) · cadeia de elos em latão · contrapeso decorativo abaixo do globo · marcenaria de roupeiro em imbuia no fundo

LEITURA CURATORIAL

Iluminação cênica original — não pertence à categoria 'lustre genérico de era'. A peça tem desenho autoral identificável e valor de mercado vintage (R\$ 800-2.500 em galerias de design SP).

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · revisar fiação interna com eletricista qualificado · ATUALIZAR lâmpada para LED 2.700K dimerizável (mantém calor visual original).



P10

Lustre pendente no corredor superior · cristal facetado tipo coroa

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Lustre pendente em estrutura de latão fundido com motivos vegetais (coroa) · cúpula em cristal facetado talhado (tipo 'pinha') · cadeia de elos decorativos · canopla circular em latão · vista para o corredor superior + porta aberta para banheiro turquesa ao fundo

LEITURA CURATORIAL

Peça mais ornamentada do acervo de luminárias — possivelmente importada da Bélgica ou da Espanha nos anos 1960-70, ou reprodução nacional de altíssima qualidade. Vista do corredor coroa o eixo simétrico longitudinal da planta.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · CONSERVAR · limpeza cuidadosa do cristal com solução de água destilada + álcool isopropílico em pano de microfibra · não desmontar.



P24

Banheiro turquesa · teto + plafonier original em vidro facetado

FAM C · CERÂMICA · METAIS · CÁPSULAS

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Teto pintado em turquesa-claro · plafonier original sobreposto em vidro facetado tipo 'pinha' com base em latão · paredes em azulejo turquesa (parte superior visível) · janela com vidro envelado (canto inferior)

LEITURA CURATORIAL

Plafonier autoral original (peça em risco — pode ser quebrada facilmente em uma reforma descuidada). A cor turquesa-claro do teto pintado é assinatura cromática da casa.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR plafonier · revisar fiação · TROCAR lâmpada por LED quente · MANTER pintura turquesa do teto.



P27

Plafonier original · vidro facetado pinha · banheiro turquesa

FAM D · ILUMINAÇÃO · LUMINÁRIAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

Plafonier sobreposto ao teto em vidro facetado tipo 'pinha' com nervuras verticais · base em metal envelhecido · teto turquesa-claro · paredes turquesa-claro · janela alta


LEITURA CURATORIAL

Variante do plafonier P24 — possivelmente em outro banheiro/ambiente. Famílias de plafonieres facetados de era são abundantes no acervo (peças simples, mas em risco).

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · CONSERVAR · catalogar todas as luminárias originais (3+ plafonieres + 3+ pendentes + 2+ arandelas) em planilha de bens para o projeto de reforma.

Bloco E — Hall coberto e externos



P19

Hall coberto de entrada · claraboias + parede em pedra rústica + porta principal

FAM A · PEDRA · ESCADA

FAM E · PISOS · EXTERNOS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Claraboias em fileira longitudinal cobrindo o hall coberto · parede lateral inteira em pedra rústica (calcária natural em pano contínuo) · porta principal em madeira escura (imbuia ou peroba) com puxador vertical · piso em cerâmica quadrada bege · porta de vidro lateral à direita (acesso para outro ambiente)

LEITURA CURATORIAL

Sequência ritual de entrada na casa. As claraboias filtram luz zenital sobre o pano de pedra rústica — efeito cênico calculado (similar à entrada do SESC Pompéia de Lina Bo Bardi a poucas quadras dali). A porta de imbuia é peça SIGNIFICATIVA, com puxador vertical autoral.

CONDUTA DE RESTAURO

RESTAURAR as claraboias (descascamento do reboco visível) · LIMPEZA da pedra com escova macia + água + sabão neutro · PRESERVAR porta principal · iluminação ascendente noturna nas claraboias.



P20

Hall coberto · detalhe das claraboias deterioradas + porta principal vista frontal

FAM A · PEDRA · ESCADA

FAM E · PISOS · EXTERNOS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


Detalhe das claraboias mostrando descascamento severo de reboco (intervenção urgente) · vista mais próxima da porta principal de madeira escura com puxador vertical de latão · revestimento em pedra rústica lateral

LEITURA CURATORIAL

Patologia identificada — o teto entre as claraboias está com perda de aderência do reboco (provavelmente infiltração das antigas calhas das claraboias). Intervenção URGENTE para não comprometer a estrutura adjacente.

CONDUTA DE RESTAURO

RESTAURO URGENTE · refazer impermeabilização das calhas + repor reboco com argamassa cal-cimento + repintura com tinta mineral à base de silicato (não acrílica).



P13

Composição · piso lajota hexagonal do jardim + biblioteca/atelier interno

FAM E · PISOS · EXTERNOS

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS


(Superior) lajota hexagonal cerâmica terracota natural do jardim com gramado e vegetação · (Inferior) biblioteca/atelier com marcenaria embutida em madeira escura formando estantes + nicho + bancada inferior · luminária industrial fluorescente no teto · carpete azul-escuro · móveis de armazenamento de cliente em primeiro plano

LEITURA CURATORIAL

Dois elementos antípodas que provam a riqueza do programa da casa: o lajote hexagonal de barro (exterior, vernacular paulistano) + a biblioteca embutida em madeira nobre (interior, modernista). A casa tem dois polos materiais — terracota natural / madeira nobre — em diálogo permanente.

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR ambos · trocar a luminária fluorescente da biblioteca por iluminação difusa quente (LED 2.700K linear embutida ou pendentes autorais).



P21

Composição · lajota hexagonal do jardim (superior) + biblioteca turquesa (inferior)

FAM E · PISOS · EXTERNOS

FAM B · MADEIRA · MARCENARIA · PORTAS

Vila Pompeia · 19/03/2025

ELEMENTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS

(Superior) detalhe da lajota hexagonal cerâmica terracota do jardim · (Inferior) biblioteca/oficina com parede turquesa · marcenaria embutida em madeira clara (cedro?) com molduras decorativas em alto-relevo nos painéis das portas · luminária de tubo no teto · carpete azul · armário/banca inferior com puxadores em latão tipo argola

LEITURA CURATORIAL

A biblioteca-oficina turquesa tem duas marcenarias coexistindo — esta em madeira clara com molduras decorativas é diferente da estante de jacarandá da P14. Provavelmente é o ambiente da PRIMEIRA OFICINA do engenheiro Arlindo Tondin (paleta turquesa indica espaço de estudo/trabalho).

CONDUTA DE RESTAURO

PRESERVAR · tratar como ambiente de biblioteca/atelier — não converter em quarto · manter o azul-turquesa como cor identitária.

IV — SÍNTESE DIAGNÓSTICA POR FAMÍLIA

FAM A — Pedra · Escada (4 fichas): a escada cantilever em pedra Madeira é a peça-protagonista absoluta. Estado de conservação BOM — exige hidrofugação técnica (Wacker SMK 1311) e limpeza úmida controlada. O guarda-corpo metálico de acréscimo posterior (P16) é o ÚNICO elemento candidato a substituição, por incompatibilidade estética com o partido original.

FAM B — Madeira · Marcenaria · Portas (10 fichas): acervo EXCEPCIONAL — toda a marcenaria embutida é original, em madeira nobre (imbuia/cerejeira escura predominante + cedro interno em alguns roupeiros + jacarandá da estante P14). Conservação BOA, exige limpeza com Renaissance Wax e ajustes pontuais de dobradiças. Peças de coleção: porta principal de imbuia (P19/P20), porta dupla em livro-de-madeira (P22), estante embutida com molduras decorativas (P14), roupeiro principal (P06).

FAM C — Cerâmica · Metais · Cápsulas (6 fichas): duas cápsulas de era íntegras e funcionais — **cozinha 1975** (azulejo margaridas + granilite + marcenaria laranja) e **conjunto de banheiros** (banheira terracota + vaso rosa-salmão + azulejo turquesa floral). Conservação ÓTIMA. Recomenda-se PRESERVAÇÃO INTEGRAL com troca pontual apenas dos cooktops e ATUALIZAÇÃO de partes técnicas internas (descargas, sifões, eletrodutos) escondidas.

FAM D — Iluminação · Luminárias (4 fichas): acervo de luminárias originais com valor de coleção (estimativa de mercado: R\$ 4.000-15.000 o conjunto em galerias de design vintage SP). Peças autorais: pendente de vidro fosco bege (P09), lustre em cristal facetado coroa (P10), lustre cristal guarda-chuva

(P11), arandela ferro-forjado cacho-de-uva (P17), plafonieres pinha (P24/P27). Conservação MÉDIA — exige revisão completa da fiação por eletricista qualificado e troca de lâmpadas para LED 2.700K dimerizável.

FAM E — Pisos · Externos (4 fichas): a **lajota hexagonal cerâmica terracota** do jardim (P13/P21) é assinatura do partido litorâneo-paulistano da casa — peça de altíssima significância patrimonial (Doc 85 já classificou como SIGNIFICATIVA, Doc 87 confirmou). O **hall coberto com claraboias em fileira** (P19/P20) é o gesto de entrada cerimonial da casa, hoje com patologia URGENTE (descascamento de reboco por infiltração das calhas).

V — RECONCILIAÇÃO COM O MEMORIAL V2.0 E O LEVANTAMENTO V2

Confronto sistemático entre os 28 elementos fotográficos catalogados e as listas dos documentos profissionais já validados pelo Doc 87:

ELEMENTO PROFISSIONAL	COBERTURA FOTOGRÁFICA	STATUS
Escada cantilever em pedra Madeira (Memorial · Levantamento)	P02 · P15 · P18	3 ângulos · DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
Pedra rústica em paredes/ pilares (Memorial)	P17 · P19 · P20	3 ângulos · DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
Marcenaria embutida em madeira nobre (Memorial)	P05 · P06 · P08 · P12 · P14 · P21 · P25	7 fichas · COBERTURA EXEMPLAR
Cozinha-cápsula 1975 (Memorial · Doc 86)	P01 · P03 · P04	3 ângulos · DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
Banheiros originais (Levantamento)	P23 · P24 · P26 · P28	4 ângulos · DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
Tacos chevron paliteiro (Memorial)	P05 · P06 · P07 · P08 · P11 · P12 · P15 (presença em 7 fotos)	SISTEMA confirmado
Luminárias autorais (Memorial · sem detalhamento prévio)	P09 · P10 · P11 · P24 · P27 · P17 (parcial)	NOVA CATEGORIA CATALOGADA — não estava sistematizada no Memorial
Hall coberto com claraboias (Memorial)	P19 · P20	2 ângulos + PATOLOGIA IDENTIFICADA (descascamento)
Jardim de lajota hexagonal (Doc 85 · Doc 86)	P13 (superior) · P21 (superior)	Confirmado · cobertura parcial — pedir fotos adicionais do jardim ao ar livre
Biblioteca-oficina turquesa (Doc 85 · Doc 86)	P13 (inferior) · P14 · P21 · P25 · P27 · P28	6 fichas · COBERTURA EXEMPLAR — confirma a leitura de espaço de trabalho do engenheiro
Cobogós pontuais (correção da proprietária registrada no Doc 85)	NÃO APARECEM no acervo das 28 fotos	LACUNA · pedir fotos adicionais dos cobogós existentes
Esquadrias originais · ferragens (mencionadas pela proprietária)	P07 · P22 · P19/P20 (portas) · P26/P28 (janelas com vidro cancelado)	COBERTURA PARCIAL — pedir fotos detalhe de ferragens (dobradiças, fechaduras, puxadores)

VI — ACHADOS NOVOS DESTE INVENTÁRIO

O presente cruzamento fotográfico revela três achados que não estavam sistematizados nos documentos anteriores:

- 1. Acervo de luminárias originais é mais rico do que registrado.** O Memorial v2.0 menciona "lustres originais a manter" em escala genérica — este inventário identifica MINIMAMENTE 5 peças de coleção (3 pendentes + 2 plafonieres + 1 arandela par autoral), totalizando estimativa de mercado vintage R\$ 4.000-15.000. Recomenda-se planilha de bens com fotografias e medidas para o projeto executivo.
- 2. Patologia urgente no hall coberto.** P19 e P20 documentam descascamento severo do reboco entre as claraboias, provavelmente por infiltração das calhas antigas. Esse achado NÃO consta no Levantamento v2 (que classificou o hall coberto como em bom estado). **É a única intervenção que deve ser feita ANTES de qualquer outra etapa do projeto.**
- 3. Duas marcenarias coexistindo na biblioteca-oficina turquesa.** A estante de jacarandá com molduras decorativas (P14) é DIFERENTE da marcenaria embutida em madeira clara com gavetas (P21/P25) — provavelmente são intervenções de períodos diferentes (o jacarandá talvez mais antigo, anos 1960; a marcenaria clara dos anos 1970 quando o ambiente virou oficina). Isso enriquece a leitura cronológica da casa.

VII — LACUNAS E FOTOS COMPLEMENTARES SOLICITADAS

Para fechar o ciclo documental antes do projeto executivo, recomenda-se solicitar à proprietária as seguintes **séries fotográficas complementares**:

SÉRIE	CONTEÚDO	PRIORIDADE
S1 — Cobogós existentes	3-5 ângulos dos cobogós pontuais (Doc 85 esclareceu que são poucos, mas não estão fotografados)	Média
S2 — Ferragens em detalhe	Macro de dobradiças originais, fechaduras de latão, puxadores de portas e armários (5-10 fotos)	Alta
S3 — Fachada externa	Frente da casa em 3 ângulos (frontal, lateral D, lateral E) para registrar a marquise serrilhada e o gradil	Alta
S4 — Terraço superior	Vista do terraço, gradil modernista, vista da marquise serrilhada por baixo	Alta
S5 — Jardim completo	Lajota hexagonal em vista ampla, vegetação, árvores principais (apenas 2 closes neste acervo)	Média
S6 — Esquadrias originais por dentro	Detalhes das janelas de basculante com vidro canelado, puxadores, baguetes	Média
S7 — Sótão / forro técnico	Verificar estado da estrutura de cobertura e instalações antigas	Baixa (técnica)

VIII — RECOMENDAÇÃO DE USO DO INVENTÁRIO

Este documento é construído para circulação **com a equipe de projeto executivo** (arquiteto/a contratado/a + restaurador/a + marceneiro/a + iluminotécnico/a). Cada ficha funciona como:

- **Evidência prévia ao canteiro** — registro de estado encontrado em 19/03/2025, comparável a fotos pós-obra

- **Briefing de conduta** — o bloco "Conduta de restauro" de cada ficha pode ser literalmente incorporado ao caderno de especificações
- **Salvaguarda jurídica** — em caso de litígio futuro com construtora/fornecedor por descaracterização de bem patrimonial, o inventário fotográfico datado é prova documental
- **Base para seguro** — as peças de coleção (luminárias autorais, marcenaria nobre, banheira terracota) podem ser seguradas individualmente com base nas fichas

IX — RESERVA TÉCNICA

Inventário fotográfico curatorial preparado a partir das 28 imagens Live-Photo capturadas em 19/03/2025 na Vila Pompeia, São Paulo/SP, fornecidas pela proprietária. As atribuições autorais (Arlindo Tondin, escola Artacho Jurado/Construtora Monções) são sustentadas pelos Docs 84-87 deste acervo. As leituras curatoriais de cada ficha são interpretativas e baseadas em comparação com literatura especializada do modernismo paulistano de classe média e do mercado vintage de design brasileiro (Bobreed · LinBrasil · Dimlux · Lumini · Galeria Passado Composto). As estimativas de mercado para luminárias e banheira terracota são referenciais, baseadas em listagens públicas de galerias 2024-2026; cotação efetiva exige consulta direta. As condutas de restauro propostas devem ser revisadas por arquiteto/a habilitado/a no CAU-BR antes da execução. Os produtos especificados (Wacker SMK 1311 para hidrofugação · Renaissance Wax para madeira · tinta mineral à base de silicato para reboco) são de marca conhecida do mercado, sujeitos a substituição por equivalentes técnicos. Sucede o Doc 87 e fecha o ciclo curatorial documental da Casa Tondin, ficando à disposição da proprietária e da equipe de projeto executivo a ser contratada.