

Inventário Patrimonial Expandido

Casa Tondin · Rua Cláudio, 501 · Vila Pompéia / Vila Romana, São Paulo · 276,02 m² ·
habite-se 1978

Levantamento por categorias de materialidade + chave de leitura "neo-regional litoral"

Documento elaborado a partir do material fotográfico de 19 e 23/06/2026 · sucede o Doc 84

I — QUADRO-SÍNTESE DAS MATERIALIDADES

O ensaio do Doc 84 partiu da hipótese — a pedra de toque agora confirmada — de que a casa é uma **cápsula modernista paulistana de 1978**, projetada e construída pelo engenheiro Arlindo Tondin, com vocabulário de período integralmente preservado. Este inventário sistematiza o que se documenta nas fotos sob **cinco famílias de materiais**, cada uma com suas peças exemplares e seu protocolo de intervenção.

FAMÍLIA	ELEMENTO EXEMPLAR	PALETA	VALOR
A · Pedra natural	Revestimento da fachada, do hall coberto e do pátio		EXCEPCIONAL
B · Madeira nobre	Porta de entrada, escada, marcenaria almofadada, tacos chevron		EXCEPCIONAL
C · Cerâmica e azulejo	Cozinha-cápsula laranja, oficina turquesa, banheiro azul, lajota hexagonal		EXCEPCIONAL
D · Cimento moldado	Cobogós (pontuais), bancada de granilite, marquise serrilhada		SIGNIFICATIVO
E · Metal	Gradis modernistas de ferro, esquadrias de alumínio, argolas de ferro fundido		SIGNIFICATIVO

A operação central da reforma deve ser **restauro informado** — não decoração temática. As peças aqui catalogadas constituem em conjunto uma documentação material da São Paulo de Arlindo Tondin: pedra mineira na fachada, madeira da Mata Atlântica na carpintaria, cerâmica das fábricas paulistas-mineiras, granilite moldado por artesão local. A casa é um memorial construtivo do Brasil que produzia o que construía.

A · PEDRA NATURAL

A.1 · FACHADA + HALL COBERTO + PÁTIO · EXCEPCIONAL

Pedra Madeira (ou Pedra Goiás) em recorte irregular tipo "casca"

Revestimento natural em pedra calcária dolomítica com tonalidades quentes — amarelo-creme, ocre, rosado e marrom — assentada em padrão irregular (técnica conhecida como "casca" ou "filete-irregular"). Trata-se da mesma pedra que define a fachada de inúmeros

sobrados paulistanos de 1965-1985, mas aqui usada com **extensão e qualidade pouco usuais**: veja aplicações em três locais distintos:

(i) **fachada principal**, em paramento contínuo abaixo da marquise serrilhada; (ii) **hall coberto de acesso** (a "rua interna" entre garagem e porta de entrada), criando uma parede-acento de chegada; (iii) **pátio dos fundos**, voltado para o jardim, em diálogo com o piso de lajota hexagonal e a vegetação madura.

Em todos os três locais, o estado de conservação é **excelente**. Não há lascamento expressivo, perda de peças ou descoloração crítica. A pedra absorveu apenas a pátina natural — o que é exatamente o desejado.

Conduta: preservar integralmente. Lavagem mecânica suave com água e escova de cerdas naturais (NUNCA hidrojateamento, NUNCA ácido). Reassentamento pontual de peças soltas com argamassa mineral compatível (cal + areia + cimento branco, traço de restauro). Aplicação final de **hidrofugante incolor à base de silano-siloxano** — proteção sem alteração do aspecto. Jamais pintar, jamais envernizar.

B · MADEIRA NOBRE

B.1 · PORTA DE ENTRADA · EXCEPCIONAL

Porta maciça de madeira nobre (provavelmente Imbuia ou Cedro)

Porta de folha única em **madeira maciça**, com fibras verticais expressivas e tonalidade quente cor-de-mel/caramelo. Linhas modernistas — sem almofadados ornamentais, sem detalhes esculpidos — pura presença material. Provavelmente **Imbuia paranaense** (mais quente, com veios marcados) ou **Cedro-rosa**.

Está exposta a um caminho semi-coberto de acesso (com **claraboias retangulares** na cobertura, criando iluminação zenital natural sobre ela). A peça é o ponto focal absoluto do acesso da casa — quem chega vê pedra Madeira em uma parede, porta maciça na outra, e luz zenital descendo sobre o conjunto. **Composição arquitetônica autoral**.

Conduta: recuperação total. Lixar com lixa fina (grãos 220-320), tratar com inseticida preventivo, aplicar duas demãos de stain incolor ou óleo natural (Osmo-Tinta ou similar) para nutrir e selar sem mascarar veios. NÃO aplicar verniz brilhante (descaracteriza). Revisar ferragens — provavelmente latonadas, possíveis de polir.

B.2 · ESCADA INTERNA · EXCEPCIONAL

Escada estrutural em madeira maciça com guarda-corpo torneado

Escada vista na foto do anúncio Instagram (emcasa) — **estrutura inteira em madeira maciça** escura (jacarandá ou cedro), com quatro pilares torneados sustentando o lance, guarda-corpo em ripado vertical fino, baú-gaveteiro embutido na base. Peça construída **sob medida pelo próprio engenheiro**, em padrão de marcenaria artesanal sofisticada.

Esse tipo de escada não é produto industrial — é peça de marceneiro autoral dos anos 1970. Substituir por escada moderna seria perda patrimonial integral.

Conduta: preservação integral. Lixar pisos dos degraus (zona de uso), retocar onde houver perda de verniz, lubrificar encaixes. Eventual reforço estrutural de pilares deve ser feito por marceneiro especializado em restauro, com tarugos internos de aço (não substituir pilares).

B.3 · MARCENARIA ALMOFADADA "COLONIAL PAULISTA" · EXCEPCIONAL

Armário-bar de madeira escura com portas almofadadas torneadas

Armário embutido localizado em uma copa/hall adjacente ao laboratório-oficina turquesa. Madeira escura — possivelmente **Jacarandá-da-Bahia** (espécie hoje protegida e proibida de comercializar; raríssimo). Portas com almofadados **esculpidos em moldura ovalada** (estilo "neo-colonial paulista" / "neo-mineiro" — ecletismo dos anos 1970-80 brasileiro). Coroamento superior em estantes abertas com prateleiras de vidro (área de bar/cristaleira).

Esse tipo de móvel embutido era item de status na classe média-alta paulistana das décadas de 70/80. Hoje é peça de antiquário — substituir representaria perda dupla (financeira e narrativa).

Conduta: recuperar integralmente. Lixar com lixa muito fina respeitando os entalhes; aplicar shellac francês ou óleo natural (não verniz poliuretano); revisar dobradiças (são em latão antigo, possíveis de polir). Considerar transformar em **cristaleira-bar contemporânea** com iluminação LED por dentro das prateleiras de vidro — atualização funcional sem perda visual.

B.4 · TACOS EM ESPINHA-DE-PEIXE · SIGNIFICATIVO

Piso em tacos de madeira nobre · padrão chevron/herringbone

Visto no quarto fotografado. Madeira nobre (peroba-rosa ou cumaru) em padrão chevron clássico paulistano. Combina com a janela de recorte de teto **oitavado** e com as estantes embutidas em laminado bege (estas posteriores, podem ser removidas).

Conduta: raspagem mecânica leve + calafetagem das frestas + selador acetinado base d'água. NÃO usar verniz brilhante (descaracteriza). Remover estantes de laminado bege para devolver leitura do recorte de teto.

C · CERÂMICA E AZULEJO

C.1 · COZINHA-CÁPSULA · EXCEPCIONAL

Conjunto integral original anos 1970 · laranja-queimado + margaridas + ferro fundido

A cozinha é peça única e indivisível. Inventário:

- **Marcenaria** em laminado fórmica  laranja-queimado com bordas pretas (módulos superiores e inferiores integrados)
- **Azulejos** brancos esmaltados com estampa serigráfica de margaridas em  listras verticais — desenho típico das cerâmicas paulistas-mineiras do período
- **Bancada** em granilite escuro (família D.1)

- **Puxadores** em ferro fundido preto em forma de argola
- **Coluna de madeira natural** (cumaru ou jacarandá) como elemento de quebra
- **Coifa preta** original (provavelmente Continental ou Brastemp anos 70-80)
- **Cooktop a gás** embutido
- **Piso cerâmico** marrom-tijolo

Conduta: preservar 100% da leitura. Restaurar lâminas de fórmica onde houver perda (laminado novo em mesmo tom, técnica de recolagem). Reforçar gabinetes por dentro. Argolas de ferro fundido — desengraxar com soda cáustica diluída, tratar com cera microcristalina. Modernizar apenas a **infraestrutura oculta**: gás (substituir por inox flexível), hidráulica (PEX), elétrica (DR + tomadas atuais por trás dos rodapés). Não substituir o cooktop por indução — comprometeria a integridade narrativa.

C.2 · OFICINA / LABORATÓRIO DE ARLINDO · EXCEPCIONAL

Revestimento azul-turquesa em paredes do espaço-bancada

Paleta  turquesa do cômodo identificado como **oficina/laboratório doméstico do engenheiro**. Esta cor não é decoração isolada — é parte de um **sistema cromático integrado** que se repete no jardim (verde-mar das lajotas), no banheiro azul, nas bandas de cor entre lajotas. **Marcador da assinatura cromática modernista da casa.**

Marcenaria corrida em **perobinha/cedro escuro**, com prateleiras e estantes embutidas — provavelmente conservava livros técnicos, instrumentos de medição e materiais de preparo das aulas da ESALQ/USP-Piracicaba.

Conduta: preservar como núcleo memorial — eventual transformação em escritório/biblioteca/atelier respeitando o programa original (espaço de trabalho mental). Higienização suave dos azulejos. Restauração da marcenaria (lixar + óleo natural).

C.3 · BANHEIRO COM LOUÇA ROSA-SALMÃO · EXCEPCIONAL

Vaso sanitário rosa-salmão + paredes azul-turquesa + porta de vidro pinté

Descoberta de altíssimo valor de coleção: **vaso sanitário em louça rosa-salmão**  — produção das fábricas Celite/Deca/Icasa dos anos 1970, em cor descontinuada hoje. Conjugado com paredes em azul-turquesa (mesmo sistema cromático da oficina) e **porta de vidro pinté com caixilho metálico** (vidro fosco amarelado, tipo "abacaxi" ou similar — também descontinuado pela indústria).

Estes "kits" coloridos de louças (rosa, azul, amarelo, verde) eram signo de status doméstico nos anos 1970-80 e desapareceram dos catálogos no fim dos anos 80. Hoje são procurados por colecionadores e cenógrafos.

Conduta: preservar 100%. Trocar apenas componentes funcionais ocultos (válvula de descarga, anel de vedação). Caso o vaso esteja trincado, há mercado de peças de reposição usadas em lojas vintage. Se possível, repor metais (torneiras, registros) em **latão antigo** ou réplicas em tom envelhecido.

C.4 · LAJOTA HEXAGONAL CROMÁTICA · EXCEPCIONAL

Piso de jardim em hexágonos terracota + verde-mar/turquesa

Lajota cerâmica/hidráulica em  terracota com bandas/inserções de  verde-mar. Padrão geométrico assentado em torno da vegetação madura — árvore frondosa de copa importante. Conjunto piso + jardim é **patrimônio paisagístico raro** em SP.

Conduta: preservar integralmente. Remover musgo/biofilme com biocida suave. Recompôr peças faltantes resgatando lajotas de áreas ocultas (depósito, cantos) como banco de reposição idêntica. Não substituir por porcelanato.

D · CIMENTO MOLDADO

D.1 · MARQUISE SERRILHADA DA FACHADA · **EXCEPCIONAL**

Marquise dentada acima da garagem · "dentes triangulares" voltados para baixo

Achado novo nesta rodada de fotos: a **marquise da fachada apresenta padrão serrilhado**, com dentes triangulares de concreto voltados para baixo. Esta é uma **citação direta do vocabulário Artacho Jurado / Construtora Monções** — motivo plástico raríssimo em arquitetura residencial, mais comum em edifícios comerciais e cinemas modernistas. Sua presença aqui é **assinatura autoral de Arlindo Tondin** — o engenheiro-calculista da Monções aplicando o léxico do mestre em sua própria casa, em escala doméstica.

Conduta: preservar a qualquer custo. Tratamento anti-carbonatação do concreto, eventual hidrofugante incolor. Repintura em **branco-areia** (não branco-óptico). Pode ser o elemento mais "instagramável" da fachada — vale destacar.

D.2 · COBOGÓS · **EXCEPCIONAL**

Cobogós de concreto branco moldado · padrão quadrado-em-quadrado

Observação ajustada: os cobogós existem apenas em **pontos isolados** da casa (não são revestimento sistemático), conforme esclarecimento da proprietária. Estão presentes em dois panos pontuais: **parede lateral do pátio** e segundo pano em **servidão estreita**. Em ambos, em estado de conservação perfeito.

Sua função aqui é precisa: **filtros de luz e ventilação cruzada** em zonas técnicas (não decorativa pontual). Por isso devem ser protegidos sem exagero — são pontos de respiração da casa, não assinatura visível para o exterior.

Conduta: preservar; lavagem mecânica suave + consolidação de microfissuras (argamassa mineral) + hidrofugante incolor à base de silano/siloxano. Não pintar.

D.3 · BANCADA DE GRANILITE · **SIGNIFICATIVO**

Bancada da cozinha em granitina moldada in loco · "granilite escuro"

Bancada da cozinha em **granilite** (granitina escuro) — agregado de pedra com cimento polido. Técnica artesanal característica do período brasileiro 1960-80, hoje rara por exigir

execução in loco por especialista. Coerente com a coifa preta e os puxadores de ferro fundido. Superfície durável e restaurável por repolimento.

Conduta: repolimento mecânico com pó de mármore/diamantado, recomposição de bordas lascadas com massa mineral pigmentada, impermeabilização. **Manter — não trocar por granito industrial nem por silestone.**

E · METAL

E.1 · GRADIL DE FERRO MODERNISTA · SIGNIFICATIVO

Escada externa e terraço superior com verticais finas espaçadas

Gradil de ferro pintado em padrão moderníssimo: **verticais finas com espaçamento característico**, repetido na escada externa de acesso ao primeiro pavimento e no terraço superior. Acompanha marquises projetadas em balanço — gramática do "terraço-bar" Monções em escala doméstica.

Conduta: manter. Remoção mecânica de ferrugem (escova de aço + jateamento leve), tratamento anticorrosivo (fundo zarcão ou epóxi), repintura em **preto fosco** ou **cinza-grafite** (não preto brilhante).

E.2 · ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANOS 70 · SIGNIFICATIVO

Janelas amplas em alumínio · três panos horizontais · perfis esbeltos

Folhas amplas de três panos horizontais com perfis muito esbeltos — padrão dos anos 1970 que esquadrias contemporâneas em alumínio dificilmente reproduzem. Visualmente ainda funcionam, mecanicamente também.

Conduta: substituir apenas se houver exigência térmica/acústica intransponível. Do contrário: manter, revisar roldanas e borrachas, complementar com filme solar nos vidros voltados ao sol.

E.3 · ARGOLAS DE FERRO FUNDIDO (COZINHA) · EXCEPCIONAL

Puxadores em forma de argola · ferro fundido preto

Design-objeto de período. Em loja vintage especializada, custariam fortuna se comprados isoladamente. Não substituir.

Conduta: desengraxar com soda cáustica diluída, tratar com cera microcristalina ou óleo de linhaça polido. Manter.

F — DOCUMENTAÇÃO PRIMÁRIA

F.1 · PLANTA BAIXA ORIGINAL DA CASA · DESCOBERTA CRUCIAL

A proprietária dispõe das plantas baixas originais em papel-manteiga

Entre as fotos enviadas há ao menos **duas imagens das plantas baixas originais da casa**, em papel-manteiga, mostrando claramente: "SR. JANTAR" (sala de jantar), "COPA", "HALL", "DESPENSA", a escada, dormitórios numerados, áreas de jardim. Casa é **longitudinal** — terreno comprido em lote estreito — coerente com tipologia paulistana da Vila Pompéia.

Esta é a **descoberta documental mais importante** do levantamento: as plantas originais permitem ao projeto de reforma:

- Comparar o que existia em 1978 com o que existe hoje (identificar intervenções posteriores)
- Recuperar com precisão pés-direitos, cotas e cheios/vazios
- Identificar o programa original que Arlindo desenhou para sua família
- Eventual reconstituição da setorização funcional do espaço

Conduta: digitalizar em alta resolução (escâner profissional ou foto em luz difusa controlada), arquivar em formato TIFF + PDF/A. Armazenar o original em pasta livre de ácido, em ambiente seco. Será documento-fonte do projeto de reforma e poderá ser ofertado ao Arquivo Histórico Municipal de São Paulo para o acervo público da arquitetura paulistana.

G — LEITURA "NEO-REGIONAL LITORAL": PONTE ESTÉTICA COM A OBRA DO PAI

HIPÓTESE DE DESIGN

A casa Tondin já é, em sua materialidade nativa, **quase um manifesto neo-regional brasileiro**. Pedra Madeira (mineralidade quente do interior), madeira nobre da Mata Atlântica (Imbuia, Jacarandá, Cumaru), azul-turquesa (mar/litoral), terracota (terra), verde-mar (vegetação tropical) e granilite artesanal (mão paulistana). O movimento de design "neo-regional litoral" — que organiza a obra de pousadas, casas de praia e empreendimentos turísticos contemporâneos no litoral brasileiro, e em particular no **litoral catarinense de São Francisco do Sul**, terra de atuação do pai de Millena — opera precisamente com essas mesmas matrizes.

O que esta tradição estabelecida sugere para a reforma

PRINCÍPIO NEO-REGIONAL LITORAL	COMO JÁ EXISTE NA CASA	COMO AMPLIFICAR NA REFORMA
Pedra como elemento estrutural-narrativo	Pedra Madeira em 3 panos (fachada, hall, pátio)	Preservar; introduzir banco/bancada em pedra-bruta serrada no jardim
Madeira maciça como signo de durabilidade	Porta de entrada, escada, marcenaria embutida	Restaurar; eventual ampliação da varanda em deck de cumaru
Paleta cromática terra + mar	Terracota + verde-mar + azul-turquesa já integrados	Não introduzir cinza-concreto urbano; manter quentes e azuis
Vegetação tropical madura	Árvore frondosa do jardim + lajota hexagonal	Poda criteriosa, irrigação, possível espelho d'água raso (eco do jardim Burle Marx)

Artesania visível (não industrializada)	Granilite, ferro fundido, marcenaria almofadada	Restaurar; eventual contratação de marceneiros e ferreiros locais para complementos
Luz natural generosa, sombra controlada	Claraboias do hall, esquadrias amplas, brises possíveis	Eventual complemento de pergolado de madeira ou brises verticais móveis

Síntese da leitura: Millena não precisa "trazer" uma estética neo-regional litoral de fora para dentro da casa — a casa já fala essa língua, herdada do gosto modernista paulistano que dialoga com a mesma raiz brasileira. A reforma deve ser, em essência, um **ato de escuta** do que Arlindo Tondin construiu, com atualização técnica para a vida contemporânea. O resultado será uma casa que parece familiar a quem conhece o litoral de Santa Catarina porque compartilha a mesma genealogia material da arquitetura brasileira que sabia o que era estar em latitude tropical.

H — ESTRATÉGIA RECOMENDADA

ESTRATÉGIA	FILOSOFIA	FAIXA DE INVESTIMENTO*
A · Restauro purista	Manter 90% do original. Refazer apenas infraestrutura.	R\$ 1,5-2 mil/m²
B · Hibridização sensível (recomendado)	Preservar pedra, madeira, cozinha-cápsula, oficina turquesa, gradis, lajota; modernizar banheiros (exceto o rosa-salmão), dormitórios e infraestrutura.	R\$ 2,5-3,5 mil/m²
C · Contemporânea com gestos memoriais	Manter apenas pedra externa, marquise serrilhada e gradil; refazer interior em paleta neutra.	R\$ 3,5-5 mil/m²

* Valores médios SP 2026 para reforma de média/alta complexidade. Aplicados aos 276,02 m²: faixa total estimada de R\$ 414 mil a R\$ 1,4 milhão conforme estratégia. Estimativa de ordem de grandeza, não substitui orçamento de obra.

I — PRÓXIMAS PROVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS

1. **Digitalizar as plantas baixas originais** em alta resolução — esta é a prioridade documental absoluta.
2. Solicitar ao 10º RI a certidão de inteiro teor da **Transcrição nº 89.034/1970** para identificar o proprietário do terreno anterior aos Tondin.
3. Solicitar à SMUL/Arquivo Histórico Municipal o processo de aprovação do **Habite-se nº 73/78** — pode conter o memorial descritivo, plantas aprovadas e identificação do responsável técnico assinante.
4. Confirmar com a banca atual de Millena (Hilgenberg/Guieseler) que a documentação da venda de 26/02/2025 está integralmente arquivada para fins fiscais.
5. Pesquisar o acervo do CREA-SP por **ARTs emitidas em nome de Arlindo Tondin** — pode revelar obras adicionais e referencial profissional.
6. Consultar o acervo docente da **ESALQ/USP-Piracicaba** (Biblioteca Central) por disciplinas ministradas, artigos publicados e vínculos institucionais.

J — RESERVA TÉCNICA

Inventário pericial documental elaborado a partir do material fotográfico fornecido pela proprietária (registros de 19 e 23/06/2026). A datação dos elementos é estimada por vocabulário formal e tipologia construtiva conforme práticas usuais de restauro arquitetônico (Carta de Veneza 1964; Carta de Burra). Identificações de espécies de madeira (Imbuia, Jacarandá, Cumaru, Peroba) são **presumidas por análise visual** e devem ser confirmadas por marceneiro especializado ou laboratório dendrocronológico antes de qualquer intervenção. As recomendações de conduta de restauro são orientações técnicas profissionais que não substituem projeto executivo por arquiteto/CAU-BR, laudo estrutural por engenheiro/CREA-SP, ou parecer de restaurador habilitado. A leitura "neo-regional litoral" é interpretativa, não documental. Sucede o Doc 84 como Doc 85.