

Woningdossier

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar: 1920 | Woonfunctie | 85 m²

Opgesteld: 2 maart 2026

Risico-overzicht

Geluid	62/100
Luchtkwaliteit	81/100
Klimaatstress	50/100
Zonlicht	72/100

2 aandachtspunten

- Moderate foundation risk
- Asbestos risk

Risico-analyse

Geluid

62/100

Matig

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.

Bron: RIVM - Atlas Leefomgeving (2024)

Luchtkwaliteit

81/100

Goed

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.

Bron: RIVM - GCN (2024)

Klimaatstress

50/100

Matig

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.

Bron: Klimaat-effectatlas (2023)

Zonlicht

72/100

Goed

Goede zonlichttoegang via gevel op het zuiden.

Bron: 3DBAG + SunCalc (2024)

Buurtprofiel

Burgwallen-Oude Zijde, Amsterdam

Bevolkingsdichtheid	15234 per km2
Gem. huishoudgrootte	1.6
Eenpersoonshuishoudens	68.2%
Koopwoningen	22.1%
Gem. woningwaarde	€385,000
Afstand tot treinstation	0.8 km
Afstand tot supermarkt	0.3 km

Bron: CBS (Statistics Netherlands)

Leefbaarheid

50/100

Physical	63/100
Safety	25/100
Social	50/100
Amenities	75/100
Housing	38/100

Bron: Leefbaarometer (2024)

Criminaliteit

28/100

Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Totaal per 1.000 inwoners	142.3
Landelijk gemiddelde	52.1
Inbraak per 1.000 inwoners	8.7
Geweld per 1.000 inwoners	12.4

Bron: CBS (2024)

Bezichtigingschecklist

Neem deze vragen mee naar de bezichtiging.

Geluid

- ☐ Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- ☐ Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.

Fundering

- ☐ Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- ☐ Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

Aandachtspunten woning

Funderingsrisico

Risico: **Middel**

- Gebouwd op kleigrond met houten palen uit deze bouwperiode.
- Plan een funderingsinspectie voor aankoop.

Erfpacht

Erfpacht gedetecteerd (municipality based)

- Amsterdam gebruikt vaak erfpacht.
- Controleer canon en afkoopopties.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Aantal eenheden: 12

- Vraag notulen en MJOP op.
- Controleer reservefonds en achterstallig onderhoud.

Asbest

Asbestrisico gemarkeerd

- Gebouw is van voor 1994. Asbestinspectie aanbevolen.

Loden leidingen

Risico op loden leidingen

- Gebouw is van voor 1960. Loden leidingen zijn mogelijk.

Methodologie

Scoremethodiek

Alle risico-indicatoren worden genormaliseerd naar een schaal van 0–100, waarbij hogere scores beter zijn. De ernstgraad wordt als volgt bepaald:

Score	Ernst	Betekenis
70–100	Goed	Minimaal risico
40–69	Matig	Nader onderzoek aanbevolen
20–39	Slecht	Significant risico — laat dit onderzoeken
0–19	Kritiek	Ernstig risico — professioneel advies vereist

Gegevensbronnen

Indicator	Bron
Geluid	RIVM — Atlas Leefomgeving (ALO)
Luchtkwaliteit	RIVM — Grootschalige Concentratiekaarten (GCN)
Klimaatstress	Klimaat-effectatlas (KNMI/Deltares)
Zonlicht	3DBAG + SunCalc (eigen berekening)
Buurtstatistieken	CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Leefbaarheid	Leefbaarometer (Min. BZK)
Criminaliteit	CBS Politie-statistieken
Woninggegevens	BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Energie-label	EP-Online (RVO)

Beperkingen

- Dit rapport is gebaseerd op openbare gegevens en is uitsluitend bedoeld als indicatie.
- Geluids- en luchtkwaliteitsgegevens zijn modellering op macroniveau en weerspiegelen mogelijk niet de exacte omstandigheden op het adres.
- Klimaatrisico-dekking varieert per regio; sommige lagen zijn niet landelijk beschikbaar.
- Zonlichtberekeningen zijn gebaseerd op 3D-gebouwmodellen en kunnen afwijken van de werkelijkheid door vegetatie en toekomstige bouw.
- Verifieer alle informatie ter plaatse en raadpleeg professionals voor aankoopbeslissingen.

Report ID	rpt-epic4-0001
VBO ID	0363010012345678
Methodologie	v2.1 (2026-02-28)