# Druckerhöhungsanlage DHS



Ausgabe 09-2016





Eigenschaften	Nutzen	
Moderne Schraubenspindelpumpen-, Ventil- und Regeltechnik	Geringe Geräuschentwicklung	
Hoch- und Niederdruckversorgung im kompakten Gestell	Geringer Platzbedarf	
Bedarfsgesteuerte Pumpenregelung	Geringe Stromkosten, lange Lebensdauer	
Modulares Baukastensystem	Geringe Kosten und kurze Lieferzeiten	
Kundenindividuelle Konstruktion	Bestmögliches Abdecken der Anforderungen	

## Einsatzbereiche

Die Druckerhöhungsanlage DHS dient zur Versorgung von Werkzeugmaschinen mit Kühlschmierstoffen (KSS). Dafür erhöhen Nieder- und/oder Hochdruckpumpe(n) den Vorlaufdruck einer Zentralanlage. Sie versorgen alle Verbraucher einer Werkzeugmaschine mit der notwendigen KSS-Menge. Beispiele sind innengekühlte Werkzeuge und Spülungen.

# Beschreibung

## Hauptfunktionen

- 1. Reinigen des KSS zum Schutz der Hochdruckpumpe
- 2. Aufteilen des KSS-Volumenstroms für die verschiedenen Druckstufen/Verbraucher
- 3. Erhöhen des Eingangsdrucks
- 4. Reinigen des KSS zum Schutz der Werkzeugmaschine
- 5. Versorgen aller Verbraucher mit der notwendigen KSS-Menge

## Kombinationsmöglichkeiten


Für eine stufenlose Einstellung des erforderlichen Drucks statten wir die Pumpen auf Wunsch mit Frequenzregelung aus. Diese verhindert Druckstöße. Außerdem hat sie einen positiven Einfluss auf Energieverbrauch, Lebensdauer und Geräuschentwicklung.

## Ausstattung

Gestell	•
Hochdruckpumpe(n)	•
Niederdruckpumpe(n)	0
Verrohrung und Armaturen	•
Sensor(en)	•
Schutzfilter für Hochdruckpumpe	
Schutzfilter für Werkzeugmaschine	0
Steuerung	

- Grundausstattung
- Option

# Funktionsschema Von der Zentralanlage Zur Werkzeugmaschine Drucksensor Schutzfilter für Werzeugmaschine Manometer Druckbegrenzungsventil Hochdruckpumpe KSS-Rücklauf Drucksensor







# Druckerhöhungsanlage DHS

## **KNOLL Maschinenbau GmbH**

Schwarzachstraße 20 DE-88348 Bad Saulgau Tel. +49 7581/20 08-0 Fax +49 7581/20 08-90140 info.itworks@knoll-mb.de www.knoll-mb.de

# Technische Daten





L	В	Н
1000	760	1900
1200	600	1800

Maße ohne Angabe von Einheiten in mm. Andere Abmessungen auf Anfrage.