

【回答・解説はこちら→】

正解は「2」。過小ではなく「過大」になることがある。

(2)試験深度が深くなると、ロッドと孔壁との摩擦などによりN値が過小になることがある。

- 間違いのポイント: 「過小(小さく)」ではなく、正しくは**「過大(大きく)」**になる傾向があります。
- 理由: ロッドが長くなると、叩いたエネルギーが先端に伝わるまでの間に、ロッドのしなりや孔壁との摩擦によってエネルギーが逃げて(ロスして)しまいます。
- 結論: エネルギーが先端に伝わりにくくなるということは、同じ地盤でも「より多くの回数叩かないと進まない」状態になるため、結果として**N 値は実際よりも大きく(過大に)**出てしまいます。

その他の選択肢の振り返り

- (1)砂礫での過大 N 値: 先端が大きな石に当たると、地盤の硬さに関わらず数値が跳ね上がるため、**適切(正しい記述)**です。
- (3)孔底のカッティングス: 掘りクズが堆積していると、最初の貫入が異常にスムーズになり、N 値が正しく測れなくなります。実務上、これによって異常な値が出ることは十分に留意すべき事項であるため、**適切(正しい記述)**と判断されます。
- (4)泥水管理: 泥水による圧力が不適切だと、砂地盤で「ボイリング」が起き、地盤が乱れて N 値が変化します。そのため、管理は非常に重要であり、**適切(正しい記述)**です。

まとめ: N 値の増減ミスを防ぐコツ

N 値は大きくなる

- エネルギーが逃げる(摩擦・しなり)
- たくさん叩く必要がある
- 地盤を乱す(カッティングス・ボイリング)
- スカス力進む
-