वीच् व तृचि वावीवच् पृग् वां

شماره آزمایش	تاریخ آزمایش	نام و نام خانوادگی
آزمایش شماره 19	چهارشنبه 27 فروردین	مینا زواری

عنوان:

نمایش دمای محیط بر روی LCD با استفاده از سنسور LM35 و آردوینو

هدف آزمایش:

هدف اصلی این آزمایش، طراحی و پیادهسازی یک مدار ساده با استفاده از سنسور دمای LM35 و برد آردوینو UNO است که قادر به اندازهگیری دمای محیط بوده و مقدار آن را بر روی یک نمایشگر LCD کاراکتری نمایش دهد. این آزمایش به منظور آشنایی با نحوه اتصال سنسورهای آنالوگ به آردوینو، خواندن مقادیر آنالوگ، تبدیل آن به دما و نمایش اطلاعات بر روی LCD انجام می شود.

تئوری آزمایش:

- برد آردوینو: UNO این برد یک میکروکنترلر است که میتواند ورودی ها را از طریق پین های خود دریافت کرده و خروجی ها را کنترل کند. در این آزمایش، از پین های دیجیتال آردوینو برای کنترل لامپ های LED استفاده می شود.
- سنسور دمای :LM35 یک سنسور دمای آنالوگ است که ولتاژی متناسب با دمای محیط تولید میکند. خروجی این سنسور به صورت خطی با دما تغییر میکند و به ازای هر درجه سانتیگراد، 10 میلیولت افز ایش میهابد.
 - نمایشگر LCD کاراکتری:برای نمایش مقدار دمای اندازهگیری شده استفاده می شود. این نمایشگر از طریق پینهای دیجیتال آردوینو کنترل شده و اطلاعات متنی و کاراکتری را نمایش می دهد. در این آزمایش، از کتابخانه LiquidCrystalبرای سهولت در کنترل LCD استفاده می شود.
 - تبدیل آنالوگ به دیجیتال :(ADC) برد آردوینو دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال داخلی است که میتواند ولتاژ آنالوگ خروجی از سنسور LM35 را به یک مقدار دیجیتال بین 0 تا 1023 تبدیل کند.

شرح مدار و قطعات مورد استفاده:

- برد آردوینو UNO
- 1 عدد نمایشگر LCD
- 1 عدد سنسور دمای LM35
 - 1 عدد پتانسيومتر
 - سیمهای مخابراتی
 - برد بورد

روش انجام آزمایش:

روش انجام آزمایش:


1. اتصالات سخت افزارى:

- نمایشگر LCD را روی برد بورد قرار میدهیم.
- پین GND نمایشگر LCD را با استفاده از سیم مخابراتی به پین زمین (GND) برد آردوینو
 متصل میکنیم (سیم سبز).
- پین VCC نمایشگر LCD را با استفاده از سیم مخابراتی به پین 5 Vبرد آردوینو متصل میکنیم (سیم قهوه ای).
 - o پین کنتر است (V0) نمایشگر LCD را به پین وسط پتانسیومتر متصل میکنیم (سیم زرد).
- پین سمت راست پتانسیومتر را به پین GND برد آردوینو و پین سمت چپ را به پین 5 V برد آردوینو متصل میکنیم (سیم طوسی و سفید).
- پین (Register Select) انمایشگر LCD را با استفاده از سیم مخابراتی به پین دیجیتال شماره
 برد آردوینو متصل میکنیم (سیم مشکی).
 - پین (RW (Read/Write) بین (LCD را با استفاده از سیم مخابراتی به پین زمین (GND)
 برد آردوینو متصل میکنیم (سیم آبی) (این کار LCD را در حالت نوشتن دائم قرار میدهد)
- پین (Enable) امایشگر LCD را با استفاده از سیم مخابراتی به پین دیجیتال شماره 11 برد
 آردوینو متصل میکنیم (سیم نارنجی).
- چهار پین دادهای D5 ، D5 ، D4 و D7 نمایشگر LCD را به ترتیب با استفاده از سیمهای مشکی،
 مخابراتی به پینهای دیجیتال شماره 5، 4، 3 و 2 برد آردوینو متصل میکنیم (سیمهای مشکی،

- بنفش، قرمز، سبز) (در این آزمایش از حالت 4 بیتی برای انتقال داده استفاده میکنیم که نیاز به 4 بین داده دارد)
- پین نور پسزمینه (A) نمایشگر LCD را با استفاده از سیم های مخابراتی به پین 5 ۷برد آردوینو
 متصل میکنیم (سیم صورتی)
 - پین کاتد نور پس زمینه (C) نمایشگر LCD را به پین زمین (GND) برد آردوینو متصل میکنیم
 سیم آبی).

2. سنسور دما LM35

- o پایه سمت راست سنسور را به پین زمین (GND) برد آردوینو متصل میکنیم (سیم طلایی).
- پایه وسط سنسور را با استفاده از سیم مخابراتی به پین AO برد آردوینو متصل می کنیم. (سیم قرمز)
 - o پایه سمت چپ سنسور را به پین 5V برد آردوینو متصل میکنیم (سیم طوسی)



2. برنامه نویسی آردوینو:

- o برنامه آردوینو IDE را باز کنید.
- o کدهای زیر را در آن وارد کنید:

```
#include<LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int lm35Pin = A0;
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Temp Sensor Ready");
delay(1500);
lcd.clear();
}
void loop() {
int rawValue = analogRead(lm35Pin);
float voltage = rawValue * (5.0 / 1023.0);
float temperatureC = voltage * 100.0;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temperatureC, 1);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
delay(1000);
```

- برد آردوینو را از طریق کابل USB به کامپیوتر متصل کنید.
- از منوی Tools ، گزینه Board را بر روی Arduino Uno و گزینه Port را بر روی پورت سریال مربوط به برد آردوینو تنظیم کنید.
 - کد نوشته شده را با کلیک بر روی دکمه Upload بر روی برد آردوینو بارگذاری کنید.
- پس از بارگذاری موفقیت آمیز، ابتدا پیام "Temp Sensor Ready" به مدت کوتاهی بر روی LCD نمایش داده می شود و سپس مقدار دمای اندازه گیری شده توسط سنسور LM35 به صورت مداوم بر روی سطر اول LCD به همراه واحد درجه سانتیگراد ($^{\circ}$) نمایش داده خواهد شد. با تغییر دمای محیط اطراف سنسور، مقدار نمایش داده شده بر روی LCD نیز تغییر خواهد کرد. در صورت نیاز، کنتر است LCD را با استفاده از یتانسیومتر تنظیم کنید.

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کلی آزمایش:در این آزمایش، یک مدار برای اندازه گیری دمای محیط با استفاده از سنسور LM35 و نمایش آن بر روی یک نمایشگر LCD کاراکتری با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد. با اتصال صحیح سنسور به پین آنالوگ آردوینو و استفاده از تابع ()analogReadبرای خواندن مقدار آنالوگ، توانستیم ولتاژ خروجی سنسور را به مقدار دما بر حسب درجه سانتیگراد تبدیل کرده و با استفاده از کتابخانه LiquidCrystal، آن را به صورت منظم بر روی LCD نمایش دهیم. این آزمایش نشان می دهد که چگونه می توان از سنسور های آنالوگ برای جمع آوری داده های محیطی و از نمایشگر های LCDبرای ارائه این اطلاعات به کاربر استفاده کرد.