# 자주 검사 CHECK SHEET

작성일 : 2026.10.21


제작 공정명 : MODEL-A100 / MODEL-A100E 하부 프레임 사상

| 입 안 | 심 사 | 결 정 |
|---|---|---|
| | | |

| 모델명 | MODEL-A100 / MODEL-A100E | 품번 | QA-70011 |
|---|---|---|---|
| 품명 | 하부 프레임 C | 관리 번호 | QF-CS-011 |

※ 작업자 준수 사항

1. 선입 선출 순서로 호기를 관리한다
2. 제품에 적힌 호기를 호기수 칸에 적는다
3. 사상 뒤 외관을 검사한다
4. 고친 치수는 문제점 칸에 적는다




| No. | 검사 항목 | 측정기 | 호기수 314504 | | | | | | 문제점 (조치사항) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이드 홀 방향(전·후) 확인할 것 | 육안 | | OK | | | | | |
| 2 | 420±1 | 줄자 | LH | 421 | | | | | |
| | | | RH | 420.1 | | | | | |
| 3 | 85±2 | 줄자 | LH | 84.8 | | | | | |
| | | | RH | 84.8 | | | | | |
| 4 | 1860±5 | 줄자 | LH | 1857.4 | | | | | |
| | | | RH | 1858.1 | | | | | |
| 5 | 2740±6 | 줄자 | FR | 2743.1 | | | | | |
| | | | RE | 2738.8 | | | | | |
| 6 | 외 관 | 육안 | | OK | | | | | |
| 검사자 | | | | | | | | | |

| 입 안 | 심 사 | 결 정 |
|---|---|---|
| | | |

| Rev. | 개 정 일 | 개 정 내 용 |
|---|---|---|
| 0 | 2024. 03. 02 | 최초 제정 |
| | | |

가상 샘플 — 모델 · 품번 · 치수 · 값은 모두 지어낸 것입니다.