자주 검사 CHECK SHEET

작성일 : 2026년 10월 19일

제작 공정명 : MODEL-A100 / MODEL-A100E 하부 프레임 사상

입 안	심 사	결 정

모델명	MODEL-A100 / MODEL-A100E	품번	QA-70011
품명	하부 프레임 C	관리 번호	QF-CS-011

※ 작업자 준수 사항

1. 선입 선출 순서로 호기를 관리한다
2. 제품에 적힌 호기를 호기수 칸에 적는다
3. 사상 뒤 외관을 검사한다
4. 고친 치수는 문제점 칸에 적는다



No.	검사 항목	측정기	호기수	314501	314502	314503			문제점 (조치사항)
1	가이드 홀 방향(전·후) 확인할 것	육안		OK	OK	OK			
2	420±1	줄자	LH	420.5	420.4	419.7			
			RH	420.3	419.5	419.8			
3	85±2	줄자	LH	85.5	84.4	85.6			
			RH	85.5	84.4	84.2			
4	1860±5	줄자	LH	1862	1860.8	1862.7			
			RH	1861.2	1857.4	V			
5	2740±6	줄자	FR	2740.5	2739.6	2743.2			
			RE	2736.6	2738.8	2741.7			
6	외 관	육안		OK	OK	OK			
검사자									

입 안	심 사	결 정

Rev.	개 정 일	개 정 내 용
0	2024. 03. 02	최초 제정

가상 샘플 — 모델 · 품번 · 치수 · 값은 모두 지어낸 것입니다.