从图 1 中可以看出两侧隧道开挖过程中变形程度有显著差异。左侧隧道由于偏压的原因产生显著破坏和大变形,变形程度超过 30cm,右侧隧道在支护作用下可以控制变形。




图 1 位移及裂纹扩展