从图 1 和 2 中可以看出,由于埋深较浅,岩层风化严重,岩体极为破碎且有软弱层存在,因此扰动过程中容易发生坍塌,位移量较大,两侧隧道围岩发生大面积塌陷,裂纹扩展严重,应力调整过程中甚至会导致岩体条件更为破碎。




图 1 位移




图 2 裂纹扩展