从图 1 中可以看出两侧隧道开挖过程中两侧隧道变形显著,由于埋深较浅,岩层风化严重,因此扰动过程中容易发生坍塌,位移量均超过了 30cm。




图 1 位移及裂纹扩展