

背板 — 镭雕打印检查

使用说明

/backpanel/laser

第1步 — 输入工单并查询

扫描或输入工单号，然后点击 **Lookup**（或按回车）。

Save —— 保存该工单，下次自动带入。

Reset —— 清除全部信息，重新开始新工单。

第2步 — 扫描序列号

扫描背板序列号，系统会自动校验。

第3步 — 观察结果圆圈

PASS（绿色） —— 通过，继续下一个序列号。

FAIL（红色） —— 查看显示的错误信息，然后重试。

查看右侧的流程列表 —— 若在第2.2步或第3步失败，请点击 **Try Again** 重试。

第4步 — 工单已完成

请观察 **Save** / **Reset** 按钮旁的进度数字（已完成/总数）。当数字达到总数量时，表示该工单已完成 —— 请更换新的工单，并从第1步重新开始。