

Tủ kêu ồn

Tiếng kêu ro ro, hoặc ù ù từ quá trình vận hành máy khi hoạt động có thể là tiếng gas sôi bơm vào dàn lạnh, tiếng ngắt mở của rơ le, tiếng quạt thổi hoặc khi mở tủ có 1 do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài, khách hàng có thể nghe tiếng co giãn của lớp vỏ trong tủ tất cả những tiếng kêu này là hoàn toàn bình thường k hưởng về mặt chức năng làm lạnh cũng như vấn đề về kỹ thuật của máy.

Khách hàng yên tâm sử dụng, nếu thấy hiện tượng bất thường liên hệ lại tổng đài.

Nội dung này có hữu ích không?

Có

Không



TOSHIBA

Khám Phá	Tủ Lạnh	Giải Pháp Giặt Sấy	Giải Pháp Không Khí
Về Chúng Tôi	Tủ Lạnh Nhiều Cửa	Tháp Giặt Sấy	Điều Hòa Không Khí
Cửa Hàng Gần Bạn	Tủ Lạnh Side By Side	Máy Giặt	Quạt Máy
Tin Tức	Tủ Lạnh Ngăn Đá Trên	Máy Sấy	
TSmartLife	Tủ Lạnh Ngăn Đá Dưới	Máy Giặt Sấy	
Tháng Toshiba	Tủ Đông		
Giải Pháp Nhà Bếp	Giải Pháp Dọn Dẹp	Bảo Hành	Hỗ Trợ
Nồi Cơm Điện	Máy Hút Bụi	Chính Sách Bảo Hành	Liên Hệ
Lò Vi Sóng		Địa Chỉ Bảo Hành	Câu Hỏi Thường Gặp
Máy Rửa Chén		Đăng Ký Bảo Hành	
Lò Nướng/ Hấp/ Chiên		Kiểm Tra Kích Hoạt	
Nồi Chiên Không Dầu		Tra Cứu Bảo Hành	
Bếp Điện Từ			
Máy Xay Sinh Tố			
Bình Đun Siêu Tốc			

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Số 12, Đường 15, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, P.1702, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84)-028-38.242.818 | Fax: (+84)-028-38.242.817

GPKD số: 0300787557 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2006