# El Sextante



Luis Mederos

CSIC

# Siguiente paso:

Medir las coordenadas de los astros tal como los vemos desde nuestra posición.





Con el sextante medimos la altura

Con la alidada medimos el azimut




Navegación Astronómica


Luis Mederos

## Error de índice.

Espejos NO paralelos entre si con el sextante en 0 -> Error de índice.








$$a_o = a_i + E_i$$

E<sub>i</sub> puede ser + ó -


Navegación Astronómica Luis Mederos Error lateral.

Espejos NO perpendiculares al plano del sextante -> Error de lateral.





Ajuste de los espejos.


1. Ajustamos el espejo índice (grande).



# Ajuste de los espejos.







## 2. Ajustamos el espejo horizonte.

#### 2.1 Primero eliminamos el error lateral.

Movemos la alidada hasta hacer coincidir verticalmente las imágenes aunque no lo hagan horizontalmente. Hacemos coincidir ambas imágenes ajustando el tornillo correspondiente.

#### 2.2 Eliminamos el error de índice.

Colocamos el sextante en 0 y ajustamos verticalmente las imágenes con el otro tornillo.

## 2.3 Comprobamos el ajuste.

Balanceamos lateralmente el sextante y nos aseguramos de que las imágenes siguen coincidiendo. Si no fuera así repetimos desde el principio.

Navegación Astronómica

Luis Mederos

#### Cómo medir correctamente una altura.

latitud


horizonte astronómico




No olvidar utilizar los **FILTROS** para tomar alturas del Sol.

Tomar siempre varias medidas seguidas y promediar.

Navegación Astronómica Luis Mederos





53° 33,6'

