

Ansys Fluent 수렴 가이드

residual 이 줄지 않고 발산하면 under-relaxation 계수(압력 0.3, 운동량 0.7)를 낮추고, 초기화를 hybrid initialization 으로 바꿔 보세요. 메시 skewness 가 0.95 이상이면 개선이 필요합니다.