# 임베디드 시스템

DHT11 온습도 센서 제어

In-Hyeok Kang


M23522@hallym.ac.kr

연구실: 공학관 1321호

### Contents

- 1. DHT11 온습도 센서
- 2. DHT11 온습도 센서 연결
- 3. DHT11 온습도 센서 제어

- DHT11 온습도 센서
  - 습도 및 온도 측정 부품이 결합된 센서로 디지털 신호를 출력함(Digital Output)
  - 고성능 8-bit MCU (Micro Controller Unit)를 탑재함(한 번에 8-bit까지만 처리 가능)
  - 저비용, 장기 안정성, 상대 습도 및 온도 측정, 우수한 품질, 빠른 응답, 간섭 방지 기능 등이 특징임
  - 온습도 센서 활용 예
    - ✓ 제습기, 테스트 및 검사 장비, 기상 관측소, 가전 제품, 습도 조절기, 의료 및 기타 관련 습도 측정 및 제어 등
  - 홈페이지
    - ✓ <a href="https://www.waveshare.com/temperature-humidity-sensor.htm">https://www.waveshare.com/temperature-humidity-sensor.htm</a>



DHT11 온습도 센서

#### Specifications 4 1

- Temperature
- Resolution : 1°C
- Accuracy : ±2°C
- Measuring range: 0°C ~ 50°C
- Humidity
- Resolution: 1%RH
- Accuracy: ±5%RH (0~50°C)
- Measuring range: 20%RH ~ 90%RH (25°C)
- Operating voltage: 3.3V ~ 5.5 V
- · Recommended storage condition
- Temperature : 10°C ~40°C
- o Humidity: 60%RH or below

#### Applications

- Weather station
- · Humidity controller
- · Test & detection device


### How to Use

In the case of working with a MCU:

- GND ↔ GND
- DOUT ↔ MCU.IO


- 시리얼 통신(Serial communication): 직렬 통신
  - Single-wire bi-directional
  - 단일 버스 (Single bus) 통신 사용
  - 하나의 데이터 라인(Data line)이 존재하며, 단일 버스 제어를 통해 데이터 교환을 수행함
  - 마스터(Master) 슬레이브(Slave) 구조(Raspberry Pi DHT11)
    - ✓ 호스트가 Slave를 호출할 때만 Slave가 응답 가능 → 호스트 액세스 장치는 Single bus sequence를 엄격히 따라야 함
  - MCU와 DHT11 간의 통신에 사용되는 데이터 라인은 4.7K 또는 10K 풀업(Pull-up) 저항을 사용해 HIGH로 당겨짐 (Pull)
    - ✓ 통신이 이루어지지 않을 때 버스를 IDLE 상태로 만들기 위함
  - 라인에서 연속적인 HIGH는 IDLE 상태를 나타냄
  - MCU는 버스의 Master 역할을 하므로 통신 시작(Read)을 담당함
  - DHT11은 항상 Slave로 유지되며 MCU가 요청할 때 데이터로 응답함

- 통신 과정(Communication Process)
  - 1. Line이 IDLE 상태일 때 MCU는 Line을 18ms 동안 LOW로 당김
  - 2. 이후, MCU는 Line을 약 20~40μs 동안 HIGH로 당김
  - 3. DHT11은 MCU를 통해 이 경우를 START로 감지하고, Line을 80μs 동안 LOW로 당겨 응답함
  - 4. 다음으로, DHT11은 데이터를 보낼 준비가 되었거나 준비되었음을 나타내는 80μs 동안 Line을 HIGH로 당김
  - 5. 이후, DHT11은 40-bit의 데이터를 전송함. 각 bit는 50μs LOW로 시작하고 "0"의 경우 26-28μs, "1"의 경우 70 μs 동안 HIGH로 유지됨
  - 6. 통신이 완료되면, 풀업 저항에 의해 Line이 HIGH로 당겨지고 IDLE 상태로 진입함




- DHT11 Data Format
  - 40-bit(5-byte)
  - MSB(Most Significant Bit) first
  - DHT11의 경우, 2번째 및 4번째 Byte가 항상 0임
  - 각 Byte 의미
    - ✓ **1st Byte**: Relative Humidity Integral Data in % (Integer Part)
    - ✓ 2nd Byte: Relative Humidity Decimal Data in % (Fractional Part) Zero for DHT11
    - ✓ **3rd Byte**: Temperature Integral in Degree Celsius (Integer Part)
    - ✓ 4th Byte: Temperature in Decimal Data in % (Fractional Part) Zero for DHT11
    - ✓ 5th Byte: Checksum (Last 8 bits of {1st Byte + 2nd Byte + 3rd Byte+ 4th Byte})
  - DHT11로 유효한 측정 값을 얻기 위해서는 Probing Interval (데이터 요청 주기)을 1초 이상으로 유지해야 함
    - ✓ 1초 이상의 간격을 유지해야 센서가 새로운 데이터를 정확히 측정하고 응답할 수 있음


### DHT11 / DHT22 Data Format



RH = Relative Humidity in %, T = Temperature in Deg.C

- DHT11 Data Format
  - Ex)





# DHT11 온습도 센서 연결

### • 1. 구성품 준비

번호	구성요소	사진
1	Raspberry Pi 본체	<raspberry 3="" b+="" model="" pi=""> <raspberry 4="" b="" model="" pi=""></raspberry></raspberry>
2	점프 와이어(F/F 7개)	
3	LED 센서 모듈	
4	온습도 센서 모듈	


## DHT11 온습도 센서 연결

- 2. 구성품 연결
  - [LED 센서 모듈]
    - ✓ [점프 와이어(F/F)]로 연결

LED 센서 모듈	GPIO Pins
R	8
G	9
В	7
GND	Ground

- [DHT11 온습도 센서]
  - ✓ [점프 와이어(F/F)]로 연결

DHT11 온습도 센서	GPIO Pins
DOUT	15
GND	Ground
VCC	3.3 VDC



### DHT11 온습도 센서 제어

1. DHT11.java 소스 코드(이어서 작성)

```
package week4;
import com.pi4j.io.gpio.GpioController;
import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory;
import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalOutput;
import com.pi4j.io.gpio.PinState;
import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin;
import com.pi4j.wiringpi.Gpio;
public class DHT11 {
    private static final int MAXTIMINGS = 85;
    private final int[] dht11_f = { 0, 0, 0, 0, 0 }; // DHT11 data format (5 bytes)
    public DHT11() {
        // Setup wiringPi
        if (Gpio.wiringPiSetup() == -1) {
            System.out.println(" ==>> GPIO SETUP FAILED");
            return;
        }
    }
}
```

```
public float[] getData(final int pin) {
   int laststate = Gpio.HIGH; // signal 상태 변화를 알기 위해 기준 상태를 기억
   int j = 0; // 수신한 Bit의 index counter
   float h = -99; // 습도
   float c = -99; // 섭씨 온도
   float f = -99; // 화씨 은도
   // Integral RH, Decimal RH, Integral T, Decimal T
   dht11_f[0] = dht11_f[1] = dht11_f[2] = dht11_f[3] = dht11_f[4] = 0;
   // 1. DHT11 센서에게 start signal 전달
   Gpio.pinMode(pin, Gpio.OUTPUT);
   Gpio.digitalWrite(pin, Gpio.LOW);
   Gpio.delay(18);
   // 2. Pull-up -> 수신 모드로 전환 -> 센서의 용답 대기
   Gpio.digitalWrite(pin, Gpio.HIGH);
   Gpio.pinMode(pin, Gpio.INPUT);
   // 3. 센서의 용답에 따른 동작
   for (int i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) {
       int counter = 0;
       while (Gpio.digitalRead(pin) == laststate) { // Gpio pin 상태가 바뀌지 않으면 대기
           Gpio.delayMicroseconds(1);
           if (counter == 255) {
              break;
       laststate = Gpio.digitalRead(pin);
       if (counter == 255) {
           break;
       // 각각의 bit 데이터 저장
       if (i >= 4 && i % 2 == 0) { // 첫 3개의 상태 변화는 무시, laststate가 low에서 high로 바뀔 때만 값을 저장
           dht11 f[j / 8] <<= 1; // 0 bit
           if (counter > 16) {
              dht11_f[j / 8] |= 1; // 1 bit
           j++;
```

### DHT11 온습도 센서 제어


- 1. DHT11.java 소스 코드(이어서 작성)
  - getChecksum(): 체크섬 계산을 통해 데이터가 정상적으로 수신되었는지 확인하는 메서드
    - ✓ dht11\_f[4]는 앞의 4개의 바이트의 합과 일치해야 함
  - main(): 메인 메서드
    - ✓ DHT11 GPIO 15번 핀 사용 (DOUT)
    - ✓ RGB LED GPIO 8, 9, 7번 핀 사용 (RGB)
    - ✓ 온습도 변화에 따른 LED On/Off 조건
      - 온도가 29도 이상이면 Red LED On
      - 습도가 50% 이상이면 Green LED On

```
// Check we read 40 bits (8 bit x 5) + verify checksum in the last
   if (j >= 40 && getChecksum()) {
       h = (float) ((dht11_f[0] << 8) + dht11_f[1]) / 10;
       if (h > 100) {
           h = dht11 f[0]; // for DHT11
       c = (float) (((dht11_f[2] & 0x7F) << 8) + dht11_f[3]) / 10;
       if (c > 125) {
           c = dht11 f[2]; // for DHT11
       if ((dht11 f[2] & 0x80) != 0) {
           c = -c;
       f = c * 1.8f + 32;
       System.out.println("Humidity = " + h + "% Temperature = " + c + "°C | " + f + "°F)");
   else
       System.out.println("Checksum Error");
   float[] result = { h, c, f };
   return result:
                      getChecksum()
public static void main(final String[] args) throws InterruptedException
                                        main()
       Thread.sleep(1500); // Probing interval
```

### DHT11 온습도 센서 제어

- 2. JAR 파일 생성 후 XFTP를 통해 Raspberry Pi로 전송
- 3. Raspberry Pi에서 JAR 파일 실행
  - sudo java -jar DHT11.jar
- 4. 결과
  - **습도가 50%보다 높은 경우** → Green LED On
  - **온도가 29°C보다 높은 경우** → Red LED On

```
Humidity = 70.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 73.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 75.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 76.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 78.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 79.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 80.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F Humidity = 80.0\% Temperature = 28.0\% | 82.399994°F
```



# 감사합니다

Thank You