

COMPANY INTRODUCTION

LEAD INNOVATE SUCCESS NEXT

구디 아카데미 스마트공장 설계서

2021. 11



LEAD INNOVATE SUCCESS NEXT

. . .

SMART FACTORY SOLUTION
SMART FACTORY CONSULTING
SYSTEM CONSTRUCTION
OPERATION MANAGEMENT

INDEX

INDEX


LISNER COMPANY INTRODUCTION

- O1 스마트공장 시스템 구성도
- 02 기능 모듈 구성
- O3 업무 프로세스, 화면 설계





_ 스마트공장 시스템 구성도



3 .





영업관리

주문

판매(출하)

구매관리

납품서 관리

구매입고

생산관리품번관리LOT 생성BOM관리작업시작공정관리작업완료창고관리자재사용작업지시LOT 상태 조회재고실사LOT 이력 조회안전재고

설비관리

설비등록

설비공정관계

설비 비가동

품질관리

검사항목

검사공정관계

검사데이터 입력

불량 등록

불량 조회

리포트

계획대비 생산

제조 종합 효 율

검사데이터 조회

설비 비가동 조회 보안

사용자 그룹관리

사용자 등록

기능 등록

기능 권한 관리 공통기능

Code 관리

메시지 설정

다국어 설정



업무 프로세스 – 영업관리

Process 고객의 제품 주문서 등록 고객 주문에 의해 제품 생산을 위한 자재 구매, 작업지시, 완제품 출하 지시 생성 Remark Flow **Description** • 고객 코드 필요 • 제품 품번 필요 고객의 제품 제품 주문서 생성 • 품번의 BOM 필요 주문 생성 • 보통 창고의 자재 Yes 고객의 제품 주문서 주문 확정 No 재고에 준하여 구매 제품 주문서 변경 주문 변경 존재 납품 수량을 정의하 여부 완제품 출하 지만, 주문 제품 수 량의 BOM 으로 일 No Yes Error 괄 자재 구매 납품 서 생성 • 제품 주문서 확정에 Yes 고객의 제품 주문서 주문 확정 No 제품 주문서 삭제 따라 생산 작업지시 주문 삭제 존재 여부 를 생성 ▶ 자재 구매입고 No Yes • 제품 주문서 확정으 Error 로 완제품 출하 지 시 생성 주문 제품 품번의 BOM 기준 자재 구매 납품서 Yes No 고객의 제품 주문서 주문 확정 제품 주문서 확정 구매 납품서 생성 주문 확정 존재 여부 Yes No Error 생산 작업지시 생성 ▶ 생산 작업지시 범례 User Action Error Process



고객의 제품 주문서 등록 고객 주문에 의해 제품 생산을 위한 자재 구매, 작업지시, 완제품 출하 지시 생성 Remark Process Screen Description 1. 화면 오픈 시, 이 ■ 제품 주문 미 등록된 마스터 데이터 목록을 화 C 속성 검색조건 면에 표시한다. 2. 목록에서 아이템 8 주문서 목록 선택 시 검색조건 버튼 클릭 주문일자 2021/11/01 3. 속성창에 선택 아 시 조회 조건으로 주문서코드 SALES ORD2 이템의 내용을 표 주문 확정 주문일자 주문서코드 고객사 고객사명 품번 품명 속성 창 변경 시한다. 수량 고객사 CUST2 V 여부 4. 검색조건 버튼 클 품번 V PROD CODE2 고객사1 1 2021/11/01 SALES ORD1 CUST1 PROD_CODE1 Product Name1 1.000 Υ 릭 시 주문수량 500 5. 속성 창이 조회 조 확정 여부 2 2021/11/01 SALES ORD2 고객사2 건으로 바뀌고 조 CUST2 PROD_CODE2 Product Name2 500 생성시간 회 필터 값을 입력 조회 조건 하여 조회한다. 생성/변장시 속성 3 2021/11/02 SALES ORD3 고객사5 PROD CODE5 CUST5 Product Name5 2,500 6. 속성 창에 입력한 **책영새!용을 변경하** 조회 시작 일자 V 값으로 생성/변경 4 2021/11/03 SALES ORD4 CUST1 고객사1 PROD CODE1 1,300 **편하래##튼 클릭** Product Name1 /삭제/확정의 동 조회 종료 일자 하여 저장 작을 처리한다. 5 주문서코드 이미 설정된 마스터 7. Finder 에 값을 입 V 고객사 데이터 목록 표시 력 후, 엔터 또는 품번 돋보기 버튼 클릭 확정여부 All, Y, N 시, 목록에서 Finder 에 입력하 값을 가진 줄을 찾 생성시간/사용자 변경시간/사용자 아 선택한다. 4 8. 현재 목록을 조회 조건으로 다시 조 회한다. [조회] 버 6 투과 동일한 역할 확정 내보내기 불러오기 삭제 조회 생성 변경 초기화 닫기 孠

범례

User Action

Error

Process



업무 프로세스 – 영업관리

Process 완제품 출하 생산 완료된 완제품 LOT 을 출하 Remark Flow Description • 제품 주문서 품번에 해당하는 완제품 완제품 출하 LOT 이 주문 수량 만큼 완제품 창고에 존재한다면 완제품 출하 완제품 창고에 Yes 주문서 Yes 주문 품번의 완제품 출하 존재 • 출하 시, 출하 라벨 LOT 존재 발행 No No Error 완제품 창고에서 주문서 수량만큼 출하 라벨 발행 완제품 LOT 출하 Link 범례 User Action Error Process

7 -



집무 프로세스 – 영업관리 – 화면 설계

Process 완제품 출하 Remark 생산 완료된 완제품 LOT 을 출하			
	Screen	Description	
품 번 2 PROD_CODE2 고객사 CUST2 주문수량 1,000 PT	지고 조회 3 H품 주문서 정보 Product Name2 Customer Name2 H품 창고 재고 목록 창고 입고시간 2021/11/02 09:01:01 총 수량 1,000 2021/11/02 09:02:02	1. 제품 주문서를 입력, 돋보기 버튼으로 주문서 목록 중선택 2. 입력된 주문서 코드의 정보를 표시 3. 주문서의 품번에 해당하는 재고를 완제품 창고에서 찾아 4. 목록에서 출하하고자 하는 LOT 을선택 6. 선택된 LOT 의 개수와 수량의 합을표시 7. 선택된 LOT 을 출하 처리되는	
3 XXXXX3 1,800 4 XXXXX4 1,200	2021/11/02 09:03:03 2021/11/02 09:04:04	LOT 의 총 수량으로 출하 라벨을 발행한다.	



업무 프로세스 – 구매관리

Process 자재 구매입고 고객 주문에 의한 제품 생산을 위한 자재 구매 Remark Flow Description • 구매 납품서의 자재 품번 별 수량으로 자재 구매입고 자재 LOT 생성 • 생성된 자재 LOT 은 자재 창고로 이 구매 납품서에 의한 납품서 Yes 자재 구매 입고 자재 LOT 창고 입고 존재 자재 LOT 생성 • 자재 LOT 은 생산 LOT 의 자재사용 No 화면을 통해 수량이 Error 차감된다. ▶ 창고 관리 孠 Link 범례 User Action Error Process




입무 프로세스 – 구매관리 – 화면 설계

Process 자재 구매입고 Remark 고객 주문에 의한 제품 생산을 위한 자재 구매			
Screen	Description		
□ 구매 입고 납품서 PURCHASE_ORD1 1	1. 구매 납품서를 입력한다. 돋보기 버튼으로 목록에서선택 1. 선택 납품서 정보를 표시에 드로디		
품 번 PROD_CODE2 Product Name2 납품처 VENDOR_CODE1 Vendor Name1 주문수량 1,000	3. 납품서에 등록된 자재 목록을 조회 4. 자재 목록을 표시 5. 자재 LOT 의 바코 드를 스캔 6. 스캔된 바코드의 자재 LOT 을 찾아 체크		
순번 자재 품번 자재 품명 단위 수량 수량 자재 LOT ID RM_LOT_001 RM_LOT_001 RM_LOT_001 RM_LOT_002 RM_LOT_002 RM_LOT_002 RM_LOT_003 RM_LOT_003 RM_LOT_004 RM_LOT_004 RM_LOT_005 RM_LOT_005 RM_LOT_005 RM_LOT_005 RM_LOT_006 RM_LOT_006 RM_LOT_006 RM_LOT_006 RM_LOT_007 RM_LOT_007 RM_LOT_007 RM_LOT_007 RM_MAT_8 Raw Material 8 2 2,000 RM_LOT_008 RM_LOT_007 RM_LOT_008 RM_LOT_009 RM_LOT_009 RM_LOT_009 RM_LOT_009 RM_LOT_009 RM_LOT_009 RM_LOT_0010 RM_LOT_00	7. 체크된 자재 LOT 의 개수와 총 수량 을 표시 8. 입고될 창고를 선 택 9. 선택된 자재 LOT 에 대해 창고 입고		



업무 프로세스 – 생산관리 기준정보









업무 프로세스 – 생산관리 기준정보


생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 Remark **Process** Flow Description • 제품 생산을 위한 단위 공정을 설정 공정 생성 공정 생성 • 불량이 발생하는 공 정에서는 불량 사유 코드를 정의한 테이 Yes 불을 정의 공정 공정 정보 변경 공정 정보 변경 존재 • 제품의 품번은 공정 의 흐름을 가지고 No Error 생산 LOT 을 진행 Yes 공정 공정 삭제 공정 삭제 No Error 품번에 공정 할당 ▶ 품번 관리 범례 User Action Link Error Process



생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 **Process** Remark Description Screen ■ 공정 설정 검색조건 C 속성 공정 목록 공정 1100 공정명 Oper Name 2 생성시간/사용자 공정 공정명 자재 사용 No 불량입력 검사 데이터 입력 불량 체크 변경시간/사용자 데이터 체크 V 1 1000 Oper Name 1 자재사용 체크 생성시간 Υ Υ 2 1100 Oper Name 2 생성 사용자 조회 조건 변경시간 3 1200 Oper Name 3 Υ Υ 변경 사용자 공정 4 1300 Oper Name 4 Υ 불량 체크 V 데이터 체크 5 1400 Oper Name 5 Υ ▼ 자재사용 체크 6 Υ Υ 1500 Oper Name 6 7 Υ 1600 Oper Name 7 Υ 8 1700 Oper Name 8 4 9 1800 Oper Name 9 내보내기 불러오기 삭제 조회 생성 변경 초기화 닫기 User Action Error **Process**



업무 프로세스 – 생산관리 기준정보





생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 Remark **Process** Screen Description ■ 품번 설정 C □ 검색조건 속성 품번 목록 품번 PROD CODE2 품명 Product Name2 생성시간/사용자 품명 품번 품번 유형 고객코드 업체코드 No 품번 유형 변경시간/사용자 **FERT** 고객코드 7 **SAMSUNG** 1 PROD_CODE1 Product Name1 FERT SAMSUNG 업체코드 생성시간 2 PROD_CODE2 Product Name2 **FERT** SAMSUNG 생성사용자 조회 조건 HM_CODE1 Half Material 1 HALB 변경시간 변경사용자 품번 HM_CODE2 Half Material 2 HALB 품번 유형 V 고객코드 HM CODE3 Half Material 3 HALB ▼ 업체코드 RM_CODE1 Raw Material 1 **ROH ACOM** RM_CODE2 Raw Material 2 **ROH BCOM** RM_CODE3 Raw Material 3 **ROH BCOM** 4 RM_CODE4 Raw Material 4 ROH **ACOM** 삭제 생성 변경 초기화 닫기 내보내기 불러오기 조회 User Action Error Process



생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 **Process** Remark Screen **Description** 1. 품번의 공정 흐름 ■ 품번-공정 관계 설정 을 설정할 품번을 선택한다. C 조회조건 2. 전체 공정 목록에 서 할당할 공정을 품번 목록 선택 품번 3. 버튼으로 품번에 품명 공정 할당 생성시간/사용자 품번 품명 품번 유형 고객코드 업체코드 No 변경시간/사용자 4. 품번에 할당된 공 품번 유형 **FERT** 정 목록 표시 V 고객코드 SAMSUNG 1 PROD_CODE1 Product Name1 FERT 5. 품번에 할당된 공 업체코드 정을 선택하고 이 2 PROD CODE2 Product Name2 **FERT** SAMSUNG 버튼으로 할당 제 거 품번-공정 관계 전체 공정 목록 할당 공정 목록 공정명 순번 공정 공정 공정명 3 Oper Name 1 1 1000 Oper Name 1 1000 2 2 1100 Oper Name 2 1100 Oper Name 2 3 1200 Oper Name 3 1200 Oper Name 3 4 4 Oper Name 5 1300 1400 Oper Name 4 5 1400 1500 Oper Name 6 Oper Name 5 5 6 1600 Oper Name 7 1500 Oper Name 6 Oper Name 7 1600 Oper Name 8 1700 1800 Oper Name 9 1900 Oper Name 10 조회 닫기 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 생산관리 기준정보


생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 **Process** Remark Description Flow • 완제품/반제품을 생 산하기 위한 자재 BOM 관리 BOM 을 정의 BOM 자재 완제품/반제품 Yes Yes 자재 • 제품 BOM 은 자재 BOM 생성 품번 할당 품번 존재 품번 존재 구매입고 데이터로 사용 No No • 제품 BOM 은 생산 자재 구매입고 Error LOT 의 자재사용 데이터로 사용 BOM 자재 Yes 완제품/반제품 Yes 자재 품번 정보 변경 BOM 변경 품번 존재 품번 존재 No No 생산 LOT 자재 사용 Error 완제품/반제품 Yes Yes BOM 자채 자재 품번 삭제 BOM 삭제 품번 존재 품번 존재 No No Error 범례 User Action Error Process



생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 Remark Process Screen Description 1. 제품 생산에 필요 ■ BOM 설정 한 자재 BOM 정 보를 설정하기 위 C 조회조건 한 완제품/반제품 품번을 조회 및 선 품번 목록 택한다. 품번 2. 자품번 정보를 입 품명 생성시간/사용자 품번 품명 품번 유형 고객코드 업체코드 No 변경시간/사용자 3. 생성/변경/삭제 품번 유형 **FERT** 버튼을 통해 자품 V 고객코드 1 PROD CODE1 Product Name1 FERT SAMSUNG 번 정보를 설정한 업체코드 다. 2 PROD CODE2 Product Name2 **FERT** SAMSUNG BOM 자재 설정 속성 생성시간/사용자 대체 품번 자 품번 자 품명 단위 수량 No 변경시간/사용자 자 품번 RM_CODE2 V RM CODE1 Raw Material 1 1 1 단위 수량 2 RM CODE2 Raw Material 2 2 RM CODE32 대체 품번 RM CODE32 V 2 생성시간 3 RM_CODE3 Raw Material 3 4 생성사용자 변경시간 RM CODE4 Raw Material 4 1 4 변경사용자 5 RM_CODE5 Raw Material 5 3 RM_CODE11 6 2 RM_CODE6 Raw Material 6 생성 변경 내보내기 불러오기 삭제 조회 초기화 닫기 범례 User Action Error Process




업무 프로세스 – 생산관리 기준정보





생산관리 기준정보 생산관리를 위한 기준정보 설정 Process Remark Description Screen ■ 창고 설정 C 검색조건 속성 창고 목록 창고 S1100 창고명 Store 2 생성시간/사용자 창고 창고명 창고 유형 선입선출 여부 No 변경시간/사용자 창고 유형 HS 선입선출 여부 V Υ 1 S1000 Store 1 RS 생성시간 생성 사용자 2 S1100 Store 2 HS 변경시간 조회 조건 F 변경 사용자 3 S1200 FS Υ Store 3 창고 창고 유형 선입선출 여부 내보내기 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 조회 User Action Error **Process**








생산관리 안전 재고 설정 Remark Process Screen Description 1. 제품의 BOM 정보 ■ 안전 재고 설정 를 조회 및 선택한 다. C 조회조건 2. 자품번에 대한 안 전 재고 정보를 표 품번 목록 시한다. 품번 BOM 자품번 정보 품명 와 안전 재고 정보 생성시간/사용자 품번 품명 고객코드 업체코드 품번 유형 No 변경시간/사용자 를 Join 하여 표시 품번 유형 **FERT** 다른 제품에서도 V 고객코드 1 PROD_CODE1 Product Name1 FERT SAMSUNG 동일한 자재를 사 업체코드 용할 수 있으며, 2 PROD CODE2 Product Name2 **FERT SAMSUNG** 제품의 BOM 으로 자재를 찾기가 편 안전 재고 목록 하기 때문에 이러 한 구조를 가짐 속성 생성시간/사용자 안전재고 단위 3. 자재의 창고 안전 자 품번 자 품명 대체 품번 창고 수량 수량 변경시간/사용자 재고 수량을 입력 자 품번 V 4. 생성/변경/삭제 RM_CODE2 RM CODE1 Raw Material 1 1 S1000 200,000 V 3 창고 S1000 버튼을 통해 자재 2 RM CODE2 Raw Material 2 2 RM CODE32 S1000 500,000 안전재고 수량 500,000 의 안전 재고 정보 를 설정한다. 생성시간 2 3 RM_CODE3 Raw Material 3 4 생성사용자 변경시간 F 4 RM CODE4 Raw Material 4 1 S1000 1000,000 변경사용자 RM_CODE5 | Raw Material 5 3 RM_CODE11 6 RM_CODE6 Raw Material 6 2 3 내보내기 불러오기 삭제 조회 생성 변경 초기화 닫기 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 설비관리 기준정보






설비관리 기준정보 설비관리를 위한 기준정보 설정 **Process** Remark Screen Description ■ 설비 설정 C 검색조건 속성 설비 목록 설비 EQ_CODE2 설비명 Equipment 2 최근 생성시간/사용자 설비 설비명 설비유형 상태 No \blacksquare 다운 시간 변경시간/사용자 설비유형 **EQUIP** 상태 **DOWN** EQ_CODE1 Equipment 1 **EQUIP** PROC 최근 다운시간 2021/11/02 13:56:02 생성시간 EQ_CODE2 Equipment 2 **EQUIP** DOWN 2021/11/02 13:56:02 생성사용자 조회 조건 EQ_CODE3 **EQUIP** WAIT 변경시간 Equipment 3 변경사용자 설비 EQ_CODE4 **EQUIP** PROC Equipment 4 설비유형 상태 EQ CODE5 Equipment 5 **EQUIP** WAIT TOOL 6 TOOL_CODE1 Tool 1 WAIT 7 TOOL_CODE2 Tool 2 TOOL WAIT 8 INSP_CODE1 Inspector 1 **INSP** WAIT 9 INSP_CODE2 Inspector 2 **INSP** WAIT 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 내보내기 조회 User Action Error Process



설비관리 기준정보 설비관리를 위한 기준정보 설정 **Process** Remark Screen Description 1. 설비를 설정할 공 ■ 설비-공정 관계 설정 정을 선택한다. 2. 전체 설비 목록에 C 조회조건 서 할당할 설비를 선택 공정 목록 3. 버튼으로 공정에 공정 설비 할당 생성시간/사용자 4. 공정에 할당된 설 공정 공정명 불량입력 검사 데이터 입력 자재 사용 No 불량 체크 V 변경시간/사용자 비 목록 표시 7 데이터 체크 1 1000 Oper Name 1 5. 공정에 할당된 설 V 비를 선택하고 이 자재사용 체크 Υ 2 1100 Υ Oper Name 2 버튼으로 할당 제 Υ Υ 3 1200 Oper Name 3 거 설비-공정 관계 전체 설비 목록 할당 설비 목록 V 설비 유형 설비 설비명 순번 **EQUIP** 1 EQ_CODE1 Equipment 1 3 설비 설비명 순번 2 EQ_CODE2 Equipment 2 1 EQ CODE1 Equipment 1 4 EQ_CODE3 3 Equipment 3 EQ CODE2 Equipment 2 3 EQ_CODE3 Equipment 3 2 EQ_CODE4 Equipment 4 5 EQ_CODE5 Equipment 5 EQ_CODE6 Equipment 6 7 EQ CODE7 Equipment 7 EQ_CODE8 Equipment 8 9 EQ_CODE9 Equipment 9 10 EQ_CODE10 Equipment 10 닫기 조회 User Action Error Process



업무 프로세스 – 품질관리 기준정보






Process 품질관리 기준정보 품질관리를 위한 기준정보 설정 Remark Description Screen ■ 검사 항목 설정 C 검색조건 속성 검사 항목 목록 검사 항목 PRESSURE 2 검사 항목명 압력 2 생성시간/사용자 검사 항목 검사 항목명 값 유형 LSL USL Target 값 유형 \blacksquare 변경시간/사용자 Ν LSL 48.5 압력 1 PRESSURE_1 Ν 45 50 55 Target 53 USL 59 2 PRESSURE_2 압력 2 Ν 48.5 53 59 생성시간 조회 조건 생성사용자 3 THICKNESS_1 두께 1 290 Ν 250 270 변경시간 검사 항목 두께 2 THICKNESS 2 200 230 Ν 180 변경사용자 V 값 유형 두께 3 5 THICKNESS 3 Ν 550 600 650 6 EQUIP_RESULT 설비 합/불 C OK 내보내기 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 조회 User Action Error Process



Process 품질관리 기준정보 품질관리를 위한 기준정보 설정 Remark Screen Description 1. 검사 항목을 설정 ■ 검사 항목-공정 관계 설정 할 공정을 선택한 다. C 조회조건 2. 전체 검사 항목 목 록에서 할당할 검 공정 목록 사 항목을 선택 공정 3. 버튼으로 공정에 생성시간/사용자 검사 항목 할당 공정명 불량입력 No 공정 검사 데이터 입력 자재 사용 불량 체크 변경시간/사용자 4. 공정에 할당된 검 V 데이터 체크 1 1000 Oper Name 1 사 항목 목록 표시 V 5. 공정에 할당된 검 자재사용 체크 2 1100 Υ Υ Oper Name 2 사 항목을 선택하 3 1200 Oper Name 3 Υ Υ 고 이 버튼으로 할 당 제거 검사 항목-공정 관계 전체 검사 항목 목록 할당 검사 항목 목록 값 유형 순번 검사 항목 검사 항목명 Ν 1 PRESSURE_1 압력 1 3 순번 검사 항목 검사 항목명 2 두께 1 THICKNESS 1 압력 1 1 PRESSURE 1 3 **EQUIP RESULT** 설비 합/불 압력 2 PRESSURE 2 4 3 PRESSURE_3 압력 3 (2) PRESSURE_4 압력 4 PRESSURE_5 압력 5 5 두께 1 THICKNESS_1 7 THICKNESS 2 두께 2 THICKNESS 3 두께 3 9 THICKNESS_4 두께 4 THICKNESS 5 두께 5 조회 닫기 User Action Error Process



업무 프로세스 – 보안 기준정보





업무 프로세스 – 보안 – 화면 설계

사용자 그룹을 생성/변경/삭제 Process 보안 기준정보 Remark Screen Description ■ 사용자 그룹 설정 C 검색조건 속성 사용자 그룹 목록 사용자 그룹 PRESS_GROUP 사용자 그룹명 Press 라인 그룹 생성시간/사용자 사용자 그룹 사용자 그룹명 사용자 그룹 유형 No 변경시간/사용자 사용자 그룹 유형 OPERATOR 생성시간 관리자 그룹 1 ADMIN_GROUP **ADMIN** 생성사용자 변경시간 Press 라인 그룹 2 PRESS GROUP **OPERATOR** 변경사용자 조회 조건 INJECTION_GROUP 사출 라인 그룹 **OPERATOR** 3 사용자 그룹 SMT_GROUP SMT 라인 그룹 **OPERATOR** 4 V 사용자 그룹 유형 5 MI GROUP 수삽 라인 그룹 **OPERATOR** 조립 라인 그룹 6 ASSY_GROUP **OPERATOR** 내보내기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 불러오기 조회 User Action Error **Process**



업무 프로세스 – 보안 기준정보

보안 기준정보 사용자를 생성/변경/삭제 Process Remark Flow Description • 시스템을 사용할 수 있는 사용자를 설정 Yes 사용자 사용자 생성 사용자 생성 한다. 그룹 존재 • 사용자는 반드시 사 용자 그룹에 할당되 No 어야 한다. Error Yes Yes 사용자 사용자 사용자 정보 변경 ▶ 사용자 정보 변경 존재 그룹 존재 No No Error Yes 사용자 사용자 삭제 사용자 삭제 존재 No Error Link 범례 User Action Error Process




업무 프로세스 – 보안 – 화면 설계

사용자를 생성/변경/삭제 보안 기준정보 Process Remark Screen Description ■ 사용자 설정 검색조건 C 속성 사용자 목록 사용자 사용자명 생성시간/사용자 부서 사용자 사용자명 사용자 그룹 암호 No 사용자 그룹 • 변경시간/사용자 암호 홍길동 임원 0324234 ADMIN_GROUP **** V 부서 생성시간 고길동 임원 0324235 ADMIN_GROUP 생성사용자 조회 조건 변경시간 0324236 박성준 PRESS_GROUP Press 라인 3 변경사용자 사용자 마동석 0324237 INJECTION_GROUP **** 사출 라인 V 사용자 그룹 부서 이미주 **** 0324238 SMT_GROUP SMT 라인 황정민 ASSY_GROUP **** 조립 라인 0324239 내보내기 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 조회 User Action Error **Process**



업무 프로세스 – 보안 기준정보





업무 프로세스 – 보안 – 화면 설계

Process 보안 기준정보 화면 기능을 생성/변경/삭제 Remark Description Screen ■ 화면 기능 설정 검색조건 C 속성 화면 기능 목록 기능 코드 기능명 아이콘 생성시간/사용자 기능 코드 기능명 단축키 No 단축키 인덱스 변경시간/사용자 ▼ 아이콘 인덱스 공정 설정 1 MST001 Ctrl + O 23 생성시간 생성사용자 품번 설정 Ctrl + P 2 MST002 24 변경시간 조회 조건 변경사용자 3 PRD023 작업 시작 Alt + S 123 기능 코드 작업 완료 4 PRD024 Alt + E 124 기능명 불량 등록 5 PRD025 6 자재 사용 PRD026 4 내보내기 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 조회 User Action Error Process



업무 프로세스 – 보안 기준정보

보안 기준정보 사용자 그룹에 화면 기능을 할당 Process Remark Description Flow • 로그인 시, 사용자 의 사용자 그룹에 기능 권한 관리 할당된 기능 목록으 로 화면 메뉴를 표 사용자 그룹 Yes Yes 사용자 그룹에 기능 시하다. 사용자 그룹에 기능 할당 존재 기능 할당 존재 • 따라서 로그인 사용 No No 로그인 시 할당된 기능으로 자의 그룹별, 화면 Error 메뉴 표시 표시 메뉴가 달라진 다. 사용자 그룹 Yes Yes 사용자 그룹에서 기능 ▶ 사용자 그룹에서 기능 제거 존재 기능 제거 존재 No No Error Return Link 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 보안 – 화면 설계

사용자 그룹에 화면 기능을 할당 Process 보안 기준정보 Remark Screen Description ■ 사용자 그룹-기능 관계 설정 C 조회조건 사용자 그룹 목록 사용자 그룹 생성시간/사용자 V 사용자 그룹 사용자 그룹명 사용자 그룹 유형 사용자 그룹 유형 No 변경시간/사용자 관리자 그룹 1 ADMIN_GROUP ADMIN Press 라인 그룹 2 PRESS_GROUP **OPERATOR** INJECTION_GROUP 사출 라인 그룹 OPERATOR 3 사용자 그룹-기능 관계 전체 기능 목록 할당 기능 목록 기능 순번 기능명 순번 기능 기능명 작업 시작 공정 설정 1 PRD023 MST001 2 작업 완료 품번 설정 PRD024 2 MST002 3 PRD025 불량 등록 3 PRD023 작업 시작 4 PRD026 자재 사용 PRD024 작업 완료 불량 등록 5 PRD025 6 PRD026 자재 사용 LOT 상태 조회 7 INQ001 INQ002 LOT 이력 조회 계획 대비 생산 실적 조회 9 RPT001 10 RPT002 검사 데이터 조회 닫기 조회 User Action Error Process



업무 프로세스 – 공통 기준정보

Process 공통 기준정보 각종 코드를 정의할 수 있는 논리 테이블/데이터를 생성/변경/삭제 Remark Flow Description • 생산관리 시스템에 서 사용하는 다양한 코드 테이블 생성 코드 테이블 생성 코드를 정의하기 위 한 논리적인 테이블 을 정의하고 데이터 를 정의한다. 코드 테이블 Yes 코드 테이블 코드 테이블 정보 변경 정보 변경 • 코드 테이블에는 고 객사, 납품처, 불량 No Error 코드 등을 정의하는 데 사용된다. 코드 테이블 Yes 코드 테이블 삭제 코드 테이블 삭제 No Error 코드 테이블 Yes 코드 데이터 생성 코드 데이터 생성 존재 No Error 코드 테이볼 Yes 코드 데이터 Yes 코드 데이터 삭제 코드 데이터 삭제 존재 존재 No No Return Error 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 공통 – 화면 설계

Process 공통 기준정보 각종 코드를 정의할 수 있는 논리 테이블을 생성/변경/삭제 Remark Description Screen ■ 코드 테이블 설정 C □ 검색조건 속성 코드 테이블 목록 테이블명 CM_VENDOR 생성시간/ 테이블 설명 공급 업체 목록 키 2 키 3 데이터데이터데이터데이터데이터 사용자 업체 코드 키 1 이름 테이블명 테이블 설명 No 이름 이름 1 이름 2 이름 3 이름 4 이름 5 이름 변경시간/ 키 2 이름 사용자 키 3 이름 고객 코드 고객 코드 목록 고객명 1 CM_CUSTOMER 데이터 1 이름 업체명 관리등 데이터 2 이름 공급 업체 목록 업체명 위치 2 CM_VENDOR 조회 조건 데이터 3 이름 위치 3 CM_DEFECT_CODE 불량 코드 목록 불량명 데이터 4 이름 테이블명 데이터 5 이름 비가동 비가동 명 심각도 설비 비가동 4 CM_DT_CODE 코드목록 코드 생성시간 출하 생성사용자 출하 코드 목록 5 CM_SHIP_CODE 설명 변경시간 품번 유형 유형 설명 6 CM_PRODUCT_TYPE 변경사용자 유형 설비 유형 설명 7 CM_EQUIP_TYPE 생성 변경 초기화 닫기 내보내기 불러오기 삭제 조회 User Action Error Process



업무 프로세스 – 공통 – 화면 설계

Process 공통 기준정보 각종 코드를 정의할 수 있는 논리 데이터를 생성/변경/삭제 Remark Description Screen 1. 코드 데이터를 설 ■ 코드 데이터 설정 정할 테이블을 선 택하다 C 조회조건 2. 선택한 코드 테이 블의 키와 데이터 코드 테이블 목록 이름으로 데이터 테이블명 정의를 위한 칼럼 키 1 이키 2 이키 3 이 데이터 데이터 데이터 데이터 을 구성한다. 테이블명 테이블 설명 No 름 름 1 이름 2 이름 3 이름 4 이름 5 이름 3. 데이터를 입력한 고객 코 고객 코드 목록 고객명 1 CM_CUSTOMER 다. 4. 순서는 화면에 표 관리 등급 업체명 위치 공급 업체 목록 2 CM_VENDOR 시되는 순서이다. 불량 3 CM DEFECT CODE 불량 코드 목록 불량명 5. 새로 추가하거나 코드 데이터를 변경하 코드 데이터 는 경우 자동 체크 되며, 삭제하고자 위치 순서 업체코드 업체명 관리등급 하는 데이터 항목 을 선택할 때도 체 1 ACOM A 사 양호 경기도 안산 크한다. 1 **BCOM** B 사 양호 충청북도 진천 6. 5번에서 체크된 CCOM C 사 심각 경상북도 구미 데이터를 저장한 4 2 DCOM D 사 보통 전라북도 익산 다. 3 7. 5번에서 체크된 데이터를 삭제한 다. 7 6 저장 내보내기 불러오기 삭제 조회 닫기 孠

범례

User Action

Error

Process



업무 프로세스 – 공통 기준정보

Process 공통 기준정보 화면에 표시할 에러/경고/정보 메시지를 생성/변경/삭제 Remark Flow Description • 생산관리 시스템에 서 사용할 에러/경 메시지 생성 메시지 생성 고/정보 메시지를 정의한다. • 다국어를 지원하기 메시지 Yes 메시지 변경 메시지 변경 위해 다양한 메시지 존재 를 정의할 수 있어 야 한다. No Error Yes 메시지 메시지 삭제 메시지 삭제 존재 No Error 범례 User Action Link Error Process



업무 프로세스 – 공통 – 화면 설계

Process 공통 기준정보 화면에 표시할 에러/경고/정보 메시지를 생성/변경/삭제 Remark Screen **Description** 1. 메시지 유형은 ■ 메시지 설정 E : Error I: Information C 검색조건 속성 W: Warning 메시지 목록 이 값에 따라 팝업 메시지 코드 M0002 창의 타이틀바 색 메시지 유형 생성시간/사용자 상을 변경하여 메 메시지 코드 메시지 유형 메시지 KOR 메시지 ENG No 변경시간/사용자 이 항목은 ... 시지를 표시한다. 메시지 KOR 작업을 성공적으로 수행 This service is successful 메시지 ENG A required ... 1 M0001 하였습니다 생성시간 이 항목은 입력이 필요한 A required field is empt 생성사용자 2 필드 입니다. 값을 입력 y. Please enter a valid v M0002 Ε 해주세요. alue. 변경시간 조회 조건 Database 작업중 오류가 A fatal database error o 변경사용자 발생 하였습니다. 관리자 ccurred. Please contact 3 M0003 Ε 에게 문의 바랍니다. an administrator Database에는 조건의 데 이터가 존재하지 않습니 메시지 코드 4 M0004 Ε 메시지 유형 abase. Item이 선택되지 않았습 니다. Item을 선택해주세 메시지 KOR 5 M0005 Ε lease select item. 메시지 ENG Database Table 에서 값 Invalid value type to ch 을 확인하기에는 입력값 eck from database table Ε 의 타입이 부적합 합니다.. It can be possible only 6 M0006 문자열, 문자, 정수 타입 String, Char, Fixed Num 만 가능합니다. ber type. 생성 변경 내보내기 불러오기 삭제 조회 초기화 닫기 User Action Error Process



업무 프로세스 – 공통 기준정보


Process 공통 기준정보 화면에 표시되는 라벨의 다국어를 생성/변경/삭제 Remark Flow Description • 생산관리 시스템 화 면에 표시되는 라벨 다국어 생성 다국어 생성 의 다국어를 정의한 다. • 화면 Loading 시 정 다국어 Yes 다국어 변경 다국어 변경 의된 다국어에 따라 존재 라벨을 자동 변환하 여 화면에 표시한다. No Error 다국어 Yes 다국어 삭제 다국어 삭제 F No Error 범례 User Action Link Error Process



업무 프로세스 – 공통 – 화면 설계


Process 공통 기준정보 화면에 표시되는 라벨의 다국어를 생성/변경/삭제 Remark Description Screen ■ 다국어 설정 C 검색조건 속성 다국어 목록 단어 단어 KOR 생성시간/사용자 단어 단어 KOR 단어 ENG No 변경시간/사용자 단어 ENG 생성시간 Product Code 제품 품번 Product Code 생성사용자 2 Material Code 자재 품번 Material Code 변경시간 변경사용자 조회 조건 고객사 3 Customer Customer 공급업체 4 **VENDOR** Vendor 단어 단어 KOR OPERATION_CODE 공정 코드 5 Operation 단어 ENG EQUIPMENT_CODE 설비 코드 6 Equipment 내보내기 불러오기 삭제 생성 변경 초기화 닫기 조회 User Action Error **Process**







업무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계





업무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계


생산 관리 작업 LOT 의 상태 및 이력을 조회한다. Remark **Process** Screen Description 1. LOT 가 위치한 공 ■ LOT 상태 및 이력 조회 조회 조건 정 또는 창고를 선 탠 C 검색조건 LOT 상태 2. 선택한 공정 또는 공정 1500 창고의 LOT 목록 창고 LOT 목록 을 표시 LOT ID LOT0002 3. LOT 목록에서 선 LOT 설명 품번 Lot Desc No LOT ID LOT 설명 품번 품번명 수량 공정 품번 택된 LOT 의 상태 PROD COD LOT ID 1 LOT0001 Lot Desc PROD CODE1 Product Name 100 1500 공정 1500 정보를 표시 3 LOT0002 1500 2 Lot Desc PROD CODE2 Product Name 200 창고 4. LOT 목록에서 선 3 LOT0003 Lot Desc PROD CODE1 Product Name 150 1500 수량 200 4 LOT0004 Lot Desc PROD CODE2 Product Name 120 1500 택된 LOT 의 이력 5 PROD CODE3 230 LOT0005 Lot Desc Product Name 1500 생성 수량 250 정보를 표시 PROD CODE4 6 LOT0006 Lot Desc Product Name 270 1500 공정 투입 수량 200 작업 시작 수량 200 이 화면은 생산과 재 2 작업 시작 여부 Υ 고 LOT 모두의 상태 2021/11/03 작업 시작 시간 와 이력을 조회하는 12:13:14 용도로 사용된다. LOT 이력 작업 시작 설비 **EQUIP CODE1** 작업 완료 여부 작업 완료 시간 이력 처리 시간 처리 코드 공정 공정명 수량 작업시작여부 작업 완료 설비 순번 LOT 삭제 여부 출하 여부 LOT 삭제 코드 START 1500 OPER 3 200 Υ 2021/11/03 12:13:14 출하 코드 2021/11/03 12:10:21 **END** 1500 OPER 3 200 LOT 삭제 시간 출하 시간 2021/11/03 12:05:45 DEFECT 1300 OPER 2 200 Υ 마지막 처리 코드 **START** 250 생산 시간 2021/11/03 11:50:09 START 1300 OPER 2 2021/11/03 마지막 처리 시간 2021/11/03 11:00:08 END 1300 OPER 2 250 2021/11/03 12:13:14 생성 시간 1000 250 Υ 10:03:44 마지막 처리 사용자 2021/11/03 10:30:05 START OPER 1 02356 2021/11/03 10:03:44 1000 250 마지막 처리 주석 CREATE OPER 1 2021/11/03 공정 투입 시간 12:10:21 마지막 이력 순서 7 4 작업지시 WORK ORD1 내보내기 불러오기 조회 닫기 User Action Error Process



생산 관리 작업 생산 LOT 작업 시작 Process Remark Flow Description • 마감되지 않은 작업 지시를 가진 LOT 생산 관리 에 대해 공정의 작 업을 시작한다. Not Close 품번/공정 작업지시 Yes 공정-설비 Yes No 설비 ▶ 생산 LOT 작업 시작 상태 체크 관계 존재 존재 • 공정에 설비가 할당 된 경우 설비 코드 Close Yes 를 반드시 입력 받 No No Error < Error 아야 하며, 공정에 할당된 설비가 없다 면 설비 코드 없이 작업 시작한다. 생산 LOT 작업 시작 Link 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계





생산 관리 작업 생산 LOT 불량 등록 Process Remark Description Flow • 마감되지 않은 작업 지시를 가진 LOT 생산 관리 에 대해 불량 수량 을 입력한다. Not Close 품번/공정 Yes 작업지시 불량 코드 별 ▶ 생산 LOT 불량 등록 상태 체크 수량 존재 • 불량 코드 별 수량 을 불량으로 저장한 Close 다. No No Error < • 불량 정보를 별도의 테이블에 저장한다. • 불량 조회 화면에서 는 기간동안 등록된 불량 정보 목록을 표시한다. 생산 LOT 불량 등록 기간에 불량 등록된 목록을 표시 불량 조회 범례 User Action Error Process



입무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계

Process 생신	산 관리 작업		Remark 생산	LOT 불량 등록	+			
			Scr	een			Description	
■ 생산 LOT	T 불량 등록						1. 생산 LOT ID 를 스캔하여 입력한	
생산 LOT	LOT0002	1	Lot Description				다. 2. 생산 LOT 와 LOT 의 작업지시 정보	
	생산 LOT 정보							
품번 공정	PROD_CO	DE1	Product Name 1 Operation Name 2				3. 불량 사유 별 수량을 입력한다. 4. 입력된 불량 수량의 총 합과 불량으	
작업지시	WORK_OR	D1	2 수량	250			로 인해 차감되는 최종 LOT 수량을	
고객사	CUST1		Customer Name				계산하여 표시한다.	
	지시 상태 PROC	지시 수량 1,000	생산 45	수량 0	불량 수량 35		5. LOT 의 불량을 처리한다. 입력된 불량 수량 은 작업지시의 불	
		불	량 등록 정보				량 수량에 더해진 다.	
불량 코드	1 DEFECT_CO	DDE_1	불량 수량 1	10	총 불량 수량 4 50			
불량 코드	DEFECT_CO	DDE_2	3 불량 수량 2	20	불량 후 LOT 수량 200			
불량 코드	DEFECT_CO	DDE_3	불량 수량 3	20				
주석	Lot Transaction Comment							
					5 실행 닫기			
					범례 User Action	Error Process	ink	




생산 관리 작업 생산 LOT 검사 데이터 입력 **Process** Remark Flow Description • 마감되지 않은 작업 지시를 가진 LOT 생산 관리 에 대해 검사 데이 터를 저장한다. 검사 항목 별 *No* 측정 값 Not Close 품번/공정 Yes 공정-검사항목 Yes 작업지시 생산 LOT 검사 데이 터 입력 상태 체크 관계 존재 • 공정에 검사항목이 존재 할당된 경우 검사 Close Yes 항목 별 측정 값을 No No Error Error 저장한다. • 검사 데이터 정보를 별도의 테이블에 저 장한다. 생산 LOT 검사 데이터 저장 Link 범례 User Action Error Process



입무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계

Process 생산 관리 작업	Remark 생산 LOT 검사 데이터 입력						
Screen							
■ 검사 데이터 입력 W산 LOT ID LOT0002 1 Lot Description							
품번 PROD_CODE1 공정 1500 작업지시 WORK_ORD1 고객사 CUST1 지시 상태 지시 수량 PROC 1,000	Product Name 1 Operation Name 3 2 수량 200 Customer Name 생산 수량 불량 수량 450 85	 생산 LOT 와 LOT 의 작업지시 정보를 표시한다. 검사항목-공정 관계에 설정된 검사항목의 정보를 표시한다. 검사 데이터 칼럼에 하다. 입력된 값을 스펙 값과 비교하여 다. 입력 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집 집					
No 검사 항목 검사 항목 설명 값 유형 1 PRESSURE_2 압력 2 N	건사 데이터 LSL Target USL 검사 데이터 유효성 48.5 53 59 57 OK 250 270 290 300 NG 4 5	터를 저장한다.					







집무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계

Process	생산 관리	작업		Remark 생신	t LOT 자재 사용				
				Sc	reen				Description
	■ 생산 LOT 자재 사용								1. 생산 LOT ID 를 스캔하여 입력한 다.
생산	LOT ID	LOT0002	(1	Lot Description				2. 생산 LOT 와 LOT 의 작업지시 정보	
				생산 LOT 정보					를 표시한다. 3. 제품 품번의 BOM
품번		PROD_CODE1		Product Name 1			자품번 정 전재고, 칭 품번 재고 표시한다. 이 재고 수 해 자품번	자품번 정보와 안 전재고, 창고의 자 품번 재고 수량을	
공정		1500		Operation Name	3				
작업7	지시	WORK_ORD1		2 수량	200			이 재고 수량을 통	
고객/	사	CUST1		Customer Name				해 자품번의 안전 재고만큼 확보가	
	지시	상태	지시 수량	생선	생산 수량 불량 수량				되고 있는지 파악 한다.
	PROC 1,000		4!	450 85		5		4. 자품번의 자재 LOT ID 를 입력한	
				사용 자재 정보					다.
No	자 품번	자 품명	단위 수량	자재 LOT ID	자재 LOT 수량	자 품번 재고	안전 재고		5. 입력된 자재 LOT 의 수량을 표시한
1	RM_CODE1	Raw Material 1	1	RM_LOT001	1,120	101,120	100,000		다. 6. 입력된 자재 LOT
2 3	RM_CODE2 RM_CODE3	Raw Material 2	3 2 4	RM_LOT002 RM LOT003	5 93 26	200,093 12,026	100,000		ID 로 BOM 의 자 품번에 대한 자재
주석	KIVI_CODE3	Raw Material 3	4	KIVI_LO 1003	20	12,020	100,000		를 사용 처리한다.
Lot Transaction Comment									
						6 실행	당 닫기		
						HI 기	User Action	Frror Process I	ink



생산 관리 작업 생산 LOT 작업 완료 Remark Process Description Flow • 마감되지 않은 작업 지시를 가진 LOT 생산 관리 에 대해 공정의 작 업을 완료한다. Not Close 품번/공정 작업지시 Yes Yes No 공정-설비 설비 ▶ 생산 LOT 작업 시작 관계 존재 상태 체크 존재 • 공정에 설비가 할당 된 경우 설비 코드 Close Yes 를 반드시 입력 받 No No Error Error 아야 하며, 공정에 할당된 설비가 없다 면 설비 코드 없이 작업 완료한다. • 공정에 검사 데이터 입력 및 자재 사용 설정이 존재하는 경 우 검사 데이터와 검사 데이터 Yes 자재 사용 Yes 생산 LOT 작업 완료 자재 사용 이력이 입력 여부 입력 여부 있어야만 한다. No No Error 범례 User Action Error Process



입무 프로세스 – 생산관리 – 화면 설계

Process	생산 관리	작업		Remark 생산 LOT ?	작업 완료			
				Screen			Description	
□ 생산 L	LOT 작업 f	완료					1. 생산 LOT ID 를 스캔하여 입력한 다.	
생산 LG	OT ID	LOT0002	1	Lot Description			2. 생산 LOT 와 LOT 의 작업지시 정보	
			생	산 LOT 정보			를 표시한다. 3. 공정에 설정된 체	
품번		PROD_CODE1		Product Name 1			크 사항을 표시하 고 입력한 LOT 가	
공정		1500		Operation Name 3			이 공정에서 불량,	
작업지	시	WORK_ORD1		2 수량	200		검사 데이터, 자재 사용을 처리했는	
고객사		CUST1		Customer Name			지 여부를 표시한 다.	
	지시	상태	지시 수량	생산 수량	불량 수량		불량은 입력이 안	
	PROC 1,000		1,000	450	85		될 수도 있으나, 검사 데이터와 자	
불량 입력 체크 검사		데이터 체크	자재 사용 체크		재 사용은 반드시 입력 이력이 있어			
	∨ 입력 없음		<i>V</i> 실력 안됨	<i>V</i> 입력 완료		야 한다. 검사 데이터와 자		
44111		EQUIP_CODE_1	4	업 완료 정보 Equipment Name 1			필요한데 입력이 안되었다면 작업	
설비		EQUIP_CODE_I	4	Equipment Name 1			완료를 처리할 수 없다.	
주석		Lot Transaction Com	ment				4. 공정-설비 관계에 있는 설비를 입력 한다.	
					5 실행 닫	7	5. LOT 의 작업완료 를 처리한다.	
					범례 (User Acti	ion Error Process L	ink	



업무 프로세스 – 설비관리 작업

설비 관리 작업 설비 비가동 등록 Remark Process Flow Description • 설비에 대한 비가동 시간을 등록한다. 이전 비가동과 No Yes 비가동 Yes • 설비 비가동 조회 설비 비가동 등록 ▶ 시간 중복이 설비 비가동 등록 존재 코드 존재 화면에서는 기간에 되는지 대한 설비의 비가동 No 이력 목록을 표시한 Yes No Error 다. 설비 비가동 조회 ▶ 기간에 설비 비가동 이력 목록 표시 Link 범례 User Action Error Process



업무 프로세스 – 설비관리 – 화면 설계





업무 프로세스 – 리포트

Process 리포트 리포트 화면을 표시한다. Remark Flow Description • 기간에 대한 MES 데이터를 조회한다. 계획대비 생산 실적 조회 기간의 작업지시 대비 생산 실적 표시 • 생산 실적은 양품과 불량, 생산률을 표 시한다. 제조 종합 효율 조회 기간의 제조 종합 효율 표시 기간의 검사 데이터 표시 검사 데이터 조회 설비 비가동 조회 기간의 설비 비가동 내역 표시

범례 User Action

Error

Link

Process



리포트 화면을 표시한다. Process 리포트 Remark Screen Description 1. 조회 조건을 입력 ■ 계획대비 생산 실적 조회 한다. 2. 입력된 조회 조건 C 조회조건 의 결과를 표시한 다 계획대비 생산 실적 3. 전체 작업지시 대 조회 시작일자 2021/11/02 비 실적을 표시한 계획 양품 불량 양품률 불량률 다. 조회 종료일자 2021/11/02 작업일자 작업지시 품번 품명 마감시간 No 수량 수량 수량 4. 총 양품률/불량률 2021/11/02 Product 작업지시 WORK_ORD_1 PROD_CODE1 1,000 2021/11/02 50 95 을 표시한다. 18:35:43 7 품번 Product 2021/11/02 WORK_ORD_2 PROD_CODE2 99 2 2021/11/02 1,000 990 10 18:35:43 Product 2021/11/02 WORK_ORD_3 PROD_CODE3 1,000 550 50 55 5 Name3 Product 양품률(%) = (양품수량 / (양품수량 + 불량수량)) * 100 PROD_CODE4 2021/11/02 WORK ORD 4 1,000 360 10 36 불량률(%) = (불량수량 / (양품수량 + 불량수량)) * 100 Product 5 2021/11/02 WORK_ORD_5 | PROD_CODE5 100 5 10 0.5 1,000 작업지시수 4 5 총 계획수량 5,000 총 양품수량 2.950 총 양품률 총 뷸량수량 총 불량률 125 내보내기 조회 닫기 User Action Error Process



Process 리포트 리포트 화면을 표시한다. Remark Screen Description 1. 조회 조건을 입력 ■ 제조 종합 효율 조회 한다. 2. 입력된 조회 조건 C 조회조건 의 결과를 표시한 다. 제조 종합 효율 3. 일자 별 제조 효율 조회 시작일자 2021/11/01 을 차트로 표시 지시수 양품수 불량수 양품률 불량률 작업시 작업종 작업시 비가동 가동율 비가동 시간당 조회 종료일자 2021/11/05 작업일자 량 작 료 간 시간 (%) 율(%) 생산수 (%) (%) 작업지시 1 2021/11/01 5,000 4,900 100 98 2 08:50 20:30 500 80 86.2 13.7 8.6 품번 2 2 2021/11/02 4,000 4,200 120 105 2 09:00 20:00 480 60 88.8 11.1 8.0 3 2021/11/03 7.000 6.170 85 09:00 20:00 500 40 92.5 7.4 11.5 양품률(%) = (양품수량 / (양품수량 + 불량수량)) * 100 불량률(%) = (불량수량 / (양품수량 + 불량수량)) * 100 4 2021/11/04 8,000 7,900 250 99 3 09:00 20:00 520 20 96.2 3.7 15.0 가동률(%) = (작업시산 / (작업시간 + 비가동시간)) * 100 5 2021/11/05 5,000 5,500 200 110 09:00 20:00 490 70 87.5 12.5 10.1 비가동률(%) = (비가동시산 / (작업시간 + 비가동시간)) * 100 시간당 생산 수 = ((양품수량 + 불량수량) / (작업시간 + 비가동시간)) 작업시작 = 작업일자의 작업지시 중 작업시간이 가장 처음인 시간 작업종료 = 작업일자의 작업지시 중 작업시간이 가장 마지막인 시간 작업시간 = 작업종료 - 작업시작 지시수량 📉 양품수 🛑 불량수 🔷 가동률 🕒 비가동률 비가동 시간 = 작업일자의 설비 비가동 총합 2 100 2021/11/01 2021/11/02 2021/11/03 2021/11/04 2021/11/05 내보내기 조회 닫기 User Action Error Process



