[도장공정 - Mini MES] 현행업무분석서

2025. 09

[코드하우스]

1. 업무 정보

1.1 스마트 팩토리 구축을 위한 업무현황 파악 (1차)

- 뿌리산업 육성 정책은 기존 금속 중심의 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 6 개 분야를 중심으로 스마트화와 친환경화 방향으로 추진되어 왔으나, 최근 정부 주도 아 래 뿌리산업 융복합 및 첨단화를 위해 정밀가공 분야를 포함한 14개 분야로 확대되고 있음
- 이 중 우선적으로 도장 관련 산업과 도장전문업체의 자재·구매, 도장, 출고 프로세스를 명확히 관리하고 실시간으로 모니터링하고자 함
- 현재 도장 관련 산업은 모든 프로세스를 수작업으로 관리하고 있으며, 공정 전산화가 이루어지지 않아 실시간 자동 생산 정보 수집이 불가함 최종적으로 MES 시스템 도입을 통해 생산 관리 자동화를 목표로 하고 있음
- 주요 목적은 입고관리, 공정관리, 출고관리의 정확성 향상

1.2 스마트 팩토리 구축을 위한 업무현황 파악 (2차)

- 정보 시스템 구축을 통한 기업 경쟁력 강화
 - 생산 현장에서 여전히 수작업(종이 문서)으로 정보가 관리되고 있어, 제조 과정의 문제에 대해 상세한 분석과 신속한 대응이 어려움
 - 스마트 팩토리 도입에 앞서, mini MES 시범 도입을 통해 생산성 향상을 위한 기본적인 전산 체계를 구축하고, 생산현황을 실시간으로 가시화할 필요
 - 구체적으로는, 1) 수주대상 품목의 입출고, 2) 자재 입출고 및 재고 관리, 3) 도장 공정 현황관리, 4) 방산품 및 자동차 부품과 같이 추적이 필수적인 출고 제품에 대해 완벽한 추적 관리가 가능한 시스템 구축 필요
- 데이터 인프라를 통한 생산설비 및 생산관리 체계 구축
 - 관리부서에서 사용하는 기준 정보, 원자재 입출고, 공정관리, 출고 관리 등의 각 단위 시스템을 PC 기반의 통합 시스템으로 구현하여 효율적인 운영이 가능한 구조 필요

1.3 도입기업의 주요 업무 현황

□ 주요 생산품



□ 주요 생산 공정

고저 ㅎㄹ/에비드자					
		정 흐름(액체도장			
① 입고/수입검사	②이물질 제거	③마스킹 1	④마스킹 2	⑤Loading/도장	
LC-10	LC-20	LC-30	LC-40	LC-50	
찍힘, Burr 등 유해한 흠 없을 것	유분/이물질/먼지 제거	홀(4개쇠)내부마스 킹 (홀 마스킹 필름)	바닥면 마스킹 (마스킹 테이프)	도장망 제품 정렬/상부 도장	
⑥건조 1	⑦Loading/도장	⑧건조 2	⑨마스킹 제거	⑩포장	
LC-60	LC-70	LC-80	LC-90	LC-100	
자연건조 1day	제품 반전 / 하부 도장	자연건조 1day	마스킹 테이프/필름 제거	비닐 개별포장	

작업 분류

수작업

- ① 입고내역, 수입검사, 원재료 재고량 수기 관리
- ② 이물질 제거 관리감독
- ③④ 내부/바닥명 마스킹 수기 관리(마 스킹 개소)
- ⑤ Loading/도장 관리감독

- ⑥ 자연건조 1day
- ⑦ 작업자가 제품 반전 / 하부 도장 관리 감독
- ⑧ 자연건조 1day
- ⑨ 마스킹 테이프/필름 제거 및 품질검사 수행 및 수기 관리
- ⑩ 비닐 개별포장 및 입고 시 박스 포장



작업 분류

수작업

- ① 입고내역, 수입검사, 원재료 재고량 수기 관리
- ②③ 탈지 작업 관리감독
- ④ 지그 정위치 안착과 Masking을 처리하는 LOADING 관리 감독
- ⑤ 표면에 붙은 먼지, 장갑실 등 제거 하는 TORCH 작업 관리감독
- ⑥ 제품표면 이물질 제거 AIR BLOWING 작업
- ⑦ 작업자가 제품 PAINTING 도막두께 관리감독
- ⑧ 건조 조건에 맞는 건조기 수기 관리
- ⑨⑩ LOT No 식별용 마킹 작업 후 UNLOADING관리 감독
- ⑪ 품질검사 수행 및 수기 관리
- ② 제품 손상방지 패드 사용 포장 수기 관리

MES 시스템과 관련된 공정은 입고, 공정 라우팅, 출하 부분을 고려함

- 입고 : 수주대상 품목 및 관련 원재료의 입출 수량 및 여부 기록 및 관리
- 공정 라우팅 : 수주대상 품목 기준 정보에 따라 필요 공정 적용된 프로세스 생성
- 출하 : 출하증 생성 및 출하 내역 기록 및 이력 관리

1.4 현행 업무 문제점 및 이슈 사항

□ 원자재 관리 설명

업무 구분	문제점	이슈 사항
입고관리	- 수주대상 기업의 발주 없이 입고하거나, 구두 발주 및 페이퍼 발주 - 고객사의 변화에 신속한 응대가 힘듦	- 고객사의 전산화된 요청 없이 처리되는 건이 있음
원자재 관리	- 창고에 여러 원자재가 쌓여 있어 사용 우선순위를 정해 사용하기가 어렵고 변 경 사항에 대한 파악이 힘듦	- 원자재의 경우 가격 및 계절 에 따른 재고량이 다름 - 사용 가능 기간이 정해져 있 으나 이에 대한 관리가 안 됨
도장작업 공정시간	 수작업에 의한 생산 이력 관리 작업자 일보에 기초 작업자가 직접 설비에 표시된 생산 실적을 확인하여 수기로 작성 형식적인 관리 	- 공동 작업으로 인해 작업자의 작업을 정량적으로 구분하기 어려움
출고	- 원자재 투입 시 창고에서 작업자의 판단 에 따라 재고 출하	- 납품업체의 요청에 따라 출하 일정 확정됨

1.5 도입기업의 시스템 적용 주요 목표

□ 주요 공정별 시스템 적용 목표

공정(관리	시스템 적용 목표
사항)	M-8 40 4m
	• 수주대상 품목의 입고는 한 번에 차량 단위로 입고되는 단일 품목 단위
	LOT로 관리 (수주대상 품목별로 도장에 사용되는 원자재가 대부분 다르
수주 대상	기 때문에 여러 품목이 혼재되어 작업에 투입되는 경우는 없음)
품복 관리	• 입고 시에는 품목별 입고 내역을 시스템에 등록하여 관리하며, 시스템은
	입출고 및 공정 진행 상황을 관리할 수 있도록 작업지시서를 출력
	• 작업지시서는 출고 시까지 모든 공정 이력을 기록·관리하는 데 활용
	• 시스템에서 발행된 작업지시 내역을 확인하고, 작업에 필요한 원자재 투
원자재 관리	입량을 시스템에 등록하여 관리
	• 원자재의 사용량을 정확히 기록하고, 실시간으로 원자재 재고량을 확인
	• 수주대상 품목에 따라 액체 도장 또는 분체 도장 방식을 선택해야 하므
- TI TI OI	로, 입고 시 출력되는 작업지시서의 작업 번호와 품목 상세정보가 중요한
도장 작업 공정시간	역할을 하므로 해당 정보는 공정 종료 시점까지 정확하게 관리되어야 함
0012	• 도장 공정이 완료되고 건조가 종료된 시점에서 불량 수량을 포함한 생
	산 실적을 파악하여 기록
	• 수주대상 품목에 대한 도장 공정이 완료되면 출하증을 생성 및 출력할
출고(출하)	수 있는 시스템을 제공
후고(돌아)	• 포장 실적이 기록되면 재고에 즉시 반영되어 출고 가능한 완제품 수량
	을 정확히 파악하여 기록

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명

모듈명	중분류	기 능	세부 내용
로그인	공통	로그인	아이디와 패스워드를 입력해 로그인 후 기능 이용 가능(관리자 계정 자동 생성, 권한 관리 X)
		입고 리스트 조회	입고 리스트 조회 - 업체명, 품목 번호, 품목명, Lot 번호, 입고 일자로 검색 가능
		엑셀 다운로드	조회 결과를 엑셀로 다운로드
	입고관 리 수주대 상 입출	입고 등록	업체명/품목 번호/품목명으로 검색 시 품목 리스트 가 조회되고 선택하여 입고 처리 - 입고하려는 품목의 수량, 입고 일자 입력
수주대		작업지시서 출력	품목의 상세정보가 명시된 작업지시서 출력
		입고 수정 및 삭제	입고 수정 및 삭제
고 관리		출고 리스트 조회	출고 리스트 조회 - 업체명, 품목 번호, 품목명, Lot 번호, 출고번호, 출 고 일자로 검색 가능
	출고관	엑셀 다운로드	조회 결과를 엑셀로 다운로드
	리	출고 등록	업체명/품목 번호/품목명/입고 일자로 검색 시 출고 대상 리스트가 조회되고 선택하여 출고 처리 - 출고하려는 품목의 수량, 출고 일자 입력
		출고 수정 및 삭제	출고 수정 및 삭제

		출하증 조회	출하 시 제품 출하증 생성 및 출력 가능
		입고 조회	입고 조회 및 검색 가능 - 업체명, 품목 번호, 품목명, 입고 번호, 입고 일자로 검색 가능
	01 — —1	엑셀 다운로드	조회 결과를 엑셀로 다운로드
	입고관 리	입고 등록	업체명, 품목명, 품목 번호를 기준으로 입력 시 해당 데이터 리스트가 조회되고 리스트 안에 각 값을 입 력 후 입고 등록
원자재		입고 수정 및 삭제	입고 조회 페이지에서 규격, 수량, 입고 일자, 수정 사유 칼럼에 수정/입력 가능
원자재 입출고 관리		출고 조회	출고 조회 및 검색 가능
		엑셀 다운로드	조회 결과를 엑셀로 다운로드
	출고관 리	출고 등록	업체명, 품목 번호, 품목명 기준으로 검색 시 해당 데이터 리스트가 조회되고 사용량 입력 후 출고 등 록 가능
		입고 수정 및 삭제	사용량, 출고 일자, 수정 사유 수정 가능
	재고관 리	재고 관리	업체, 창고명, 품목번호, 품목명, 총 재고수량, 단위 조회 가능 *총 재고 수량 = 재고 - 출고
		품목 조회	품목 조회 및 검색
	품목관 리	품목 등록/수정	업체명, 품목명, 품목 단가, 대상 공정, 분류 등을 입 력하여 등록 또는 수정
	_,	품목 상세 조회	품목명을 클릭하여 품목 상세 조회 가능
		엑셀 다운로드	현황 리스트 엑셀 다운로드 가능
기준정 보		거래처 리스트 조회	업체 유형별 리스트 조회 및 검색
관리	거래처 관리	거래처 등록/수정	업체 유형, 사업자등록번호, 기업명, 담당자 연락처, 주소, 부서, 직급 등 입력 후 등록 가능하고, 입력한 정보는 테이블 형식으로 시각화됨
		라우팅 조회/검색	라우팅 전체 조회 또는 분류명 선택하여 조회 가능
	라우팅 관리	라우팅 등록/수정	라우팅 정보를 입력하여 등록
		라우팅 삭제	선택된 라우팅 정보 삭제 가능

□ 산출 문서 예정 목록

순번	단계	산출물	작성내용
1	브서	요구사항정의서	요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의(기능/비기능 분리)
2	분석 단계	기능정의서	개발 시스템의 주요 기능을 명시하고, 분류를 통해 기능의 상하관 계를 명확하게 작성함
3		아버션계서	화면표준, 메뉴구조와 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용
4	설계 단계	프로그램설계서	전체 프로그램 목록 및 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부구성 내용(인터페이스 설계 포함)
5	단계	데이터베이스 설계서	테이블 목록 및 각 테이블에 대한 세부 구성 내용
6		테스트 계획서	프로그램의 기능별 단위 테스트 및 통합 테스트에 대한 계획을 작성
7	시험 단계	테스트 결과서	업무 프로세스 단위로 테스트 시나리오 및 데이터 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역 등

2. 업무 흐름(참고자료)

2.1 업무 흐름 파악을 위한 준비 자료

□ 수주대상 품목관리

구분	수주대상품목	입고량	작업 유형	업체명
입고관리	핀걸이 스프링-AD21700028	1,000	분체도장	일도테크
	FAN COVER-3044705	700	분체도장	일도정공
	FAN COVER-2M95059A	400	분체도장	일도정공
	림-디스크-20001160	600	분체도장	일도정밀
	TERMINER COVER-3M95997A	500	분체도장	이도정공

□ 원자재 품목관리

구분	원자재 품목	입고량	최대 주문량	업체명
	KS M 6020 유성도료	60Kg	100Kg	한승상사
	PP#7240 WILO GREEN 프라이마	80Kg	200Kg	강남제비스코
입고관리	EX4511(F)-BK0075 대전방지무광	20Kg	160Kg	페인트메카
	POWLAC EP300 FS-34094(KSM6070)	40Kg	100Kg	한승상사
	포장지	10,000개	50,000개	일도포장

- 원자재 품목은 20Kg 단위로 구입 가능

구분	자재	업체명(업체 리스트)	최소 주문량	최대 주문량	Lead Time
	KS M 6020 유성도료	한승상사	20Kg	100Kg	2Day // 12:00이 전 주문
	PP#7240 WILO GREEN 프라이마	강남제비스코	40Kg	200Kg	2Day // 12:00이 전 주문
원자재관리	EX4511(F)-BK007 5 대전방지무광	페인트메카	20Kg	160Kg	2Day // 12:00이 전 주문
	POWLAC EP300 FS-34094(KSM607 0)	한승상사	20Kg	100Kg	2Day // 12:00이 전 주문
	포장지	일도포장	10,000ea	50,000ea	7Day // 창고

구분	제품	BOM(자재 리스트)
	핀걸이 스프링-AD21700028	KS M 6020 유성도료(50g), 포장지, 기타
	FAN COVER-3044705	PP#7240 WILO GREEN 프라이마(50g), 포장지, 기타
BOM 관리	FAN COVER-2M95059A	PP#7240 WILO GREEN 프라이마(45g), 포장지, 기타
	림-디스크-20001160	POWLAC EP300 FS-34094(KSM6070)(60g), 포장지, 기타
	TERMINER COVER-3M95997A	EX4511(F)-BK0075 대전방지무광(15g), 포장지, 기타

□ 설비 현황

구분	설비	생산 제품	생산 가능량	준비시간	Cycle hour	대수
	세척기	분체, 액체	400L/회	20min	30min	2
도장 설비관리	파우더 부스 및 집진기	정전분체도장	120ea/1h	20min	-	5
	가열 건조로	정전분체도장	120ea/1h	20min	-	1
검사장비	도막두께	분체, 액체	360ea/1h	10min	-	1

- 설비별 / 제품별 생산 가능량을 파악해야 함
- 설비별 / 제품별 생산 준비시간을 파악해야 함
- 제품별 생산 소요 시간 / 단위 제품당
- 제품별 원자재 소모량 / 단위 제품당, 자재 손실율 / 단위 제품

□ 라우팅 정보 (현재 기준 평균 생산 시간)

구분	제품	설비 및 공정 리스트
	핀걸이 스프링-AD21700028	세척시간(1h), LOADING시간(1h), 정전분체도장(4.2h),
	500ea 기준 (가열건조 180℃ 10분)	가열건조시간(0.2h), 검사시간(0.1h), 포장시간(1h)
	FAN COVER-3044705	세척시간(1h), LOADING시간(0.2h), 정전분체도장
	100ea 기준	(0.9h), 가열건조시간(0.1h), 검사시간(0.1h), 포장시간
	(가열건조 180℃ 10분)	(1h)
	FAN COVER-2M95059A	세척시간(1h), LOADING시간(0.2h), 정전분체도장
라우팅	100ea 기준	(0.9h), 가열건조시간(0.1h), 검사시간(0.1h), 포장시간
관리	(가열건조 180℃ 10분)	(1h)
	림-디스크-20001160	세척시간(1h), LOADING시간(0.2h), 정전분체도장
	100ea 기준	(0.9h), 가열건조시간(0.1h), 검사시간(0.1h), 포장시간
	(가열건조 180℃ 10분)	(1h)
	TERMINER	세척시간(1h), LOADING시간(0.2h), 정전분체도장
	COVER-3M95997A 100ea 기준	(0.9h), 가열건조시간(0.1h), 검사시간(0.1h), 포장시간
	(가열건조 180℃ 10분)	(1h)

2.2 업무 흐름 개요

□ 액체도장 공정 흐름도

No	공정코드	공정명	내용
1	LC-10	입고/수입검사	찍힘, Burr 등 유해한 흠 없을 것
2	LC-20	이물질 제거	유분/이물질/먼지 제거
3	LC-30	마스킹 1	홀(4개소)내부마스킹 (홀 마스킹 필름)
4	LC-40	마스킹 2	바닥면 마스킹 (마스킹 테이프)
5	LC-50	Loading/도장	도장망 제품 정렬/상부 도장
6	LC-60	건조	자연건조 1day
7	LC-70	Loading/도장	제품 반전 / 하부 도장
8	LC-80	건조	자연건조 1day
9	LC-90	마스킹 제거	마스킹 테이프/필름 제거
10	LC-100	포장	비닐 개별포장

□ 분체도장 공정 흐름도

No	공정코드	공정명	내용
1	PC-10	입고/수입검사	찍힘, Burr 등 유해한 흠 없을 것
2	PC-20	탈지 1	유분 없을 것
3	PC-30	탈지 2	유분 없을 것
4	PC-40	LOADING	지그 정위치 안착/Masking
5	PC-50	TORCH	표면에 붙은 먼지, 장갑실 등 제거
6	PC-60	AIR BLOWING	제품표면 이물질 제거
7	PC-70	PAINTING	도막두께 40µm ~ 120µm
8	PC-80	건조	270℃ 20분 건조
9	PC-90	LOT NO MARKING	LOT No 식별 가능하도록 마킹
10	PC-100	UNLOADING	지그에서 제품 탈착
11	PC-110	외관검사	도장 흘러내림, 벗겨짐, 찍힘, 미도장, BURR, 및 이물질 등이 없을 것
12	PC-120	포장	제품 손상방지 패드 적정사용 및 정량 포장

- 세척, 검사(금속탐지기), 포장 등의 공정은 제품별 구분이 없음

2.3 상세 업무 흐름

- □ 분체도장 주요 공정별 설명
- PC-10 입고/수입검사 공정
- 수주 및 입고
 - 1) 수주 대상 기업의 주문 접수 후 기업에서 분체도장을 하고자 하는 제품을 입고 : 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
 - * 업체명 및 코드, 품목 번호, 품목명, Lot 번호, 입고 일자, 납품 요청일, 입고량 등

- 수주대상 품목 입고 · 검사하기
 - 1) 입고 시 육안 검사(찍힘, Burr 등 유해한 흠 없을 것) 후 수주대상 품목의 작업지시서 출력 : 작업지시서에 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
 - * lot번호, 바코드번호, 납품 예정일, 제품명 및 코드, 입고량, 입고 일시 등
 - 2) 수입검사 시 문제가 있을 경우 : 납품 상태 관리를 별도로 할지 입고와 같이할지에 대해 학생과 논의
 - * 육안 검사 불량시 조치 사항 : 찍힘, Burr 등 유해한 흠이 있을 경우에는 기업에서 수주 대상 기업과 협의
- PC-20 탈지 1 공정 / PC-30 탈지 2 공정
- 세척기 설비 사용
 - 1) 수주 대상 기업에서 분체도장을 하고자 하는 입고된 제품의 세척 : 세척공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대 해 논의
 - * 업체명 및 코드, 품목 번호, 품목명, Lot 번호, 입고 일자, 납품 요청일, 입고량, 1회 작업량과 작업 준비 시간 및 작업 시간 등
- PC-40 LOADING 공정
- 지그에 수주대상 품목 안착
 - 1) 파우더 부스를 통과하는 분체도장용 컨베이어와 연결된 지그에 탈지가 완료된 제품 준비 : 공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
 - * 컨베이어와 연결된 지그에 탈지가 완료된 제품을 안착할 때 도장작업을 원활하게 진행할 수 있 도록 정확한 위치에 안착해야 함
 - 2) 필요시 Masking : 홀이나 도장이 되면 안되는 부분에 대한 Masking 작업이 필요한 품목이 있을 수 있으므로 그런 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
- PC-50 TORCH 공정
- 표면에 붙은 먼지, 장갑실 등 제거
 - 1) 컨베이어와 연결된 지그에 있는 제품을 육안으로 확인하여 표면에 붙은 먼지, 장갑실 등이 있는 경우에는 TORCH를 이용하여 제거함
- PC-60 AIR BLOWING 공정
- 제품표면 이물질 제거
 - 1) 분체도장 중 여기서 사용하는 방식은 정전기로 가루를 금속표면에 붙이고 이를 가열하여 녹여 도막을 만드는 정전 분체도장방식이므로 컨베이어와 연결된 지그에 있는 제품에 정전기로 인해 이물질이 있을 경우가 있으므로 AIR BLOWING을 이용하여 제거함
 - * 기름과 먼지에 의해 표면 불량을 일으킬 수 있기 때문에 꼼꼼히 세척
- PC-70 PAINTING 공정
- 도료 분사
 - 1) 집진기가 설치되어 있는 파우더부스에서 분말로 된 도료를 뿌려서 표면에 입혀줌 : 도료를 내뿜

는 총모양의 분사건에는 30~100 kv 정도의 고전압을 가한 전극이 있어 도료 부착을 위한 정전 인력을 만들어줌

- * 비산되는 분말로 코팅이 되기 때문에 파우더부스 내 공기 흐름도 매우 중요한데, 부스건의 풍속은 0.3~0.5 m/s 정도이고 부착되지 않은 도료를 모으는 집진장치까지의 공기흐름이 0.4~0.6 m/s정도로 적절히 조절해야 고품질의 도장을 얻을 수 있음
- 2) 도료 분사전부터 컨베이어가 서서히 이동하고 있으므로 연결된 지그와 제품도 함께 이동하게 됨 : OP40에서 OP100까지의 공정은 컨베이어가 서서히 이동하고 있으므로 공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의

• PC-80 건조 공정

- 건조로 설비 활용 : 건조 및 가열
 - 1) 제품과 도료의 특성에 따라 다양한 가열 온도와 시간이 설정되어 있으므로 이에 따라 컨베이어 의 이동 속도가 달라짐: OP40에서 OP100까지의 공정은 컨베이어가 서서히 이동하고 있으므로 공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
 - 2) 가열 온도와 시간의 예 : 80℃ 60분 / 180℃ 10분 / 180℃ 30분 / 270℃ 20분 등
- PC-90 LOT NO MARKING 공정
- LOT No 식별 가능하도록 마킹
 - 1) LOT 번호 부여하여 품질 관리용으로 사용 : LOT 부여 시점은 자유이나 동일 공정 및 관리가 용이하여야 하므로 여기에서는 입고 시 같은 날 하루에 작업이 되는 경우가 거의 대부분이므로 입고 시 LOT 번호를 부여하는 것으로 제한함
- PC-100 UNLOADING 공정
- 지그에서 제품 탈착
 - 1) 제품과 도료의 특성에 따라 다양한 가열 온도와 시간이 설정되어 있으므로 이에 따라 컨베이어 의 이동 속도가 달라지고 연속적인 작업이 이루어지므로 건조로를 빠져나온 도장완료 제품들을 UNLOADING해야 다음 OP40 LOADING 공정을 계속할 수 있음 : OP40에서 OP100까지의 공정은 컨베이어가 서서히 이동하고 있으므로 공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
- PC-110 외관검사 공정
- 도장 완료 제품의 검사
 - 1) 외관 검사 : 도장 흘러내림, 벗겨짐, 찍힘, 미도장, BURR, 및 이물질 등이 없을 것
 - 2) 성적서 : 측정 도막두께 1, 측정 도막두께 2, 측정 도막두께 3, 측정 도막두께 4, 관련 규격, 사용도료 1, 사용도료 2, 건조시간, 기준 도막두께 1, 기준 도막두께 2 등과 정보가 성적서에 포함되므로 이를 위한 측정을 진행
- PC-120 포장 공정
- 도장 완료 제품의 포장
 - 1) 포장 : 제품 손상방지 패드를 적정하게 사용하여 포장하는데 이 공정의 평균 생산 시간을 산정하기 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의

- 2) 팔레트 포장 : 대부분의 수주대상 품목이 입고 시 파레트에 적재되어 화물차로 배송되어 오므로 그 파레트에 도장작업이 완료되어 포장된 제품을 다시 재포장함
- 3) 출고 : 출고는 출고증을 통하여 이루어지며 출고증에는
- * 출고번호, 고객 코드, 제품명 및 코드, LOT 코드, 출고 일시, 출고수량 등

□ 원자재 관리 설명

- 원자재 입고 · 검사하기
- 원자재 발주 및 입고
 - 1) 발주서 작성 및 업체 전달 : 발주서에 포함하여야 하는 여러 가지 정보가 있을 수 있는데 이 부분은 이번 과제에서는 제외함.
 - * 발주 코드, 발주일, 납품 예정일, 제품명 및 코드, 주문량, 수주번호 등
 - 2) 원자재 제품을 입고 : 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는 지에 대해 논의
 - * 업체명 및 코드, 품목 번호, 품목명, 입고 일자, 제조 일시, 입고량 등
- 원자재 출고
- 원자재 출고
 - 1) 원자재의 출고 그 원자재를 사용하는 수주대상 품목의 공정이 시작될 때 창고에서 이루어짐 : 원자재의 출고 및 사용량 관리, 재고관리 등 원자재 관리를 위해 포함하여야 하는 기본 정보에 대해 학생들과 협의하고 적절하게 도출하는지에 대해 논의
 - * 업체명 및 코드, 품목 번호, 품목명, 입고 일자, 제조 일시, 사용 연한, 재고량, 당일 사용량 등